



# AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE BALANCAN

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Balancán, Tabasco; para ejercer Recursos Federales Convenidos con la Federación.

Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. IA-827001979-E19-2016.

Balancán, Tabasco a 10 de Agosto del 2016

Partida:  
2481.- Equipamiento para desinfección de agua de pozo profundo.

DIRECCION Y/O COORDINACION: Coordinación de Ramo 33.

REQUISICIONES NUMEROS: 4339, 4340, 4341, 4342, 4343, 4344, 4345, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4351, 4352, 4353, 4354, 4355, 4356, 4357, 4358, 4359, 4360, 4361, 4362, 4363, 4364, 4365, 4366, 4367, 4368, 4369, 4370, 4371, 4372, 4373, 4374, 4375, 4376, 4377, 4378, 4379, 4380, 4381, 4382, 4383, 4384, 4385, 4386, 4387, 4388, 4389, 4390, 4391, 4392, 4393, 4394, 4395.

PROVEEDORES	SELLO	NOMBRE, FIRMA, FECHA Y HORA
GABRIEL ANTONIO MORALES HERNANDEZ EJIDO NO. 109 LOTE 20 COL. TRIUNFO DE LA MANGA III C.P. 86099 VILLAHERMOSA, TABASCO. TEL. 9933558131	GABRIEL ANTONIO MORALES HERNANDEZ RFC: MOHG-730930-NE2 Ejido No. 109 Lote 20 de la Manga III, CP. 86099 Villahermosa, Tabasco. (993) 355 31 31	GABRIEL ANTONIO MORALES HERNANDEZ <i>[Firma]</i> 10/08/16 HORA 12:30
SERVICIOS COPRIPE S.A DE C.V. AVENIDA CARLOS A. MADRAZO KM 1 MONTE ADENTRO MACUSPANA TABASCO. C.P. 86703 TEL. 9361056589	<b>Copripe</b> R.F.C. SCO0811185B7 SERVICIOS COPRIPE S.A DE C.V. Av. Carlos A. Madrazo S/N Monte Adentro C.P. 86703 Macuspana, Tabasco Tel. (936) 105 81 36 e-mail: hienpriego franco@hotmail.com	Ing. Bienvenido Priego Franco <i>[Firma]</i> 10/Agosto/2016 2:15 pm.
CONSTRUCTORA CARDIE S.A DE C.V. CALLE BIOLOGOS NO.403, COL. LAS GAVIOTAS SUR C.P. 86090 CENTRO, VILLAHERMOSA, TABASCO. TEL. 9933998700	<b>CARDIE</b> CONST. CARDIE, S.A. DE C.V. R.F.C. CCA-990201-482 BIOLOGOS # 403 COL. GAVIOTAS SUR VHSA, TAB. CP. 86090	ING. DIEGO SUBIAUR CARDENAS <i>[Firma]</i> 10/AGOSTO/2016

CONST. CARDIE, S.A. DE C.V.  
R.F.C. CCA-990201-482  
BIOLOGOS # 403  
COL. GAVIOTAS SUR  
VHSA, TAB. CP. 86090



LCP. María del Rosario Ocaña Ramírez  
Presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Balancán, Tabasco; para ejercer Recursos Federales Convenidos con la Federación.

000006



# AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE BALANCAN



Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Balancán, Tabasco; para ejercer Recursos Federales Convenidos con la Federación.  
Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. IA-827001979-E19-2016.

Balancán, Tabasco a 10 de Agosto de 2016.

GABRIEL ANTONIO MORALES HERNANDEZ  
EJIDO N.º. 109 LOTE 20 COL. TRIUNFO DE LA MANGA III  
C.P. 86099  
VILLAHERMOSA, TABASCO.  
TEL. 9933558131

Por la presente, se le hace una cordial invitación a participar en el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. IA-827001979-E19-2016, que efectuará el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Balancán, Tabasco, para ejercer Recursos Federales Convenidos con la Federación, el día 15 de Agosto del presente año, a las 12:00 hrs. de las Requisiciones Numero: 3554, 3556, 3508, 3510, 3517, 3516, 3518, 3523, 3526, 3530, 3533, 3537, 3559, 3560, 3561, 3565, 3566, 3567, 3570, 3575, 3580, 3582, 3583, 3584, 3585, 3586, 3609, 3610, 3590, 3591, 3592, 3593, 3599, 3600, 3594, 3595, 3601, 3602, 3603, 3604, 3605, 3606, 3607, 3608, 3611, 3612, 3613, 3614, 3615, 3616, 3617, 3618, 3619, 3620, 3621, 3622, 3623, 3624, 3625, 3626, 3627, 3628, 3629, 3631, 3632, 3633, 3634, 3635; 3519, 3520, 3522, 3524, 3525, 3527, 3528, 3529, 3531, 3535, 3536, 3538, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3547, 3548, 3550, 3552, 3555, 3557, 3558, 3568, 3569, 3571, 3572, 3573, 3574, 3576, 3577, 3578, 3579, 3581, de acuerdo a las bases anexas, debiendo entregar un sobre que contenga las Propuestas Técnica y Económica, debidamente rotulados con el nombre del Proveedor, Tipo de procedimiento y Requisiciones en la que participa, de la partida 2481.- Equipamiento para desinfección de agua de pozo profundo; firmadas a más tardar el día 15 de Agosto del presente año, en horario de 08:00 a 10:00 hrs.. en la dirección de Administración del Ayuntamiento del Municipio de Balancán ubicada en Melchor Ocampo S/N teléfono (934)3441101, con atención al LCP. María del Rosario Ocaña Ramírez, Directora de Administración y Presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Balancán, Tabasco; para ejercer Recursos Federales Convenidos con la Federación.

Lo anterior, con fundamento en los artículos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 77 y 78 de su Reglamento.

- a).- Cotizaciones en moneda nacional y en idioma español, si éstas se presentan en un idioma distinto se deberá acompañar su respectiva traducción.
- b).- "La convocante se reserva el derecho de reducir o cancelar lotes o partidas cuando advierta que existe insuficiencia presupuestal o por rebasar todas las proposiciones los montos previstos para el procedimiento".

Será motivo de descalificación del participante, no presentar la documentación solicitada, así como el presentar precios en su oferta técnica.

El Proveedor que salga adjudicado en la totalidad de los bienes o bien por partida, deberá entregar fianza de cumplimiento a nombre de la Dirección de Finanzas del Ayuntamiento, por un total del 20% incluyendo el valor agregado, por el total del contrato.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarlo.



Atentamente

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
LCP María del Rosario Ocaña Ramírez  
Presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Balancán, Tabasco; para ejercer Recursos Federales Convenidos con la Federación.

000007



# AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE BALANCAN



Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Balancán, Tabasco; para ejercer Recursos Federales Convenidos con la Federación.  
Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. IA-827001979-E19-2016.

Balancán, Tabasco a 10 de Agosto de 2016.

SERVICIOS COPRIPE S.A DE C.V.  
AVENIDA CARLOS A. MADRAZO KM 1  
MONTE ADENTRO MACUSPANA TABASCO.  
C.P. 86703  
TEL. 9361058146

Por la presente, se le hace una cordial invitación a participar en el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. IA-827001979-E19-2016, que efectuará el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Balancán, Tabasco, para ejercer Recursos Federales Convenidos con la Federación, el día 15 de Agosto del presente año, a las 12:00 hrs. de las Requisiciones Numero: 3554, 3556, 3508, 3510, 3517, 3516, 3518, 3523, 3526, 3530, 3533, 3537, 3559, 3560, 3561, 3565, 3566, 3567, 3570, 3575, 3580, 3582, 3583, 3584, 3585, 3586, 3609, 3610, 3590, 3591, 3592, 3593, 3599, 3600, 3594, 3595, 3601, 3602, 3603, 3604, 3605, 3606, 3607, 3608, 3611, 3612, 3613, 3614, 3615, 3616, 3617, 3618, 3619, 3620, 3621, 3622, 3623, 3624, 3625, 3626, 3627, 3628, 3629, 3631, 3632, 3633, 3634, 3635, 3519, 3520, 3522, 3524, 3525, 3527, 3528, 3529, 3531, 3535, 3536, 3538, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3547, 3548, 3550, 3552, 3555, 3557, 3558, 3568, 3569, 3571, 3572, 3573, 3574, 3576, 3577, 3578, 3579, 3581, de acuerdo a las bases anexas, debiendo entregar un sobre que contenga las Propuestas Técnica y Económica, debidamente rotulados con el nombre del Proveedor, Tipo de procedimiento y Requisiciones en la que participa, de la partida 2481.- Equipamiento para desinfección de agua de pozo profundo; firmadas a más tardar el día 15 de Agosto del presente año, en horario de 08:00 a 10:00 hrs. en la dirección de Administración del Ayuntamiento del Municipio de Balancán ubicada en Melchor Ocampo S/N teléfono (934)3441101, con atención al LCP. María del Rosario Ocaña Ramírez, Directora de Administración y Presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Balancán, Tabasco; para ejercer Recursos Federales Convenidos con la Federación.

Lo anterior, con fundamento en los artículos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 77 y 78 de su Reglamento.


a).- Cotizaciones en moneda nacional y en idioma español, si éstas se presentan en un idioma distinto se deberá acompañar su respectiva traducción.

b).- "La convocante se reserva el derecho de reducir o cancelar lotes o partidas cuando advierta que existe insuficiencia presupuestal o por rebasar todas las proposiciones los montos previstos para el procedimiento".

Será motivo de descalificación del participante, no presentar la documentación solicitada, así como el presentar precios en su oferta técnica.

El Proveedor que salga adjudicado en la totalidad de los bienes o bien por partida, deberá entregar fianza de cumplimiento a nombre de la Dirección de Finanzas del Ayuntamiento, por un total del 20% incluyendo el valor agregado, por el total del contrato.


Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarlo.



Atentamente

LCP. María del Rosario Ocaña Ramírez  
Presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Balancán, Tabasco; para ejercer Recursos Federales Convenidos con la Federación.

000008



# AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE BALANCAN



Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Balancán, Tabasco; para ejercer Recursos Federales Convenidos con la Federación.

Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. IA-827001979-E19-2016.

Balancán, Tabasco a 10 de Agosto de 2016.

CONSTRUCTORA CARDIE S.A DE C.V.  
CALLE DOS DE ABRIL NO. 298  
C.P. 86099  
CENTRO, VILLAHERMOSA, TABASCO.  
TEL. 99313559042

Por la presente, se le hace una cordial invitación a participar en el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. IA-827001979-E19-2016, que efectuará el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Balancán, Tabasco, para ejercer Recursos Federales Convenidos con la Federación, el día **15 de Agosto del presente año, a las 12:00 hrs.** de las Requisiciones Numero: 3554, 3556, 3508, 3510, 3517, 3516, 3518, 3523, 3526, 3530, 3533, 3537, 3559, 3560, 3561, 3565, 3566, 3567, 3570, 3575, 3580, 3582, 3583, 3584, 3585, 3586, 3609, 3610, 3590, 3591, 3592, 3593, 3599, 3600, 3594, 3595, 3601, 3602, 3603, 3604, 3605, 3606, 3607, 3608, 3611, 3612, 3613, 3614, 3615, 3616, 3617, 3618, 3619, 3620, 3621, 3622, 3623, 3624, 3625, 3626, 3627, 3628, 3629, 3631, 3632, 3633, 3634, 3635, 3519, 3520, 3522, 3524, 3525, 3527, 3528, 3529, 3531, 3535, 3536, 3538, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3547, 3548, 3550, 3552, 3555, 3557, 3558, 3568, 3569, 3571, 3572, 3573, 3574, 3576, 3577, 3578, 3579, 3581, de acuerdo a las bases anexas, debiendo entregar un sobre que contenga las Propuestas Técnica y Económica, debidamente rotulados con el nombre del Proveedor, Tipo de procedimiento y Requisiciones en la que participa, de la partida 2481.- Equipamiento para desinfección de agua de pozo profundo; firmadas a más tardar el día **15 de Agosto del presente año, en horario de 08:00 a 10:00 hrs.** en la dirección de Administración del Ayuntamiento del Municipio de Balancán ubicada en Melchor Ocampo S/N teléfono (934)3441101, con atención al LCP. María del Rosario Ocaña Ramírez, Directora de Administración y Presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Balancán, Tabasco; para ejercer Recursos Federales Convenidos con la Federación.

Lo anterior, con fundamento en los artículos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 77 y 78 de su Reglamento.


a).- Cotizaciones en moneda nacional y en idioma español, si éstas se presentan en un idioma distinto se deberá acompañar su respectiva traducción.

b).- "La convocante se reserva el derecho de reducir o cancelar lotes o partidas cuando advierta que existe insuficiencia presupuestal o por rebasar todas las proposiciones los montos previstos para el procedimiento".

Será motivo de descalificación del participante, no presentar la documentación solicitada, así como el presentar precios en su oferta técnica.

El Proveedor que salga adjudicado en la totalidad de los bienes o bien por partida, deberá entregar fianza de cumplimiento a nombre de la Dirección de Finanzas del Ayuntamiento, por un total del 20% incluyendo el valor agregado, por el total del contrato.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarlo.



Atentamente

*María del Rosario Ocaña Ramírez*  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Balancán, Tabasco; para ejercer Recursos Federales Convenidos con la Federación.

000009



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
MUNICIPIO DE BALANCAN**



<b>AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN, TABASCO. ÁREA RESPONSABLE: COORDINACION DE RAMO 33.</b>	
<b>CONTRATO NUMERO:</b> DAM/CAD/RF003/2016.	
<b>FECHA:</b> 22 DE AGOSTO DE 2016	
<b>IMPORTE TOTAL:</b> \$ 814,612.00	
<b>CONCEPTO:</b> ADQUISICIÓN DE BOMBAS DOSIFICADORAS DE EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO EN LOCALIDADES Y CABECERA DEL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO.	
<b>MODALIDAD:</b> INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PUBLICA	
<b>OFICIO DE AUTORIZACIÓN:</b> B00.927.03.-0340/2016.	
<b>PROGRAMA:</b> K002	
<b>FUNCIÓN:</b> VIVIENDAS Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	
<b>SUBFUNCIÓN:</b> ABASTECIMIENTO DE AGUA	
<b>PROGRAMA PRESUPUESTAL:</b> INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE.	
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> PROGRAMA DE AGUA LIMPIA	
<b>PARTIDAS:</b> 2481.- EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO.	
<b>TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES:</b> 05 DÍAS	

**CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BOMBAS DOSIFICADORAS DE EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO EN LOCALIDADES Y CABECERA DEL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO, QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL AYUNTAMIENTO" REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS CC. LCP. MARIA DEL ROSARIO OCAÑA RAMIREZ, DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN, Y C. MARÍA JESUS ZACARIAS ESPINOSA, SINDICO DE HACIENDA, Y POR LA OTRA PARTE, EL C. GABRIEL ANTONIO MORALES HERNANDEZ, QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "EL PROVEEDOR", AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:**

**DECLARACIONES**

**1.1.-** QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 65 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO Y DE ACUERDO A LOS ARTÍCULOS 65 FRACCIÓN XIII Y 86 FRACCIÓN XII DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, CON FUNDAMENTOS EN LOS CITADOS ORDENAMIENTOS CORRESPONDE ADQUIRIR Y PROVEER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA, LOS BIENES Y SERVICIOS A LOS QUE SE REQUIERE PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES E INTERVENIR, EN LOS TÉRMINOS DE LAS LEYES DE LA MATERIA CON LA REPRESENTACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO, EN LA CELEBRACIÓN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES Y, OTROS QUE SUSCRIBA LA PROPIA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

**1.2.-** QUE CON FECHA PRIMERO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, LA LCP. MARIA DEL ROSARIO OCAÑA RAMIREZ, QUE SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR DEL INE NÚMERO \_\_\_\_\_, FUE DESIGNADO DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL QUE ACREDITA CON NOMBRE Y NÚMERO EXPEDIDO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. MARIO EUGENIO BOCANEGRA CRUZ NOMBRAMIENTO QUE HASTA LA FECHA, QUE NO LE HA SIDO REVOCADO NI LIMITADO EN FORMA ALGUNA.

**1.3.-** QUE MEDIANTE OFICIO *PMB/281/2016* DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2016, EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO, CON LA FACULTAD QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 65 FRACCIÓN XVI DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, DELEGÓ EN EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN LAS FUNCIONES DE CELEBRACIÓN Y FIRMA DE CONTRATOS Y CONVENIOS DE ACUERDO CON LA NATURALEZA DEL ASUNTO EN CUESTIÓN.

+  
Q  
K  
M



# AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE BALANCAN



1.4.- QUE DE ACUERDO A LA CONSTANCIA DE MAYORÍA DE VALIDEZ EXPEDIDA POR EL PRESIDENTE DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE BALANCÁN, TABASCO; EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 163 FRACCIÓN IV Y 298 DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE TABASCO, LA C. MARÍA JESÚS ZACARÍAS ESPINOZA, FUE ELECTA SINDICO DE HACIENDA MUNICIPAL, CON LAS PRERROGATIVAS CONTENIDAS EN EL ART. 36 DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, EN CUMPLIMIENTO A LOS RESULTADOS CONTENIDOS EN EL ACTA DE SESIÓN DE FECHA 11 (ONCE) DE JUNIO DEL AÑO 2015, EN LO QUE SE EFECTUÓ EL CÓMPUTO Y SE DECLARÓ LA VALIDEZ DE LA ELECCIÓN PARA PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDORES, CELEBRADA EL DOMINGO 07 DE JUNIO DEL AÑO 2015.

1.5.- QUE MEDIANTE DISPOSICIÓN EXPRESA EN LA PARTE DE LA FRACCIÓN VI, PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN XII, AMBAS DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, Y ATENDIENDO LAS ATRIBUCIONES QUE LE CORRESPONDEN AL SEGUNDO SÍNDICO, LA CUAL CONSISTE EN CUIDAR QUE LA APLICACIÓN DE LOS GASTOS, SE HAGAN CUMPLIENDO LOS REQUISITOS LEGALES Y CONFORME AL PRESUPUESTO RESPECTIVO, POR ENDE EN TODOS LOS CONTRATOS QUE CELEBRE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE BALANCAN Y QUE IMPLIQUE UNA EROGACIÓN ECONÓMICA, ES SU OBLIGACIÓN FIRMARLOS CONJUNTAMENTE CON EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y EL TITULAR DEL ÁREA RESPECTIVA.

1.6.- QUE MEDIANTE ACUERDO RECAÍDO EN EL QUINTO PUNTO DEL ACTO DE COMUNICACIÓN DE FALLO DE LA LICITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL NÚMERO IA-827001979-E19-2016, REALIZADA CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2016; PREVIO ANÁLISIS CORRESPONDIENTE EN CONCORDANCIA CON LOS CRITERIOS DEL PUNTO 5.2 DE LAS BASES QUE RIGIERON DICHO PROCESO LICITATORIO, Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN II, 37 Y 43 FRACC. III, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SE ADJUDICÓ AL PROVEEDOR "GABRIEL ANTONIO MORALES HERNANDEZ", EL (LOS) LOTE (S) DEL 1 AL 4, DE LA(S) REQUISICIÓN(ES) 4339, 4340, 4341, 4342, 4343, 4344, 4345, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4351, 4352, 4353, 4354, 4355, 4356, 4357, 4358, 4359, 4360, 4361, 4362, 4363, 4364, 4365, 4366, 4367, 4368, 4369, 4370, 4371, 4372, 4373, 4374, 4375, 4376, 4377, 4378, 4379, 4380, 4381, 4382, 4383, 4384, 4385, 4386, 4387, 4388, 4389, 4390, 4391, 4392, 4393, 439, 4395. CON UN IMPORTE DE \$ 702, 251.72 (SETECIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 72/100 M.N), MAS I.V.A.

1.7.- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE RIGE EN BASE A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 45 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 82 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN CUANTO A LOS MONTOS QUE DEBEN DE VERSAR PARA LA FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS Y LOS REQUISITOS QUE DEBEN EMANAR O CONTENER LOS MISMOS.

1.8.- QUE DERIVADO DEL PUNTO QUE ANTECEDE Y SUJETÁNDOSE A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN II, 37 Y 43 FRACC. III, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO; SE SOLICITA A "EL PROVEEDOR", VENDER A "EL AYUNTAMIENTO", LOS BIENES QUE SE DESCRIBEN EN LA CLÁUSULA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO.

I. DECLARA "EL PROVEEDOR":

2.1 QUE EL C. GABRIEL ANTONIO MORALES HERNANDEZ, ES UNA PERSONA FÍSICA, DE NACIONAL  
(  
(

2.2 QUE CUENTA CON EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CON NÚMERO DE CLAVE  
)  
(

2.3 QUE TIENE LA CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y ADEMÁS REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA VENDER A "EL AYUNTAMIENTO", LOS BIENES QUE SE ESPECIFICAN EN LA CLÁUSULA PRIMERA

7

9

✓

16

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



## AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE BALANCAN



DEL PRESENTE CONTRATO, YA QUE CUENTA CON EL PERSONAL CAPACITADO Y LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA ATENDER TODAS LAS DEMANDAS QUE SE SUSCITEN CON RELACIÓN AL SUMINISTRO DE LOS BIENES CONTRATADOS.

**2.4** QUE CONOCE PLENAMENTE EL CONTENIDO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y SU REGLAMENTO, ASÍ COMO TODAS LAS LEYES Y REGLAMENTOS DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE REGULAN LA CONTRATACIÓN Y EL SERVICIO MOTIVO DE ESTE CONTRATO.

**2.5** QUE HA OBTENIDO TODAS LAS AUTORIZACIONES Y CUMPLIDO CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS APLICABLES NECESARIOS PARA CELEBRAR ESTE CONTRATO.

**2.6** QUE NO GUARDA RELACIÓN CON ALGUNO DE LOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

**II. DECLARAN LAS PARTES:**

**3.1** QUE EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 76 PÁRRAFO XIII, XIV, XV, XVI Y XVII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, ART. 44, 45 Y DEMÁS APLICABLES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO; 86 FRACCIÓN IV Y 232 DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO.

**3.2** QUE SE RECONOCEN RECÍPROCAMENTE LA PERSONALIDAD CON QUE COMPARECEN Y SE OBLIGAN EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO; POR LO QUE LIBREMENTE Y SIN COACCIÓN ALGUNA SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES:

### CLÁUSULAS

**PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.**

"EL **PROVEEDOR**" SE COMPROMETE A VENDER A "EL AYUNTAMIENTO", LOS BIENES Y SERVICIOS QUE SE ENCUENTRAN DESCRITO EN LAS REQUISICIONES NUMEROS 4339, 4340, 4341, 4342, 4343, 4344, 4345, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4351, 4352, 4353, 4354, 4355, 4356, 4357, 4358, 4359, 4360, 4361, 4362, 4363, 4364, 4365, 4366, 4367, 4368, 4369, 4370, 4371, 4372, 4373, 4374, 4375, 4376, 4377, 4378, 4379, 4380, 4381, 4382, 4383, 4384, 4385, 4386, 4387, 4388, 4389, 4390, 4391, 4392, 4393, 4394, 4395. DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2016; PARA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL NÚMERO IA-827001979-E19-2016, DESCRITO EN EL PUNTO **1.6** DEL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, Y DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTENIDAS EN LOS ANEXOS Y DE LAS BASES QUE SON ORIGEN DEL PRESENTE INSTRUMENTO; LOS CUALES SE TIENEN POR REPRODUCIDO Y SE ENUNCIA A CONTINUACIÓN:

LOTE	CANT.	UNIDAD MEDIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO MAS IVA
1	19	EQUIPO	BOMBA DOSIFICADORA MOD. P151-398SI, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 bar) DE PRESIÓN, CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAGFRAGMA DE FLUOROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 3/8", 115V/60 HZ. INCLUYE INSTRUCTIVO.	\$ 9500.00
2	38	EQUIPO	BOMBA DOSIFICADORA MOD. P141-358SI, CAP. MAX. DE 0.58 GPH (2.2 lph) @ 250 PSI (17.3 bar) DE PRESIÓN, CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAGFRAGMA DE FLUOROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES,	\$ 9,300.00

000050



## AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE BALANCAN



			CONEXIONES DE 1/4, 115V/60 HZ. INCLUYE INSTRUCTIVO.	
3	4	EQUIPO	BOMBA DOSIFICADORA MOD. B111-398SI, CAP. MAX. DE 1.60 GPH (6.1 lph) @ 150 PSI (10.3 bar) DE PRESIÓN, CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAGFRAGMA DE FLUOROFILM, AROSELLOS DE POLIPROPILENO, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 3/8", 115V/60 HZ. INCLUYE INSTRUCTIVO.	\$ 17,450.00
4	1	EQUIPO	CLORADOR MOD. V-10K, CON ROTAMETRO TIPO 10" Y PANEL EN ABS DE 34-5/8 X 17" X 7-5/16" PARA MONTAJE EN PARED, CONTROL MANUAL, CAP. MAX. DE 200 LBS/DIA (90 KG7DIA) RANGO DE OPERACIÓN 10:01, DE VACIO REMOTO, INCLUYE: UNIDAD DE CONTROL EN PANEL VACUOMETRO DE OPERACIÓN, ROTAMETRO CON ESCALA DE 0-45 KG/CL2/DIA, TIPO 10", INYECTOR DE 3/4" CON TOBERA Y GARGANTA 193-S, MONTADO AL PANEL 3 CONECTORES PARA TUBING DE 1/2" PARA LINEA DE VACIO, 4 MTS. DE TUBING DE 3/8" PARA LINEA DE VENDEO, ADAPTADOR DE MANGUERA DE 3/4" NPT HEMBRA. INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. VALVULA REGULADORA DE VACIO W&T, MODELO 210M, CON 3 ICONOS INDICADORES DE CLORADOR TRABAJANDO, CILINDRO VACIO Y CLORADOR FUERA DE SERVICIO CON BOTON DE SEGURIDAD, CAP. MAX. DE 200 LBS/CL2/DIA (90 KG/CL2/DIA), PARA MONTAJE SOBRE CONTENEDOR DE 907 KG., INCLUYE: UN ADAPTADOR PARA MONTAJE EN CONTENEDOR DE 907 KG., CON PIERNA DE GOTEY Y CALENTADOR 115V., NO. DE PARTE AAB2507, UN CONECTOR RECTO DE 1/2" NPT X 1/2" D.E TUBING 10 EMPAQUES DE PLOMO, 1 LLAVE DE CUADRO, 1 SOLUCIÓN AMONICACAL, 1 MALLA DE VENDEO CONTRA INSECTOS, INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.	\$ 98,551.72

### SEGUNDA. VIGENCIA DEL CONTRATO

AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ A PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO Y HASTA EL DÍA 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016.

### TERCERA. PRECIO Y FORMA DE PAGO.


"EL AYUNTAMIENTO" POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS PAGARÁ A PRECIO FIJO A "EL PROVEEDOR" POR LOS BIENES ESPECIFICADOS EN LA CLÁUSULA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO, CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE AGUA LIMPIA QUE INCLUYE LA APORTACION DEL III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (FISM) LA CANTIDAD DE \$ 814,612.00 (OCHOCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.) CON I.V.A. INCLUIDO.

### PAGADO DE LA SIGUIENTE FORMA:

"EL AYUNTAMIENTO" PAGARÁ A "EL PROVEEDOR" CONTRA LA PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, UNA VEZ QUE HAYAN SIDO REVISADAS Y APROBADAS POR ESTA DIRECCIÓN.

000051

+  
J  
✓  
B  
[Firma]



## AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE BALANCAN



"EL AYUNTAMIENTO" PAGARÁ A "EL PROVEEDOR" CONTRA LA PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, UNA VEZ QUE HAYAN SIDO REVISADAS Y APROBADAS POR ESTA DIRECCIÓN.

LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS MUNICIPAL, DENTRO DEL HORARIO DE LABORES ESTABLECIDOS EN DÍAS HÁBILES.

LAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN PARA EL COBRO DE LOS BIENES ESPECIFICADO EN LA CLÁUSULA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO, DEBERÁN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS FISCALES, DESCRITAS EN IDIOMA ESPAÑOL; ASÍ COMO LAS DEDUCCIONES E IMPUESTOS QUE CAUSEN LOS CONCEPTOS DEL CONTRATO, LAS CANTIDADES A PAGAR Y EL VALOR DE LAS FACTURAS.

### CUARTA. FECHA Y LUGAR DE ENTREGA

LAS PARTES ACUERDAN QUE EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES ESPECIFICADOS EN LA CLÁUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO, SERÁ DE 05 DÍAS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA EN QUE "EL PROVEEDOR" FIRME EL CONTRATO.

"EL PROVEEDOR" SE COMPROMETE A ENTREGAR A "EL AYUNTAMIENTO" LOS BIENES Y SERVICIOS DESCRITOS EN LA CLÁUSULA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO EN EL ALMACEN DEL AYUNTAMIENTO DE BALANCAN, TAB, EL CUAL SE ENCUENTRA UBICADO EN CALLE HOSPITAL PERIFERICO S/N, COL. NIÑOS HEROES.

### QUINTA. GARANTÍAS DE LOS BIENES.

"EL PROVEEDOR" SE COMPROMETE A GARANTIZAR LOS BIENES DESCRITOS EN LA CLÁUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO CON LA CALIDAD, CARACTERÍSTICAS Y DEMÁS ESPECIFICACIONES PROPUESTAS EN SU COTIZACIÓN, OBLIGÁNDOSE EXPRESAMENTE A GARANTIZARLOS CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN, O VICIOS OCULTOS, ASÍ MISMO SE COMPROMETE A CAMBIAR LOS BIENES DEFECTUOSOS Y/O DAÑADOS POR OTRO DE SIMILAR CALIDAD REQUERIDA Y TOTALMENTE NUEVO POR EL MISMO PRECIO PACTADO, SEGÚN LA CANTIDAD DESCRITA EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO, SIN QUE ELLO IMPLIQUE UNA EROGACIÓN EXTRA POR PARTE DE "EL AYUNTAMIENTO" Y DE ACORDE A LO ESTIPULADO A LOS ARTÍCULOS 6, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 DE LA LEY FEDERAL PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

### SEXTA. PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES:

"EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A PAGAR COMO PENA CONVENCIONAL A "EL AYUNTAMIENTO", EL EQUIVALENTE AL 2% SOBRE EL MONTO TOTAL DE LOS BIENES CONTRATADOS QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE INCUMPLIMIENTO POR CADA DÍA DE ATRASO, DESCONTANDO DICHO IMPORTE DE LA FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO.

### SÉPTIMA. DE LAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO.

QUE EL FIN DE GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, EL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS POR SU INCUMPLIMIENTO, Y TODAS AQUELLAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS, EN BASE AL ARTÍCULO 48 FRACCIÓN II Y 49 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO; "EL PROVEEDOR" OTORGARÁ DENTRO DEL TÉRMINO DE 10 DÍAS NATURALES A LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO, PÓLIZA DE FIANZA EXPEDIDA POR INSTITUCIÓN AFIANZADORA EQUIVALENTE AL 20% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. LA PÓLIZA DE FIANZA DEBERÁ SER EXPEDIDA A FAVOR DE LA DIRECCION DE FINANZAS DEL H. AYUNTAMIENTO, SALVO QUE LA ENTREGA DE LOS BIENES O LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SE REALICE DENTRO DEL CITADO PLAZO Y, LA CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO SE PRESENTARÁ PREVIAMENTE A LA ENTREGA DE ÉSTE, A MÁS TARDAR EN LA FECHA ESTABLECIDA EN EL CONTRATO, TAL Y COMO LO DISPONE EL ARTICULO 48 PARTE INFINE DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

LA PÓLIZA DE FIANZA DEBERÁ CONTENER ADEMÁS DE LAS CLÁUSULAS QUE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS ESTABLECE, LAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 81 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO, LAS CUALES HACEN CONSTAR EN LAS SIGUIENTES

- a. LAS FIANZAS DEBERÁN SER OTORGADAS A FAVOR DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS DEL AYUNTAMIENTO.

000052



## AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE BALANCAN



- b. LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA PARA GARANTIZAR TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL PEDIDO O CONTRATO QUE SE DERIVE DEL PROCEDIMIENTO DE LA PRESENTE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL.
- c. QUE LA AFIANZADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE A PROCEDIMIENTOS ESPECIALES ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES.
- d. QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES.
- e. QUE LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTÍEN EN TANTO SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE.
- f. LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA NO SE SUJETARÁ A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, POR LO CUAL LA FIGURA JURÍDICA DE CADUCIDAD NO LE SERÁ.
- g. EN CASO DEL OTORGAMIENTO DE PRORROGA O ESPERA DERIVADA DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PEDIDO O CONTRATO, SE DEBERÁ OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA FIANZA EN UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DÍAS NATURALES A LA NOTIFICACIÓN QUE SE HAGA AL PROVEEDOR POR ESCRITO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN, TABASCO.
- h. PARA LIBERAR LA FIANZA SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN, TABASCO.
- i. QUE LAS PARTES CONVIENEN QUE LA PRESENTE PÓLIZA ES DE CARÁCTER INDIVISIBLE.

### OCTAVA.-RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

"EL AYUNTAMIENTO" PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO REVOCARLO ANTICIPADAMENTE CUANDO OCURRAN RAZONES DE INTERÉS PÚBLICO Y DE FUERZA MAYOR, O QUE EL PROPIO CABILDO DETERMINE ACCIONES QUE AFECTEN EL PRESUPUESTO DE "EL AYUNTAMIENTO" Y DIFICULTEN O IMPOSIBILITEN EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, O BIEN POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DE "EL PROVEEDOR" Y QUE PUEDEN SER LAS SIGUIENTES:

- a) EN CASO DE QUE "EL PROVEEDOR" NO CUMPLA CUANTITATIVA Y CUALITATIVAMENTE CON LA OBLIGACIÓN CONTRAÍDA EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO.
- b) SI SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LA ENTREGA DE LOS BIENES ACORDADOS EN EL PRESENTE CONTRATO.
- c) EN CASO DE QUE CEDA, TRASPASE O SUBCONTRATE TOTAL O PARCIALMENTE A UN TERCERO LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.
- d) SI "EL PROVEEDOR", CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO, SIN SUJETARSE A LO DISPUESTO EN EL MISMO.
- e) EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE CUALQUIERA DE LAS CLÁUSULAS CONTENIDAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.
- f) CUANDO SE AGOTE EL MONTO LÍMITE DE APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES.
- g) SI "EL PROVEEDOR" NO ENTREGA LOS BIENES EN EL TIEMPO ESTABLECIDO.
- h) SI LOS BIENES CONTRATADOS NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES Y CALIDADES PACTADAS EN EL MISMO.

### NOVENA. PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

000053



## AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE BALANCAN



EN CASO DE QUE "EL PROVEEDOR" INCURRA EN UNO DE LOS SUPUESTOS SEÑALADOS EN LA CLÁUSULA QUE ANTECEDE, "EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERÁ A RESCINDIR EL PRESENTE CONTRATO, UTILIZANDO EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO.

### DÉCIMA. RÉGIMEN JURÍDICO.

LAS PARTES MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD PARA QUE ÉSTE CONTRATO SE RIJA POR LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y SU REGLAMENTO; LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO; ASÍ COMO LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE DEL ESTADO DE TABASCO, QUE POR LA NATURALEZA DEL PROPIO CONTRATO CORRESPONDA APLICAR DE MANERA SUPLETORIA.

### DÉCIMA PRIMERA. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO.

"EL PROVEEDOR" EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE LE FIAN EN EL PRESENTE CONTRATO SE SUJETARÁ A LAS INFRACCIONES Y SANCIONES PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 59, 60, 61, 62, 63 Y 64 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

### DÉCIMA SEGUNDA. RELACIÓN LABORAL.

"EL PROVEEDOR" RECONOCE Y ACEPTA QUE CUENTA CON LOS ELEMENTOS PROPIOS A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 13 Y 15 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y EN CONSECUENCIA, ES EL ÚNICO PATRÓN, LIBERANDO A "EL AYUNTAMIENTO" DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD DE CARÁCTER CIVIL, PENAL, FISCAL, DE SEGURIDAD SOCIAL U OTRA ESPECIE QUE EN SU CASO PUDIERAN LLEGAR A GENERARSE CON MOTIVO DEL OBJETO DEL CONTRATO.

### DÉCIMA TERCERA. RESPONSABILIDAD OBJETIVA.

"EL PROVEEDOR" SERÁ RESPONSABLE SOLIDARIO POR LA NEGLIGENCIA, IMPERICIA O DOLO EN QUE INCURRAN LOS TRABAJADORES A SU SERVICIO, EN TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO.

### DÉCIMA CUARTA. PRÓRROGA DE CUMPLIMIENTO.

CONCLUIDO EL TÉRMINO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN EL PRESENTE CONTRATO, "EL AYUNTAMIENTO" NO CONCEDERÁ PRÓRROGA ALGUNA SIN NECESIDAD DE MEDIAR ENTRE LAS PARTES.

### DÉCIMA QUINTA. VICIOS DEL CONSENTIMIENTO.

LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN LA CELEBRACIÓN DE ÉSTE CONTRATO, MANIFIESTAN QUE EL MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO, VIOLENCIA, LESIÓN NI VICIO ALGUNO DEL CONSENTIMIENTO QUE PUEDEN INVALIDARLO.

### DÉCIMA SEXTA. DOMICILIO DE LAS PARTES.

LAS PARTES PARA EFECTOS DE OÍR Y RECIBIR CITAS Y NOTIFICACIONES, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL RELACIONADOS CON EL PRESENTE CONTRATO, SEÑALAN LOS DOMICILIOS SIGUIENTES:

- a) DE "EL AYUNTAMIENTO", EL UBICADO EN CALLE MELCHOR OCAMPO S/N, BALANCAN, TABASCO, C.P.86930.
- b) DE "EL PROVEEDOR", EL UBICADO EN CALLE EJIDO NO. 109 LOTE 20 COL. TRIUNFO DE LA MANGA III, CENTRO, TABASCO CP. 86930.

### DÉCIMA SÉPTIMA. JURISDICCIÓN.

UNA VEZ AGOTADO EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, PARA LA INTERPRETACIÓN Y CONTROVERSIAS QUE SE ORIGINEN POR MOTIVOS DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO; Y POR LO TANTO, RENUNCIAN AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLES POR RAZÓN DE SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS.



# AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE BALANCAN



LEÍDO QUE FUE Y ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE ESTE CONTRATO, LO RATIFICAN Y FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE SUS CLÁUSULAS, EN LA CIUDAD DE BALANCÁN, TABASCO, EL DÍA **22 DE AGOSTO DEL AÑO 2016.**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten marks: a cross, a checkmark, and a large flourish]*

000055



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE BALANCAN



Hoja protocolaria de firmas del Contrato DAM/CAD/RF003/2016 de Licitación a cuando menos tres personas No. NÚMERO IA-827001979-E19-2016

FIRMAN LAS PARTES

POR "EL AYUNTAMIENTO"

POR "EL AYUNTAMIENTO"

LCP. MARIA DEL ROSARIO OCANA RAMIREZ  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

LCP. MARIA JESUS ZACARIAS ESPINOSA  
SINDICO DE HACIENDA MUNICIPAL



EL PROVEEDOR

C. GABRIEL ANTONIO MORALES HERNANDEZ

TESTIGOS

LIC. JUAN JOSE RUIZ ZETINA  
COORDINADOR DEL RAMO 33.

ING. RUBEN HERRERA ARIAS  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, DRDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Vo. Bo.

LIC. ANA LUISA LEON BALLINA  
DIRECTORA DE ASUNTOS JURIDICOS

000056



# MUNICIPIO DE BALCAN VALE DE ENTRADA DE ALMACEN

REQUISICION: 4339 PRY IS296 5163 Programa de Agua Limpia

STATUS: ACTIVADO

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
Rubro: 5 ADQUISICION



29/08/2016

ID ALMACEN 4668

### ESTRUCTURA PROGRAMATICA

34 2 2 3 006 K002 6 5163

Cantidad Codigo Descripcion U.Med.  
1,000 31136 BOMBA DOSIFICADORA MODELO P151-398SI EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	CONCEPTO	Cuenta	Descripcion	Cargos	Abonos
31119	EGRESOS	29/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4668 SE SOLICITA BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P151-398SI, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUOROFILM, BDLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES CONEXIDNES DE 3/8" ,115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016) DEL EJ. BUENA VISTA 23.	8.2.5.0.5163.00034.IS296.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	11,020.00	
13297		1645 IS296 5163 Programa de Agua Limpia				
8.2.4.0.5163.00034.IS296.2480.2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES				11,020.00
13297		1645 IS296 5163 Programa de Agua Limpia				
		SUMAS			11,020.00	11,020.00
31120	DIARIO	29/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4668 SE SOLICITA BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P151-398SI, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUOROFILM, BDLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES CONEXIONES DE 3/8" ,115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016) DEL EJ. BUENA VISTA 23.	1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	11,020.00	
13297		1645 IS296 5163 Programa de Agua Limpia				
1.2.5163.00001.2016.0001		PROVEEDORES Programa de Agua Limpia				11,020.00
13297		1645 IS296 5163 Programa de Agua Limpia				
		SUMAS			11,020.00	11,020.00


000014

### PRESUPUESTAL,31119,DIARIO,31120

SE SOLICITA BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P151-398SI, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUOROFILM, BDLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 3/8" ,115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20% DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016) DEL EJ. BUENA VISTA 23.



RECIBE



*[Handwritten Signature]*

ENTREGA

DIRECCION JEFE DE ALMACEN  
Cristian Diaz Lopez  
ALMACEN

PROVEEDOR GABRIEL ANTONIO MORALES HERNANDEZ


000057



MUNICIPIO DE BALANCAN  
VALE DE SALIDA

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
 Rubro: 3 CONSUMO  
 ENTRA: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
PAR

STATUS: ACTIVADO



4669

30/08/2016

ID ALMACEN 4669

Cantidad Codigo Descripcion U.Med.  
 1,000 31136 BOMBA DOSIFICADORA MODELO P151-398SI EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	CONCEPTO		
21	DIARIO	30/08/2016	INVENTARIO.Folio # 4669 CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4668 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P151-398SI, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUOROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 3/8" ,115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).DEL EJ. BUENA VISTA 23.	
Cuenta	Descripcion	Cargos	Abonos	
5.1.2.1.5163.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	11,020.00		
13287	1645 IS296 5163 Programa de Agua Limpia			
1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES			11,020.00
13287	1645 IS296 5163 Programa de Agua Limpia			
	SUMAS	11,020.00		11,020.00

DIARIO,31121

CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4668 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P151-398SI, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUOROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 3/8" ,115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).DEL EJ. BUENA VISTA 23.

00015



DIRECCION DE ADMINISTRACION MUNICIPAL  
ENTREGA

JEFE DE ALMACEN  
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ



RECIBE  
COORDINACION DEL RAMO 33



MUNICIPIO DE BALANCAN  
**VALE DE ENTRADA DE ALMACEN**

REQUISICION: 4340 PRY IS297 5163 Programa de Agua Limpia

STATUS: ACTIVADO

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
 Rubro: 5 ADQUISICION



29/08/2016

ID ALMACEN 4674

**ESTRUCTURA PROGRAMATICA**

34 2 2 3 006 K002 6 5163

Cantidad Codigo Descripcion U.Med.  
 1,000 31458 BOMBA DOSIFICADORA MODELO B111-398SI EQUIPO

**Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento**

ID#	TIPO	CONCEPTO
31128	EGRESOS	29/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4674 SE SOLICITA BOMBA DOSIFICADORA MOD. B111-398SI CAP. MAXIMA DE EQUIPO DE 1.6 GPH (6.1 LPH) @ 150 PSI (10.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAGRAMA DE FLUOROFILM, AROSELLOS DE POLIPROPILENO BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 3/8" ,115V/60Hz.CON INSTRUCTIVO. INCLUYE LA APORTACION DEL 20% DEL FONDO III DEL RAMO 33 (FISM 2016) EN VILLA QUETZALCÓATL.


Cuenta	Descripcion	Cargos	Abonos
8.2.5.0.5163.00034.IS297.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	20,242.00	
13288 1646 IS297 5163 Programa de Agua Limpia			
8.2.4.0.5163.00034.IS297.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		20,242.00
13288 1646 IS297 5163 Programa de Agua Limpia			
	<b>SUMAS</b>	<b>20,242.00</b>	<b>20,242.00</b>

ID#	TIPO	CONCEPTO
31129	DIARIO	29/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4674 SE SOLICITA BOMBA DOSIFICADORA MOD. B111-398SI CAP. MAXIMA DE EQUIPO DE 1.6 GPH (6.1 LPH) @ 150 PSI (10.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAGRAMA DE FLUOROFILM, AROSELLOS DE POLIPROPILENO BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 3/8" ,115V/60Hz.CON INSTRUCTIVO. INCLUYE LA APORTACION DEL 20% DEL FONDO III DEL RAMO 33 (FISM 2016) EN VILLA QUETZALCÓATL.


Cuenta	Descripcion	Cargos	Abonos
1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	20,242.00	
13288 1646 IS297 5163 Programa de Agua Limpia			
2.1.1.2.5163.00001.2016.0001	PROVEEDORES Programa de Agua Limpia		20,242.00
13288 1646 IS297 5163 Programa de Agua Limpia			
	<b>SUMAS</b>	<b>20,242.00</b>	<b>20,242.00</b>

**PRESUPUESTAL,31128,DIARIO,31129**

SE SOLICITA BOMBA DOSIFICADORA MOD. B111-398SI CAP. MAXIMA DE EQUIPO DE 1.6 GPH (6.1 LPH) @ 150 PSI (10.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAGRAMA DE FLUOROFILM, AROSELLOS DE POLIPROPILENO BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 3/8" ,115V/60Hz CON INSTRUCTIVO. INCLUYE LA APORTACION DEL 20% DEL FONDD III DEL RAMO 33 (FISM 2016) EN VILLA QUETZALCÓATL.



JEFE DE ALMACEN  
**C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ**



PROVEEDOR **GABRIEL ANTONIO MORALES HERNANDEZ**

*[Handwritten Signature]*  
 ENTREGA



MUNICIPIO DE BALANCAN
VALE DE SALIDA

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS
Rubro: 3 CONSUMO
ENTRA: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS PAR

STATUS: ACTIVADO
4675

30/08/2016

ID ALMACEN 4675

Cantidad Codigo Descripcion U. Med.
1,000 31458 BOMBA DOSIFICADORA MODELO B111-398SI EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

Table with columns: ID#, TIPD, CONCEPTO, Cuenta, Descripcion, Cargos, Abonos. Includes details for inventory and consumption of equipment.

DIARIO,31130

CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4674 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA BOMBA DOSIFICADORA MOD. B111-398SI CAP. MAXIMA DE EQUIPO DE 1.6 GPH (6.1 LPH) @ 150 PSI (10.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAGRAMA DE FLUOROFILM, AROSELLOS DE POLIPROPILENO BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 3/8" ,115V/60Hz. CON INSTRUCTIVO. INCLUYE LA APORTACION DEL 20% DEL FONDD III DEL RAMO 33 (FISM 2016). EN VILLA QUETZALCÓATL.

000024



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y ENTREGA

JEFE DE ALMACEN
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ



COORDINACION DEL RAMO 33

000060



MUNICIPIO DE BALANCAN  
VALE DE ENTRADA DE ALMACEN

REQUISICION: 4341 PRY IS298 5163 Programa de Agua Limpia

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
Rubro: 5 ADQUISICION

STATUS: ACTIVADO



4666

29/08/2016

ID ALMACEN 4666

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

34 2 2 3 006 K002 6 5163

Cantidad Codigo Descripcion U.Med.  
1,000 31136 BOMBA DOSIFICADORA MODELO P151-398SI EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	CONCEPTO
31116	EGRESOS	29/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4666 SE SOLICITA BOMBA DOSIFICADORA MOD. P151-398SI, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUOROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 3/8" ,115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN EL EJ. JOLOCHERO.
8.2.5.0.5163.00034.IS298.2480.2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES
13289	1647 IS298 5163 Programa de Agua Limpia	
8.2.4.0.5163.00034.IS298.2480.2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES
13289	1647 IS298 5163 Programa de Agua Limpia	
		SUMAS
		11,020.00
31117	DIARIO	29/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4666 SE SOLICITA BOMBA DOSIFICADORA MOD. P151-398SI, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUOROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 3/8" ,115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN EL EJ. JOLOCHERO.

PRESUPUESTAL,31116,DIARIO,31117

SOLICITA BOMBA DOSIFICADORA MOD. P151-398SI, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUOROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 3/8" ,115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN EL EJ. JOLOCHERO.


00033



DIRECCION DE RECIBO

ADMINISTRACION

JEFE DE ALMACEN  
C. CRISTIAN OIAZ LOPEZ



ENTREGA

PROVEEDOR GABRIEL ANTONIO MORALES HERNANOEZ



MUNICIPIO DE BALANCAN  
**VALE DE ENTRADA DE ALMACEN**

REQUISICION: 4341 PRY IS298 5163 Programa de Agua Limpia

STATUS: ACTIVADD

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
 Rubro: 5 ADQUISICION



29/08/2016

ID ALMACEN 4666

**ESTRUCTURA PROGRAMATICA**

Cuenta	Descripcion	Cargos	Abonos
34 2 2 3 006 K002 1.1. 6 5163			
1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	11,020.00	
9 1647 IS298 5163 Programa de Agua Limpia			
2.1.1.2.5163.00001.2016.0001	PROVEEDORES Programa de Agua Limpia		11,020.00
13289 1647 IS298 5163 Programa de Agua Limpia			
	<b>SUMAS</b>	<b>11,020.00</b>	<b>11,020.00</b>

PRESUPUESTAL,31116,DIARIO,31117


SE SDLICITA BOMBA DOSIFICADORA MOD. P151-398SI. CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUOROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 3/8" .115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016). EN EL EJ. JOLOCHERO.



DIRECCION DE  
 ADMINISTRACION  
 ALMACEN

RECIBE

JEFE DE ALMACEN  
 C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ



ENTREGA

PROVEEDOR GABRIEL ANTONIO MORALES  
 HERNANDEZ

000034



MUNICIPIO DE BALANCAN
VALE DE SALIDA

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS
Rubro: 3 CONSUMO
ENTRA: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS PAR

STATUS: ACTIVADO
4667
30/08/2016

ID ALMACEN 4667

Cantidad Codigo Descripcion U.Med.
1,000 31136 BOMBA DOSIFICADORA MODELO P151-398SI EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

Table with columns: ID#, TIPO, CONCEPTO, Cuenta, Descripcion, Cargos, Abonos. Includes details for account 5.1.2.1.5163.2480.2481 and summary row SUMAS.

DIARIO,31118

CONSUMO DE LA CODRDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4666 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA BOMBA DOSIFICADORA MOD. P151-398SI, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUOROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 3/8" ,115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016). EN EL EJ. JOLDCHERO.

000035



DIRECCION DE ADMINISTRACION
ENTREGA
JEFE DE ALMACEN
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ

RECIBE
COORDINACION DEL RAMO 33

000063

MUNICIPIO DE BALANCAN  
**VALE DE ENTRADA DE ALMACEN**

REQUISICION: 4342 PRY IS299 5163 Programa de Agua Limpia

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
 Rubro: 5 ADQUISICION

STATUS: ACTIVADO



29/08/2016

ID ALMACEN 4664

**ESTRUCTURA PROGRAMATICA**

34 2 2 3 006 K002 6 5163

Cantidad | Codigo | Descripcion | U.Med.  
 1,000 | 31136 | BOMBA DOSIFICADORA MODELO P151-398SI | EQUIPO


Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	CONCEPTO	Cargos	Abonos
31113	EGRESOS	29/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4664 SE SOLICITA BOMBA DOSIFICADORA MOD. P151-398SI, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUOROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 3/8" ,115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016). EN EJ. OJO DE AGUA.	11,020.00	
31114	DIARIO	29/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4664 SE SOLICITA BOMBA DOSIFICADORA MOD. P151-398SI, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUOROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 3/8" ,115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016). EN EJ. OJO DE AGUA.		11,020.00
<b>SUMAS</b>			<b>11,020.00</b>	<b>11,020.00</b>


PRESUPUESTAL,31113,DIARIO,31114

SOLICITA BOMBA DOSIFICADORA MOD. P151-398SI, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUOROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 3/8" ,115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016). EN EJ. OJO DE AGUA.

000044



DIRECCION DE ADMINISTRACION DE ALMACEN  
 JEFE DE ALMACEN  
 C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ



PROVEEDOR GABRIEL ANTONIO MORALES HERNANDEZ

MUNICIPIO DE BALANCAN  
**VALE DE ENTRADA DE ALMACEN**

REQUISICION: 4342 PRY IS299 5163 Programa de Agua Limpia

STATUS: ACTIVADO

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
 Rubro: 5 ADQUISICION



29/08/2016

ID ALMACEN 4664

**ESTRUCTURA PROGRAMATICA**

Cuenta	Descripcion	Cargos	Abonos
34 2 2 3 006 K002 1.1. 6 5163			
1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	11,020.00	
1.2.5163.00001.2016.0001	PROVEEDORES Programa de Agua Limpia		11,020.00
13290 1648 IS299 5163 Programa de Agua Limpia			
	SUMAS	11,020.00	11,020.00

PRESUPUESTAL,31113,DIARIO,31114

SE SOLICITA BOMBA DOSIFICADORA MOD. P151-398SI, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUOROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 3/8" .115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMD 33(FISM 2016). EN EJ. OJO DE AGUA.


000045



DIRECCION DE ADMINISTRACION DE ALMACEN

RECIBE

JEFE DE ALMACEN  
 C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ



ENTREGA

PROVEEDOR GABRIEL ANTONIO MORALES HERNANDEZ

000065

MUNICIPIO DE BALANCAN  
VALE DE SALIDA

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
 Rubro: 3 CONSUMO  
 ENTRA: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
PAR

STATUS: ACTIVADO  
  
 4665  
30/08/2016

ID ALMACEN 4665

Cantidad Codigo Descripcion U.Med.  
 1,000 31136 BOMBA DOSIFICADORA MODELO P151-398SI EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	CDNCEPTO
1115	DIARIO	30/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4665 CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4664 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA BOMBA DOSIFICADORA MOD. P151-398SI, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUOROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 3/8" ,115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016). EN EJ. OJO DE AGUA.

Cuenta	Descripcion	Cargos	Abonos
5.1.2.1.5163.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	11,020.00	
13290 1648 IS299 5163 Programa de Agua Limpia			
1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		11,020.00
13290 1648 IS299 5163 Programa de Agua Limpia			
	SUMAS	11,020.00	11,020.00

DIARIO,31115

CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4664 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA BOMBA DOSIFICADORA MOD. P151-398SI, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUOROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 3/8" ,115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016). EN EJ. OJO DE AGUA.

000046



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y ENTREGA DE BIENES

JEFE DE ALMACEN  
 C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ



COORDINACION DEL RAMO 33



MUNICIPIO DE BALANCAN  
VALE DE ENTRADA DE ALMACEN

REQUISICION: 4343 PRY IS300 5163 Programa de Agua Limpia

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
Rubro: 5 ADQUISICION

STATUS: ACTIVADO



29/08/2016

ID ALMACEN 4662

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

34 2 2 3 006 K002 6 5163

Cantidad Codigo Descripcion U.Med.  
1,000 31136 BOMBA DOSIFICADORA MODELO P151-398SI EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	CONCEPTO
31110	EGRESOS	29/08/2016 INVENTARIO, Folio # 4662 SE SOLICITA BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P151-398SI, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUOROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 3/8" ,115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016). EN POB. MACTUN.
SUMAS		
		11,020.00 11,020.00
31111	DIARIO	29/08/2016 INVENTARIO, Folio # 4662 SE SOLICITA BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P151-398SI, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUOROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 3/8" ,115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016). EN POB. MACTUN.


PRESUPUESTAL, 31110, DIARIO, 31111

SOLICITA BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P151-398SI, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUOROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 3/8" ,115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016). EN POB. MACTUN.

000055



DIRECCION DE ADMINISTRACION  
RECIBE  
ALMACEN  
JEFE DE ALMACEN  
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ



ENTREGA  
PROVEEDOR GABRIEL ANTONIO MORALES HERNANDEZ

000067



MUNICIPIO DE BALANCAN
VALE DE ENTRADA DE ALMACEN

REQUISICION: 4343 PRY IS300 5163 Programa de Agua Limpia

STATUS: ACTIVADO

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS
Rubro: 5 ADQUISICION



29/08/2016

ID ALMACEN 4662


ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Table with columns: Cuenta, Descripcion, Cargos, Abonos. Rows include account details for 'MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES' and 'PROVEEDORES Programa de Agua Limpia'.

PRESUPUESTAL,31110,DIARIO,31111


SE SOLICITA BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P151-398SI, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESIDN DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUOROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 3/8" ,115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APDRTACION DEL 20 % DEL FONDD III RAMO 33(FISM 2016).EN POB. MACTUN.

000056



DIRECCION DE ADMINISTRACION ALMACEN REGIBE

JEFE DE ALMACEN C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ



ENTREGA (with signature)

PROVEEDOR GABRIEL ANTONIO MORALES HERNANDEZ



MUNICIPIO DE BALANCAN  
VALE DE SALIDA

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
 Rubro: 3 CONSUMO  
 ENTRA: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS PAR



30/08/2016

ID ALMACEN 4663

Cantidad Codigo Descripcion U.Med.  
 1,000 31136 BOMBA DOSIFICADORA MODELO P151-398SI EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	CONCEPTO
112	DIARIO	30/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4663 CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4662 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P151-398SI, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUDROFILM, BDLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 3/8" ,115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDD III RAMO 33(FISM 2016).EN POB. MACTUN.

Cuenta	Descripcion	Cargos	Abonos
5.1.2.1.5163.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	11,020.00	
13291 1649 IS300 5163 Programa de Agua Limpia			
1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		11,020.00
13291 1649 IS300 5163 Programa de Agua Limpia			
	SUMAS	11,020.00	11,020.00

DIARIO,31112

CONSUMO DE LA CDORDINACIDN DEL RAMO 33 Del folio 4662 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P151-398SI, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUDROFILM, BDLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CDNEXIONES DE 3/8" ,115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDD III RAMD 33(FISM 2016).EN PDB. MACTUN.

000057



DIRECCION DE ADMINISTRACION  
 ENTREGA  
 ALMACEN  
 JEFE DE ALMACEN  
 C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ

RECIBE  
 COORDINACION DEL RAMO 33



MUNICIPIO DE BALANCAN  
VALE DE ENTRADA DE ALMACEN

REQUISICION: 4344 PRY IS301 5163 Programa de Agua Limpia

STATUS: ACTIVADO

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
Rubro: 5 ADQUISICION



29/08/2016

ID ALMACEN 4656

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

34 2 2 3 006 K002 6 5163

Cantidad Codigo Descripcion U.Med.  
1,000 31136 BOMBA DOSIFICADORA MODELO P151-398SI EQUIPO



Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	CONCEPTO	Cargos	Abonos
31101	EGRESOS	29/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4656 SE SOLICITA BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P151-398SI, CAP. MAX. OE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUOROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 3/8" ,115V/60 Hz. CDN INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN EJ.EL NARANJITO.	11,020.00	
8.2.5.0.5163.00034.IS301.2480.2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		
13292		1650 IS301 5163 Programa de Agua Limpia		
8.2.4.0.5163.00034.IS301.2480.2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		11,020.00
13292		1650 IS301 5163 Programa de Agua Limpia		
		SUMAS	11,020.00	11,020.00
31102	DIARIO	29/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4656 SE SOLICITA BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P151-398SI, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUOROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 3/8" ,115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN EJ.EL NARANJITO.		

PRESUPUESTAL,31101,DIARIO,31102

SOLICITA BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P151-398SI, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUOROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 3/8" ,115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN EJ.EL NARANJITO.

000066



ENTREGA  
PROVEEDOR GABRIEL ANTONIO MORALES HERNANDEZ



# MUNICIPIO DE BALANCAN VALE DE ENTRADA DE ALMACEN

REQUISICION: 4344 PRY IS301 5163 Programa de Agua Limpia

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
Rubro: 5 ADQUISICION

STATUS: ACTIVADO



4656

29/08/2016

ID ALMACEN 4656

### ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Cuenta	Description	Cargos	Abonos
34   2   2   3   006   K002   1.1.   6   5163			
1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	11,020.00	
1650 IS301 5163 Programa de Agua Limpia			
1.1.1.2.5163.00001.2016.0001	PROVEEDORES Programa de Agua Limpia		11,020.00
13292 1650 IS301 5163 Programa de Agua Limpia			
	<b>SUMAS</b>	<b>11,020.00</b>	<b>11,020.00</b>

PRESUPUESTAL,31101,DIARIO,31102


SE SOLICITA BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P151-398SI, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUOROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 3/8" ,115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN EJ.EL NARANJITO



DIRECCION DE ADMINISTRACION RECIBE  
BALANCAN

JEFE DE ALMACEN  
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ

000067



ENTREGA

PROVEEDOR GABRIEL ANTONIO MORALES HERNANDEZ



MUNICIPIO DE BALANCAN  
VALE DE SALIDA

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
Rubro: 3 CONSUMO  
ENTRA: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
PAR

STATUS: ACTIVADO



30/08/2016

ID ALMACEN 4657

Cantidad | Codigo | Descripcion | U.Med.  
1,000 | 31136 | BOMBA DOSIFICADORA MODELO P151-398SI | EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	CONCEPTO
103	DIARIO	30/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4657 CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4656 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P151-398SI, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUOROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 3/8" ,115V/60 Hz, CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016),EN EJ.EL NARANJITO.

Cuenta	Descripcion	Cargos	Abonos
5.1.2.1.5163..2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	11,020.00	
13292	1650 IS301 5163 Programa de Agua Limpia		
1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		11,020.00
13292	1650 IS301 5163 Programa de Agua Limpia		
	SUMAS	11,020.00	11,020.00

DIARIO,31103

CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4656 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P151-398SI, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUOROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 3/8" ,115V/60 Hz, CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDD III RAMO 33(FISM 2016) EN EJ.EL NARANJITO.

000068



DIRECCION DE  
ADMINISTRACION  
ALMACEN ENTREGA

JEFE DE ALMACEN  
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ



COORDINACION DEL RAMO 33



MUNICIPIO DE BALCAN  
**VALE DE ENTRADA DE ALMACEN**

REQUISICION: 4345 PRY IS302 5163 Programa de Agua Limpia

STATUS: ACTIVADO

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
 Rubro: 5 ADQUISICION



29/08/2016

ID ALMACEN 4738

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

34 | 2 | 2 | 3 | 006 | K002 | 6 | 5163

Cantidad	Codigo	Descripcion	U.Med.
1,000	31121	BOMBA DOSIFICADORA MODELO.P141-358SI	EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	CONCEPTO	Cargos	Abonos
31233	EGRESOS	29/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4738 SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE RERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).ENLA RA. ADOLFO LOPEZ MATEOS.	10,788.00	
8.2.5.0.5163.00034.IS302.2480.2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		
13293	1651 IS302 5163 Programa de Agua Limpia			
8.2.4.0.5163.00034.IS302.2480.2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		10,788.00
13293	1651 IS302 5163 Programa de Agua Limpia			
SUMAS:			10,788.00	10,788.00
31234	DIARIO	29/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4738 SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE RERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).ENLA RA. ADOLFO LOPEZ MATEOS.		


PRESUPUESTAL,31233,DIARIO,31234

SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE RERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20-% DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).ENLA RA. ADOLFO LOPEZ MATEOS.



DIRECCION DE ADMINISTRACION DE ALMACEN

RECIBIDO  
 JEFE DE ALMACEN  
 C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ



PROVEEDOR GABRIEL ANTONIO MORALES HERNANDEZ

00077

ENTREGA



MUNICIPIO DE BALANCAN  
**VALE DE ENTRADA DE ALMACEN**

REQUISICION: 4345 PRY IS302 5163 Programa de Agua Limpia

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
Rubro: 5 ADQUISICION

STATUS: ACTIVADO



29/08/2016

ID ALMACEN 4738

**ESTRUCTURA PROGRAMATICA**

Cuenta	Descripcion	Cargos	Abonos
1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	10,788.00	
1.1.5.1.5163.00001.2016.0001	PROVEEDORES Programa de Agua Limpia		10,788.00
13293	1651 IS302 5163 Programa de Agua Limpia		
	<b>SUMAS</b>	<b>10,788.00</b>	<b>10,788.00</b>


PRESUPUESTAL,31233,DIARIO,31234

SE SOLICITA, BDMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358Si CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE RERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CDN INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDD III RAMD 33(FISM 2016). ENLA RA. ADOLFO LOPEZ MATEOS.



DIRECCION DE ADMINISTRACION  
ALMACEN RECIBE

JEFE DE ALMACEN  
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ



PROVEEDOR GABRIEL ANTONIO MORALES HERNANDEZ

000078

ENTREGA

MUNICIPIO DE BALANCAN  
VALE DE SALIDA

BALANCAN  
2014-2018

STATUS: ACTIVADO



4739

30/08/2016

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
 Rubro: 3 CONSUMO  
 ENTRA: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
PAR

ID ALMACEN 4739

Cantidad Codigo Descripcion U.Med.  
 1,000 31121 BOMBA DOSIFICADORA MODELO.P141-358SI EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	CONCEPTO	
35	DIARIO	30/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4739 CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4738 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE RERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 1/4", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).ENLA RA. ADOLFO LOPEZ MATEOS.	
Cuenta	Descripcion	Cargos	Abonos
5.1.2.1.5163.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	10,788.00	
13293 1651 IS302 5163 Programa de Agua Limpia			
1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		10,788.00
13293 1651 IS302 5163 Programa de Agua Limpia			
	SUMAS	10,788.00	10,788.00

DIARIO,31235

CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4738 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE RERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 1/4", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).ENLA RA. ADOLFO LOPEZ MATEOS.



DIRECCION DE ADMINISTRACION ALMACEN ENTREGA

JEFE DE ALMACEN  
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ

000079



COORDINACION DEL RAMO 33

000075



MUNICIPIO DE BALANCAN  
VALE DE ENTRADA DE ALMACEN

REQUISICION: 4346 PRY IS303 5163 Programa de Agua Limpia

STATUS: ACTIVADO

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
Rubro: 5 ADQUISICION



29/08/2016

ID ALMACEN 4654

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

34 2 2 3 006 K002 6 5163

Cantidad Codigo Descripcion U.Med.  
1,000 31136 BOMBA DOSIFICADORA MODELO P151-398SI EQUIPO


Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	CONCEPTO	Cuenta	Descripcion	Cargos	Abonos
31098	EGRESOS	29/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4654 SE SOLICITA BOMBA DDSIFICADORA, MDD. P151-398SI, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUDRDFILM, BDLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIDNES DE 3/8" ,115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016),EN EL EJ. FRANCISCO I.MADERO 1RA. SECCION.	8.2.5.0.5163.00034.IS303.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	11,020.00	
13294		1652 IS303 5163 Programa de Agua Limpia				
8.2.4.0.5163.00034.IS303.2480.2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES				11,020.00
13294		1652 IS303 5163 Programa de Agua Limpia				
		SUMAS			11,020.00	11,020.00
31099	DIARIO	29/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4654 SE SOLICITA BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P151-398SI, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUDROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIDNES DE 3/8" ,115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016),EN EL EJ. FRANCISCO I.MADERO 1RA. SECCION.	1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	11,020.00	
13294		1652 IS303 5163 Programa de Agua Limpia				
1.2.5163.00001.2016.0001		PROVEEDORES Programa de Agua Limpia				11,020.00
13294		1652 IS303 5163 Programa de Agua Limpia				
		SUMAS			11,020.00	11,020.00

PRESUPUESTAL,31098,DIARIO,31099

SE SOLICITA BOMBA DOSIFICADORA, MDD. P151-398SI, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUOROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIDNES DE 3/8" ,115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDD III RAMO 33(FISM 2016),EN EL EJ. FRANCISCO I.MADERO 1RA. SECCION.

000087



*[Handwritten Signature]*  
ENTREGA

RECIBO  
JEFE DE ALMACEN  
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ  
ADMINISTRACION  
ALMACEN

PROVEEDOR GABRIEL ANTONIO MORALES HERNANDEZ



MUNICIPIO DE BALANCAN  
VALE DE SALIDA

STATUS: ACTIVADO

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
Rubro: 3 CONSUMO  
ENTRA: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
PAR



30/08/2016

ID ALMACEN 4655

Cantidad Codigo Descripcion U.Med.  
1,000 31136 BOMBA DOSIFICADORA MODELO P151-398SI EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	CONCEPTO	Cuentas	Descripcion	Cargos	Abonos
0	DIARIO	30/08/2016		INVENTARID,Folio # 4655 CDNSUMO DE LA CODRDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4654 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P151-398SI, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUOROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 3/8" .115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN EL EJ. FRANCISCO I.MADERO 1RA. SECCION.		
			5.1.2.1.5163.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	11,020.00	
13294			1652 IS303 5163 Programa de Agua Limpia			
			1 1.5.1 5163.11513.0001.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		11,020.00
13294			1652 IS303 5163 Programa de Agua Limpia			
SUMAS :					11,020.00	11,020.00

DIARIO,31100

CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4654 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P151-398SI, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUOROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 3/8" .115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN EL EJ. FRANCISCO I.MADERO 1RA. SECCION.

00088

DIRECCION DE ADMINISTRACION  
ENTREGA  
ALMACEN  
JEFE DE ALMACEN  
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ

RECIBE  
COORDINACION DEL RAMO 33



# MUNICIPIO DE BALANCAN VALE DE ENTRADA DE ALMACEN

REQUISICION: 4347 PRY IS304 5163 Programa de Agua Limpia

STATUS: ACTIVADO

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS



Rubro: 5 ADQUISICION

29/08/2016

ID ALMACEN 4652

### ESTRUCTURA PROGRAMATICA

34 2 2 3 006 K002 6 5163

Cantidad Codigo Descripcion U.Med.  
1,000 31136 BOMBA DOSIFICADORA MODELO P151-398SI EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	CONCEPTO	Cuentas	Descripcion	Cargos	Abonos
31095	EGRESOS	29/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4652 SE SOLICITA BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P151-398Si, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUOROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 3/8" ,115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016). EN EL POB. GRAL. FELIPE DOMINGUEZ SUAREZ (EL ARENAL).	8.2.5.0.5163.00034.IS304.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	11,020.00	
13295			1653 IS304 5163 Programa de Agua Limpia			
8.2.4.0.5163.00034.IS304.2480.2481			1653 IS304 5163 Programa de Agua Limpia	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		11,020.00
13295			1653 IS304 5163 Programa de Agua Limpia			
SUMAS:					11,020.00	11,020.00
31096	DIARIO	29/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4652 SE SOLICITA BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P151-398Si, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUOROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 3/8" ,115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016). EN EL POB. GRAL. FELIPE DOMINGUEZ SUAREZ (EL ARENAL).	1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	11,020.00	
13295			1653 IS304 5163 Programa de Agua Limpia			
2.1.1.2.5163.00001.2016.0001			1653 IS304 5163 Programa de Agua Limpia	PROVEEDORES Programa de Agua Limpia		11,020.00
13295			1653 IS304 5163 Programa de Agua Limpia			
SUMAS:					11,020.00	11,020.00


000096

RESUPUESTAL,31095,DIARIO,31096

SE SOLICITA BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P151-398Si, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUOROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 3/8" ,115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016). EN EL POB. GRAL. FELIPE DOMINGUEZ SUAREZ (EL ARENAL).



RECIBE  
DIRECCION DE ADMINISTRACION  
JEFE DE ALMACEN  
AL Sr. G. CRISTIAN DIAZ LOPEZ



ENTREGA

PROVEEDOR GABRIEL ANTONIO MORALES HERNANDEZ

MUNICIPIO DE BALANCAN  
VALE DE SALIDA



STATUS: ACTIVADO



4653

30/08/2016

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
 Rubro: 3 CONSUMO  
 ENTRA: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
 PAR

ID ALMACEN 4653

Cantidad Codigo Descripcion U.Med.  
 1,000 31136 BOMBA DOSIFICADORA MODELO P151-398SI EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	CONCEPTO	Cuentas	Descripcion	Cargos	Abonos
31097	DIARIO	30/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4653 CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4652 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P151-398SI, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUOROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 3/8" ,115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN EL POB. GRAL. FELIPE DOMINGUEZ SUAREZ (EL ARENAL).	5 1.2.1.5163..2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	11,020.00	
			13295 1653 IS304 5163 Programa de Agua Limpia			
			1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		11,020.00
			13295 1653 IS304 5163 Programa de Agua Limpia			
SUMAS					11,020.00	11,020.00

DIARIO,31097

CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4652 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P151-398SI, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUOROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 3/8" ,115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN EL POB. GRAL. FELIPE DOMINGUEZ SUAREZ (EL ARENAL)

00097



DIRECCION DE ENTREGA  
 ADMINISTRACION  
 ALMACEN  
 JEFE DE ALMACEN  
 C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ

RECIBE  
 COORDINACION DEL RAMO 33



MUNICIPIO DE BALANCAN  
VALE DE ENTRADA DE ALMACEN

REQUISICION: 4348 PRY IS305 5163 Programa de Agua Limpia

STATUS: ACTIVADO

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
Rubro: 5 ADQUISICION



29/08/2016

ID ALMACEN 4650

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

34 . 2 . 2 . 3 . 006 . K002 . 6 . 5163

Cantidad Codigo Descripcion U.Med.  
1,000 31136 BOMBA DOSIFICADORA MODELO P151-398SI EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento


ID#	TIPO	CONCEPTO	Cargos	Abonos
31092	EGRESOS	29/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4650 SE SOLICITA BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P151-398SI, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUOROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 3/8" .115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN EJ. EL CHAMIZAL.	11,020.00	
3.2.5.0.5163.00034.IS305.2480.2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		11,020.00
13296	1654 IS305 5163 Programa de Agua Limpia			
3.2.4.0.5163.00034.IS305.2480.2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		11,020.00
13296	1654 IS305 5163 Programa de Agua Limpia			
		SUMAS	11,020.00	11,020.00
31093	DIARIO	29/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4650 SE SOLICITA BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P151-398SI, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUOROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 3/8" .115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN EJ. EL CHAMIZAL.	11,020.00	
1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		11,020.00
13296	1654 IS305 5163 Programa de Agua Limpia			
2.5163.00001.2016.0001		PROVEEDORES Programa de Agua Limpia		11,020.00
13296	1654 IS305 5163 Programa de Agua Limpia			
		SUMAS	11,020.00	11,020.00

PRESUPUESTAL,31092,DIARIO,31093

SE SOLICITA BOMBA DOSIFICADORA, MOD P151-398SI, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUOROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 3/8" .115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN EJ. EL CHAMIZAL.



RECIBE



ENTREGA

DIRECCION DE ADMINISTRACION DE ALMACEN  
JEFE DE ALMACEN  
CRISTIAN DIAZ LOPEZ

PROVEEDOR GABRIEL ANTONIO MORALES HERNANDEZ

00105



MUNICIPIO DE BALANCAN  
VALE DE SALIDA

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
 Rubro: 3 CONSUMO  
 ENTRA: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
PAR

STATUS: ACTIVADO



30/08/2016

ID ALMACEN 4651

Cantidad Codigo Descripcion U.Med.  
 1,000 31136 BOMBA DOSIFICADORA MODELO P151-398SI EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	CONCEPTO	Cargos	Abonos
31094	DIARIO	30/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4651 CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4650 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P151-398SI, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUOROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 3/8" ,115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO. INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN EJ. EL CHAMIZAL.		
Cuenta		Descripcion	Cargos	Abonos
5.1.2.1.5163..2480.2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	11,020.00	
13296	1654 IS305 5163 Programa de Agua Limpia			
1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		11,020.00
13296	1654 IS305 5163 Programa de Agua Limpia			
SUMAS			11,020.00	11,020.00

DIARIO,31094

CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4650 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P151-398SI, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUOROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 3/8" ,115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO. INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN EJ. EL CHAMIZAL.



DIRECCION DE ENTREGA Y ADMINISTRACION  
 ALMACEN JEFE DE ALMACEN  
 C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ

00106

RECIBE  
 COORDINACION DEL RAMO 33

MUNICIPIO DE BALANCAN  
**VALE DE ENTRADA DE ALMACEN**

REQUISICION: 4349 PRY IS306 5163 Programa de Agua Limpia

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
 Rubro: 5 ADQUISICION

STATUS: ACTIVADO



29/08/2016

ID ALMACEN 4736

**ESTRUCTURA PROGRAMATICA**

34 | 2 | 2 | 3 | 006 | K002 | 6 | 5163  
 Cantidad | Codigo | Descripcion | U.Med.  
 1,000 | 31121 | BOMBA DOSIFICADORA MODELO.P141-358SI | EQUIPO


Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	CONCEPTO	Cuentas	Descripcion	Cargos	Abonos
31230	EGRESOS	29/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4736 SE SDLICITA, BDMBA DOSIFICADORA, MDD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOURDFILM, BOLAS DE RERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN EL EJ. CHACAVITA.	8.2.5.0.5163.00034.IS306.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	10,788.00	
13297		1655 IS306 5163 Programa de Agua Limpia				
8.2.4.0.5163.00034.IS306.2480.2481				MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		10,788.00
13297		1655 IS306 5163 Programa de Agua Limpia				
SUMAS					10,788.00	10,788.00
31231	DIARIO	29/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4736 SE SDLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOURDFILM, BOLAS DE RERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN EL EJ. CHACAVITA.				
13297		1655 IS306 5163 Programa de Agua Limpia				
1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481				MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	10,788.00	
13297		1655 IS306 5163 Programa de Agua Limpia				
2.5163.00001.2016.0001				PROVEEDORES Programa de Agua Limpia		10,788.00
13297		1655 IS306 5163 Programa de Agua Limpia				
SUMAS					10,788.00	10,788.00


00114

**PRESUPUESTAL,31230,DIARIO,31231**

SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOURDFILM, BOLAS DE RERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN EL EJ. CHACAVITA.



JEFE DE ALMACEN  
 C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ



PROVEEDOR GABRIEL ANTONIO MORALES HERNANDEZ

ENTREGA

MUNICIPIO DE BALANCAN

VALE DE SALIDA



Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
 Rubro: 3 CONSUMO  
 ENTRA: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
PAR

STATUS: ACTIVADO



30/08/2016

ID ALMACEN 4737

Cantidad	Codigo	Descripcion	U.Med.
1,000	31121	BOMBA DOSIFICADORA MODELO.P141-358SI	EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	CONCEPTO	Cargos	Abonos
232	DIARIO	30/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4737 CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4736 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE RERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/4", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN EL EJ. CHACAVITA.		
Cuenta		Descripcion	Cargos	Abonos
5.1.2.1.5163..2480.2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	10,788.00	
13297	1655 IS306 5163 Programa de Agua Limpia			
1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		10,788.00
13297	1655 IS306 5163 Programa de Agua Limpia			
SUMAS			10,788.00	10,788.00

DIARIO,31232

CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4736 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE RERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/4", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN EL EJ. CHACAVITA.

00115



DIRECCION DE ADMINISTRACION ALMACEN ENTREGA

JEFE DE ALMACEN  
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ



COORDINACION DEL RAMO 33



MUNICIPIO DE BALANCAN  
**VALE DE ENTRADA DE ALMACEN**

REQUISICION: 4350 PRY IS307 5163 Programa de Agua Limpia

STATUS: ACTIVADO

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
Rubro: 5 ADQUISICION



29/08/2016

ID ALMACEN 4734

**ESTRUCTURA PROGRAMATICA**

34 | 2 | 2 | 3 | 006 | K002 | 6 | 5163

Cantidad | Codigo | Descripcion | U.Med.  
1,000 | 31121 | BOMBA DOSIFICADORA MODELO.P141-358SI | EQUIPO

**Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento**

ID#	TIPO	CONCEPTO	Cargos	Abonos
31227	EGRESOS	29/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4734 SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE RERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 HZ. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016). EN EL EJ. EL LIMON.	10,788.00	
Cuenta Descripción				
8.2.5.0.5163.00034.IS307.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		10,788.00	
13298	1656 IS307 5163 Programa de Agua Limpia			
8.2.4.0.5163.00034.IS307.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES			10,788.00
13298	1656 IS307 5163 Programa de Agua Limpia			
SUMAS			10,788.00	10,788.00
31228	DIARIO	29/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4734 SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE RERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 HZ. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016). EN EL EJ. EL LIMON.	10,788.00	
Cuenta Descripción				
1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		10,788.00	
13298	1656 IS307 5163 Programa de Agua Limpia			
1.2.5163.00001.2016.0001	PROVEEDORES Programa de Agua Limpia			10,788.00
98	1656 IS307 5163 Programa de Agua Limpia			
SUMAS			10,788.00	10,788.00

**PRESUPUESTAL,31227,DIARIO,31228**


SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE RERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 HZ. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016). EN EL EJ. EL LIMON.



DIRECCION DE ADMINISTRACION ALMACEN

RECIBE

JEFE DE ALMACEN  
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ



ENTREGA

PROVEEDOR GABRIEL ANTONIO MORALES HERNANDEZ



MUNICIPIO DE BALANCAN  
VALE DE SALIDA

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
Rubro: 3 CONSUMO  
ENTRA: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
PAR

STATUS: ACTIVADO  
4735  
30/08/2016

ID ALMACEN 4735

Cantidad	Codigo	Descripcion	U.Med.
1,000	31121	BOMBA DOSIFICADORA MODELO.P141-358SI	EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	CONCEPTO	Cargos	Abonos
229	DIARIO	30/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4735 CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4734 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE RERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN EL EJ. EL LIMON.	10,788.00	
5.1.2.1.5163.2480.2481		Descripcion: MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		
13298	1656 IS307 5163 Programa de Agua Limpia			
1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481		Descripcion: MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		10,788.00
13298	1656 IS307 5163 Programa de Agua Limpia			
SUMAS			10,788.00	10,788.00

DIARIO,31229

CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4734 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA, BOMBA DDSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESIDN, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE RERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN EL EJ. EL LIMON.

000124



DIRECCION ENTREGA  
ADMINISTRACION  
ALMACEN  
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ



COORDINACION DEL RAMO 33

# MUNICIPIO DE BALANCAN VALE DE ENTRADA DE ALMACEN

REQUISICION: 4351 PRY IS308 5163 Programa de Agua Limpia

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
Rubro: 5 ADQUISICION

STATUS: ACTIVADO



29/08/2016

ID ALMACEN 4648

### ESTRUCTURA PROGRAMATICA

34 | 2 | 2 | 3 | 006 | K002 | 6 | 5163

Cantidad Codigo Descripcion U.Med.  
1,000 31136 BOMBA DOSIFICADORA MODELO P151-398SI EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento


ID#	TIPO	CONCEPTO	Cuentas	Descripcion	Cargos	Abonos
31087	EGRESOS	29/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4648 SE SOLICITA BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P151-398SI, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUOROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 3/8" ,115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN EL EJ. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO.	8.2.5.0.5163.00034.IS308.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	11,020.00	
13299		1657 IS308 5163 Programa de Agua Limpia				
31088	DIARIO	29/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4648 SE SOLICITA BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P151-398SI, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUOROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 3/8" ,115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN EL EJ. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO.	8.2.4.0.5163.00034.IS308.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		11,020.00
13299		1657 IS308 5163 Programa de Agua Limpia				
SUMAS					11,020.00	11,020.00

### PRESUPUESTAL,31087,DIARIO,31088

SOLICITA BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P151-398SI, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUOROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 3/8" ,115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN EL EJ. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO.



RECIBE  
DIRECCION DE ADMINISTRACION  
JEFE DE ALMACEN  
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ



ENTREGA  
PROVEEDOR GABRIEL ANTONIO MORALES HERNANDEZ

000133



MUNICIPIO DE BALANCAN  
**VALE DE ENTRADA DE ALMACEN**

REQUISICION: 4351 PRY IS308 5163 Programa de Agua Limpia

STATUS: ACTIVADO

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
 Rubro: 5 ADQUISICION



29/08/2016

ID ALMACEN 4648

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Cuenta	Descripcion	Cargos	Abonos
34 2 2 3 006 K002 1.1. 6 5163			
1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	11,020.00	
1657 IS308 5163 Programa de Agua Limpia			
1.1.1.2.5163.00001.2016.0001	PROVEEDORES Programa de Agua Limpia		11,020.00
13299 1657 IS308 5163 Programa de Agua Limpia			
	SUMAS	11,020.00	11,020.00

PRESUPUESTAL,31087,DIARIO,31088


SE SOLICITA BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P151-398SI, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUOROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 3/8" ,115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO. INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN EL EJ. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO



DIRECCION DE  
 ADMINISTRACION  
 ALMACEN

RECIBE

JEFE DE ALMACEN  
 C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ



ENTREGA

PROVEEDOR GABRIEL ANTONIO MORALES  
 HERNANDEZ

000134



MUNICIPIO DE BALANCAN  
VALE DE SALIDA

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
Rubro: 3 CONSUMO  
ENTRA: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
PAR

STATUS: ACTIVADD  
4649



30/08/2016

ID ALMACEN 4649

Cantidad Codigo Descripcion U.Med.  
1,000 31136 BOMBA DOSIFICADORA MODELO P151-398SI EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID# TIPO CONCEPTO  
39 DIARIO 30/08/2016 INVENTARIO Folio # 4649 CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4648 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P151-398SI, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUOROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 3/8" ,115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FDND0 III RAMO 33(FISM 2016).EN EL EJ. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO.

Cuenta	Descripcion	Cargos	Abonos
5.1.2.1.5163.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	11,020.00	
13299 1657 IS308 5163 Programa de Agua Limpia			
1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		11,020.00
13299 1657 IS308 5163 Programa de Agua Limpia			
SUMAS		11,020.00	11,020.00

DIARIO,31089

CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4648 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P151-398SI, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUOROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 3/8" ,115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN EL EJ. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO.



DIRECCION DE ADMINISTRACION ALMACEN  
ENTREGA  
JEFE DE ALMACEN  
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ

000135

RECIBE  
COORDINACION DEL RAMO 33

000088



MUNICIPIO DE BALANCAN  
**VALE DE ENTRADA DE ALMACEN**

REQUISICION: 4352 PRY IS309 5163 Programa de Agua Limpia

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
 Rubro: 5 ADQUISICION

STATUS: ACTIVADO



29/08/2016

ID ALMACEN 4732

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

34 | 2 | 2 | 3 | 006 | K002 | 6 | 5163

Cantidad | Codigo | Descripcion | U.Med.  
 1,000 | 31121 | BOMBA DOSIFICADORA MODELO.P141-358SI | EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	CONCEPTO	Cargos	Abonos
31224	EGRESOS	29/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4732 SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE RERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/4", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN LA RA. SANTA CRUZ.	10,788.00	
8.2.5.0.5163.00034.IS309.2480.2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		
13300	1658 IS309 5163 Programa de Agua Limpia			
8.2.4.0.5163.00034.IS309.2480.2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		10,788.00
13300	1658 IS309 5163 Programa de Agua Limpia			
<b>SUMAS</b>			<b>10,788.00</b>	<b>10,788.00</b>
31225	DIARIO	29/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4732 SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE RERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/4", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN LA RA. SANTA CRUZ.		

PRESUPUESTAL,31224,DIARIO,31225

00144


SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE RERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/4", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN LA RA. SANTA CRUZ.



DIRECCION DE ADMINISTRACION ALMACEN

RECIBE

JEFE DE ALMACEN  
 C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ



ENTREGA

PROVEEDOR GABRIEL ANTONIO MORALES HERNANDEZ



# MUNICIPIO DE BALANCAN VALE DE ENTRADA DE ALMACEN

REQUISICION: 4352 PRY IS309 5163 Programa de Agua Limpia

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
Rubro: 5 ADQUISICION

STATUS: ACTIVADO



29/08/2016

ID ALMACEN 4732

## ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Cuenta	Descripcion	Cargos	Abonos
1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	10,788.00	
1.1.2.5163.00001.2016.0001	PROVEEDORES Programa de Agua Limpia		10,788.00
<b>SUMAS</b>		<b>10,788.00</b>	<b>10,788.00</b>


PRESUPUESTAL,31224,DIARIO,31225

SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358Si CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE RERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO. INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN LA RA. SANTA CRUZ.

000145



RECIBE  
JEFE DE ALMACEN  
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ




ENTREGA

PROVEEDOR GABRIEL ANTONIO MORALES HERNANDEZ



MUNICIPIO DE BALANCAN  
VALE DE SALIDA

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
Rubro: 3 CONSUMO  
ENTRA: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
PAR



30/08/2016

ID ALMACEN 4733

Cantidad	Codigo	Descripcion	U.Med.
1,000	31121	BOMBA DOSIFICADORA MODELO P141-358SI	EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	CONCEPTO	Cargos	Abonos
1226	DIARIO	30/08/2016 INVENTARIO, Folio # 4733 CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4732 POR CONCEPTO DE SE SDLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE RERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/4", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016). EN LA RA. SANTA CRUZ.	10,788.00	
5.1.2.1.5163.2480.2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		
13300	1658 IS309 5163 Programa de Agua Limpia			
1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		10,788.00
13300	1658 IS309 5163 Programa de Agua Limpia			
SUMAS			10,788.00	10,788.00


DIARIO,31226

CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4732 POR CONCEPTO DE SE SDLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE RERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/4", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016). EN LA RA. SANTA CRUZ.

000146



DIRECCION DE ADMINISTRACION DE BIENES  
JEFE DE ALMACEN  
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ



COORDINACION DEL RAMO 33

MUNICIPIO DE BALANCAN  
VALE DE ENTRADA DE ALMACEN

REQUISICION: 4353 PRY IS310.5163 Programa de Agua Limpia

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
Rubro: 5 ADQUISICION

STATUS: ACTIVADO



29/08/2016

ID ALMACEN 4730

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

34	2	2	3	006	K002	6	5163
Cantidad	Codigo	Descripcion					U.Med.
1,000	31121	BOMBA DOSIFICADORA MODELO.P141-358SI					EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	CONCEPTO	Cargos	Abonos
31221	EGRESOS	29/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4730 SE SDLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLUORFILM, BOLAS DE RERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CDNEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APDRTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016),DE LA COL. PLAN DE GUADALUPE SECCION CENTRAL.	10,788.00	
31222	DIARIO	29/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4730 SE SOLICITA, BOMBA DDSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE RERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CDNEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APDRTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016),DE LA COL. PLAN DE GUADALUPE SECCION CENTRAL.		10,788.00
SUMAS			10,788.00	10,788.00


PRESUPUESTAL,31221,DIARIO,31222

SE SDLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE RERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016),DE LA COL. PLAN DE GUADALUPE SECCION CENTRAL.



RECIBE

JEFE DE ALMACEN  
G. CRISTIAN DIAZ LOPEZ



ENTREGA

PROVEEDOR GABRIEL ANTONIO MORALES HERNANDEZ

DIRECCION DE ADMINISTRACION  
ELABORO: CRISTIAN DIAZ  
Formato: MIE01405EN  
SiaSoft SimunAlm 4.0

000092



# MUNICIPIO DE BALANCAN VALE DE ENTRADA DE ALMACEN

REQUISICION: 4353 PRY IS310 5163 Programa de Agua Limpia

Almacen: 554     0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
Rubro: 5     ADQUISICION

STATUS: ACTIVADO  
  
4730

29/08/2016

ID ALMACEN 4730

### ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Cuenta	Descripcion	Cargos	Abonos
34   2   2   3   006   K002   1.1.   6   5163			
1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	10,788.00	
1659 IS310 5163 Programa de Agua Limpia			
1.1.1.2.5163.00001.2016.0001	PROVEEDORES Programa de Agua Limpia		10,788.00
13301 1659 IS310 5163 Programa de Agua Limpia			
	<b>SUMAS</b>	<b>10,788.00</b>	<b>10,788.00</b>

PRESUPUESTAL,31221,DIARIO,31222

SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE RERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/2". 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).DE LA COL. PLAN DE GUADALUPE SECCION CENTRAL.

000156

RECIBE



DIRECCION DE ADMINISTRACION DE ALMACEN  
ALMACEN JEFE DE ALMACEN  
ALMACEN CRISTIAN DIAZ LOPEZ

PROVEEDOR

GABRIEL ANTONIO MORALES HERNANDEZ  
CALLE LIBERTAD 198 Lote 20 Col. Triunfo de la Libertad CP 29099 Villahermosa, Tabasco  
Tel: 99213578131 y 3553211

ENTREGA  
PROVEEDOR GABRIEL ANTONIO MORALES HERNANDEZ



MUNICIPIO DE BALANCAN  
VALE DE SALIDA

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
 Rubro: 3 CONSUMO  
 ENTRA: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
 PAR

STATUS: ACTIVADO  
  
 4731

30/08/2016

ID ALMACEN 4731

Cantidad	Codigo	Descripcion	U.Med.
1,000	31121	BOMBA DOSIFICADORA MODELO.P141-358SI	EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	CONCEPTO
223	DIARIO	30/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4731 CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4730 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE RERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).DE LA COL. PLAN DE GUADALUPE SECCION CENTRAL.

Cuenta	Descripcion	Cargos	Abonos
5.1.2.1.5163..2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	10,788.00	
13301 1659 IS310 5163 Programa de Agua Limpia			
1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		10,788.00
13301 1659 IS310 5163 Programa de Agua Limpia			
SUMAS		10,788.00	10,788.00

DIARIO,31223

CONSUMO DE LA CDORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4730 PDR CONCEPTO DE SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE RERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).DE LA COL. PLAN DE GUADALUPE SECCION CENTRAL.

000157



DIRECCION DE ADMINISTRACION  
 ALMACEN ENTREGA  
 JEFE DE ALMACEN  
 C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ

RECIBE  
 COORDINACION DEL RAMO 33



MUNICIPIO DE BALANCAN
VALE DE ENTRADA DE ALMACEN

REQUISICION: 4354 PRY IS311 5163 Programa de Agua Limpia

STATUS: ACTIVADO

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS



Rubro: 5 ADQUISICION

4646

29/08/2016

ID ALMACEN 4646

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

34 2 2 3 006 K002 6 5163


Cantidad Codigo Descripcion U.Med.
1,000 31136 BOMBA DOSIFICADORA MODELO P151-398SI EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

Table with columns: ID#, TIPO, CONCEPTO, Cuenta, Descripcion, Cargos, Abonos. Includes entries for 31084 and 31085 with detailed descriptions of the dosing pump and its components.

PRESUPUESTAL,31084,DIARIO,31085

SE SOLICITA BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P151-398SI, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUOROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 3/8" .115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN EL EJ. FRANCISCO VILLA.



Handwritten signature and number 00165

RECIBI
JEFE DE ALMACEN
DIRECTOR CRISTIAN DIAZ LOPEZ
ADMINISTRACION

PROVEEDOR GABRIEL ANTNDNIO MORALES HERNANDEZ



MUNICIPIO DE BALANCAN  
VALE DE SALIDA

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
Rubro: 3 CONSUMO  
ENTRA: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
PAR

STATUS: ACTIVADO  
4647

30/08/2016

ID ALMACEN 4647

Cantidad Codigo Descripcion U.Med.  
1,000 31136 BOMBA DOSIFICADORA MODELO P151-398SI EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	CONCEPTO	
31086	DIARIO	30/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4647 CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Oel folio 4646 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P151-398SI, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUOROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 3/8" ,115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016),EN EL EJ. FRANCISCO VILLA.	
Cuenta	Descripcion	Cargos	Abonos
5.1.2.1.5163.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	11,020.00	
13302 1660 IS311 5163 Programa de Agua Limpia			
1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		11,020.00
13302 1660 IS311 5163 Programa de Agua Limpia			
	SUMAS	11,020.00	11,020.00

DIARIO,31086

CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4646 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P151-398SI, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUOROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 3/8" ,115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016),EN EL EJ. FRANCISCO VILLA.



DIRECCION ENTREGA  
ADMINISTRACION  
ALMACEN  
JEFE DE ALMACEN  
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ



COORDINACION DEL RAMO 33

000166

000006



MUNICIPIO DE BALANCAN  
VALE DE ENTRADA DE ALMACEN

REQUISICION: 4355 PRY IS312 5163 Programa de Agua Limpia

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
Rubro: 5 ADQUISICION

STATUS: ACTIVADO  
4728

29/08/2016

ID ALMACEN 4728

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

34 | 2 | 2 | 3 | 006 | K002 | 6 | 5163

Cantidad | Codigo | Descripcion | U.Med.  
1,000 | 31121 | BOMBA DOSIFICADORA MODELO.P141-358SI | EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	CONCEPTO
31218	EGRESOS	29/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4728 SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE RERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN EL EJ.ING. MARIO CALCANEO SANCHEZ.
31219	DIARIO	29/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4728 SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE RERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN EL EJ.ING. MARIO CALCANEO SANCHEZ.


Cuenta	Descripcion	Cargos	Abonos
8.2.5.0.5163.00034.IS312.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	10,788.00	
13303 1661 IS312 5163 Programa de Agua Limpia			
8.2.4.0.5163.00034.IS312.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		10,788.00
13303 1661 IS312 5163 Programa de Agua Limpia			
SUMAS		10,788.00	10,788.00

PRESUPUESTAL,31218,DIARIO,31219

SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE RERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN EL EJ.ING. MARIO CALCANEO SANCHEZ.



DIRECCION DE RECIBO  
ADMINISTRACION  
ALMACEN DE ALMACEN  
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ



ENTREGA

PROVEEDOR GABRIEL ANTONIO MORALES HERNANDEZ

00175



# MUNICIPIO DE BALANCAN VALE DE ENTRADA DE ALMACEN

REQUISICION: 4355 PRY IS312 5163 Programa de Agua Limpia

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
Rubro: 5 ADQUISICION

STATUS: ACTIVADO



29/08/2016

ID ALMACEN 4728

### ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Cuenta	Descripcion	Cargos	Abonos
34   2   2   3   006   K002   1.1.   6   5163			
1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	10,788.00	
1661 IS312 5163 Programa de Agua Limpia			
1.1.2.5163.00001.2016.0001	PROVEEDORES Programa de Agua Limpia		10,788.00
1661 IS312 5163 Programa de Agua Limpia			
	<b>SUMAS</b>	<b>10,788.00</b>	<b>10,788.00</b>


### PRESUPUESTAL,31218,DIARIO,31219

SE SOLICITA, BDMBA DDSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESIDN, CABEZAL Y CUERPD DE PVC, DIAFRAGMA DE FLOURDFILM, BOLAS DE RERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIDNES. CDNEXIDNES DE 1/2", 115V/60 HZ. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APDRTACION DEL 20 % DEL FDNDO III RAMO 33(FISM 2016).EN EL EJ.ING. MARIO CALCANEO SANCHEZ.



DIRECCION DE  
ADMINISTRACION  
ALMACEN RECIBE

JEFE DE ALMACEN  
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ



PROVEEDOR GABRIEL ANTONIO MORALES  
HERNANDEZ

ENTREGA

000176



MUNICIPIO DE BALANCAN  
VALE DE SALIDA

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
 Rubro: 3 CONSUMO  
 ENTRA: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
 PAR

STATUS: ACTIVADO  
  
 4729

30/08/2016

ID ALMACEN 4729

Cantidad	Codigo	Descripcion	U.Med.
1,000	31121	BOMBA DOSIFICADORA MODELO.P141-358SI	EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	CONCEPTO	Cargos	Abonos
31220	DIARIO	INVENTARIO,Folio # 4729 CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4728 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE RERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN EL EJ.ING. MARIO CALCANE O SANCHEZ.		
Cuenta		Descripcion		
5.1.2.1.5163..2480.2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	10,788.00	
13303	1661 IS312 5163 Programa de Agua Limpia			
1.1.5.1.5163.11513.0001..2480.2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		10,788.00
13303	1661 IS312 5163 Programa de Agua Limpia			
SUMAS			10,788.00	10,788.00

DIARIO,31220

CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4728 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE RERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN EL EJ.ING. MARIO CALCANE O SANCHEZ.



DIRECCION DE ADMINISTRACION ALMACEN ENTREGA

JEFE DE ALMACEN  
C. CRISTIAN DIAZ LOREZ

00177



COORDINACION DEL RAMO 33



MUNICIPIO DE BALANCAN  
VALE DE ENTRADA DE ALMACEN

REQUISICION: 4356 PRY IS313 5163 Programa de Agua Limpia

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
Rubro: 5 ADQUISICION

STATUS: ACTIVADO  
4726

29/08/2016

ID ALMACEN 4726

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

34	2	2	3	006	K002	6	5163
Cantidad	Codigo	Descripcion					U.Med.
1,000	31121	BOMBA DOSIFICADORA MODELO.P141-358SI					EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	CONCEPTO		
31215	EGRESOS	29/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4726 SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE RERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN EL EJ. AGRICULTORES DEL NORTE 2DA. SECCION.		
Cuenta	Descripcion	Cargos	Abonos	
8.2.5.0.5163.00034.IS313.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	10,788.00		
13304	1662 IS313 5163 Programa de Agua Limpia			
8.2.4.0.5163.00034.IS313.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		10,788.00	
13304	1662 IS313 5163 Programa de Agua Limpia			
31216	DIARIO	29/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4726 SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE RERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN EL EJ. AGRICULTORES DEL NORTE 2DA. SECCION.		
		SUMAS	10,788.00	10,788.00

PRESUPUESTAL,31215,DIARIO,31216

SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE RERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN EL EJ. AGRICULTORES DEL NORTE 2DA. SECCION.

00186



DIRECCION DE ADMINISTRACION  
RECIBE  
ALMACEN  
JEFE DE ALMACEN  
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ

Stamp of Gabriel Antonio Morales Hernandez, including contact information: Calle 100 No. 100, Lote 21 Col. Triunfo de la Victoria, P. 85399 Villahermosa, Tabasco. Tel: 993 355 81 311, 355 32 11.

ENTREGA

PROVEEDOR GABRIEL ANTONIO MORALES HERNANDEZ



# MUNICIPIO DE BALANCAN VALE DE ENTRADA DE ALMACEN

REQUISICION: 4356 PRY IS313 5163 Programa de Agua Limpia

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
Rubro: 5 ADQUISICION

STATUS: ACTIVADO



29/08/2016

ID ALMACEN 4726

### ESTRUCTURA PROGRAMATICA


Cuenta	Descripcion	Cargos	Abonos
34   2   2   3   006   K002   1.1.   6   5163			
1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	10,788.00	
1662 IS313 5163 Programa de Agua Limpia			
2.1.1.2.5163.00001.2016.0001	PROVEEDORES Programa de Agua Limpia		10,788.00
13304	1662 IS313 5163 Programa de Agua Limpia		
<b>SUMAS</b>		<b>10,788.00</b>	<b>10,788.00</b>

PRESUPUESTAL,31215,DIARIO,31216

SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE RERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN EL EJ. AGRICULTORES DEL NORTE 2DA. SECCION.



RECIBE  
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE ALMACEN  
ALMACEN  
CRISTIAN DIAZ LOPEZ



ENTREGA

PROVEEDOR GABRIEL ANTONIO MORALES HERNANDEZ

000187



MUNICIPIO DE BALANCAN  
VALE DE SALIDA

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
 Rubro: 3 CONSUMO  
 ENTRA: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
PAR



30/08/2016

ID ALMACEN 4727

Cantidad	Codigo	Descripcion	U.Med.
1,000	31121	BOMBA DOSIFICADORA MODELO.P141-358SI	EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento


ID#	TIPO	CONCEPTO
7	DIARIO	30/08/2016 INVENTARIO.Folio # 4727 CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4726 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE RERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/4", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDD III RAMO 33(FISM 2016).EN EL EJ. AGRICULTORES DEL NORTE 2DA. SECCIDN.

Cuenta	Descripcion	Cargos	Abonos
5.1.2.1.5163.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	10,788.00	
13304 1662 IS313 5163 Programa de Agua Limpia			
1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		10,788.00
13304 1662 IS313 5163 Programa de Agua Limpia			
SUMAS		10,788.00	10,788.00

DIARIO,31217

CONSUMO DE LA CODRDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4726 PDR CONCEPTO DE SE SOLICITA, BOMBA DDSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESIDN, CABEZAL Y CUERPD DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BDLAS DE RERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/4", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDD III RAMO 33(FISM 2016).EN EL EJ. AGRICULTORES DEL NRORTE 2DA. SECCIDN.

000188



DIRECCION DE ENTREGAS  
ADMINISTRATIVA  
ALMACEN JEFE DE ALMACEN  
C. CRISTIAN DIAZ-LOPEZ

RECIBE  
COORDINACION DEL RAMO 33



# MUNICIPIO DE BALANCAN VALE DE ENTRADA DE ALMACEN

REQUISICION: 4357 PRY IS314 5163 Programa de Agua Limpia

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
Rubro: 5 ADQUISICION

STATUS: ACTIVADO  
  
4724

29/08/2016

ID ALMACEN 4724

### ESTRUCTURA PROGRAMATICA

| 34 | 2 | 2 | 3 | | 006 | K002 | | 6 | 5163 |

Cantidad | Codigo | Descripcion | U.Med.  
1,000 | 31121 | BOMBA DOSIFICADORA MODELO.P141-358SI | EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	CONCEPTO
31212	EGRESOS	29/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4724 SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE RERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20% DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EJ. MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCION.
8.2.5.0.5163.00034.IS314.2480.2481		13305 1663 IS314 5163 Programa de Agua Limpia
		8.2.4.0.5163.00034.IS314.2480.2481
		13305 1663 IS314 5163 Programa de Agua Limpia
		31213
	DIARIO	29/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4724 SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE RERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20% DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EJ. MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCION.


PRESUPUESTAL,31212,DIARIO,31213

SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE RERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20% DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EJ. MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCION.



DIRECCION DE ADMINISTRACION DE ALMACEN RECIBE

JEFE DE ALMACEN  
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ



000197  
  
ENTREGA

PROVEEDOR GABRIEL ANTONIO MORALES HERNANDEZ



MUNICIPIO DE BALANCAN  
**VALE DE ENTRADA DE ALMACEN**

REQUISICION: 4357 PRY IS314 5163 Programa de Agua Limpia

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
 Rubro: 5 ADQUISICION

STATUS: ACTIVADO  
  
 4724  
 29/08/2016

ID ALMACEN 4724

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Cuenta	Descripcion	Cargos	Abonos
1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	10,788.00	
5	1663 IS314 5163 Programa de Agua Limpia		
1.1.1.2.5163.00001.2016.0001	PROVEEDORES Programa de Agua Limpia		10,788.00
13305	1663 IS314 5163 Programa de Agua Limpia		
	<b>SUMAS</b>	<b>10,788.00</b>	<b>10,788.00</b>

PRESUPUESTAL,31212,DIARIO,31213


SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE RERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES OE 1/4", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EJ. MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCION.



DIRECCION DE  
 ADMINISTRACION  
 ALMACEN

RECIBE  
 JEFE DE ALMACEN  
 C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ

000198



ENTREGA  
 PROVEEDOR GABRIEL ANTONIO MORALES HERNANDEZ

MUNICIPIO DE BALANCAN  
VALE DE SALIDA

BALANCAN  
2016-2018

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
 Rubro: 3 CONSUMO  
 ENTRA: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
 PAR

STATUS: ACTIVADO  
  
 4725

30/08/2016

ID ALMACEN 4725

Cantidad	Codigo	Descripcion	U.Med.
1,000	31121	BOMBA DOSIFICADORA MODELO.P141-358SI	EQUIPO

Poliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	CONCEPTO	Cargos	Abonos
14	DIARIO	30/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4725 CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4724 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE RERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EJ. MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCION.		
Cuenta	Descripcion	Cargos	Abonos	
5.1.2.1.5163.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	10,788.00		
13305	1663 IS314 5163 Programa de Agua Limpia			
1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES			10,788.00
13305	1663 IS314 5163 Programa de Agua Limpia			
		SUMAS	10,788.00	10,788.00

DIARIO,31214

CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4724 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE RERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EJ. MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCION.



DIRECCION DE ADMINISTRACION  
ENTREGA  
ALMACEN

JEFE DE ALMACEN  
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ

000199

RECIBE  
COORDINACION DEL RAMO 33



MUNICIPIO DE BALANCAN  
VALE DE ENTRADA DE ALMACEN

REQUISICION: 4358 PRY IS315 5163 Programa de Agua Limpia

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
Rubro: 5 ADQUISICION

STATUS: ACTIVADO



29/08/2016

ID ALMACEN 4722

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

34 | 2 | 2 | 3 | 006 | K002 | 6 | 5163

Cantidad	Codigo	Descripcion	U.Med.
1,000	31121	BOMBA DOSIFICADORA MODELO.P141-358SI	EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	CONCEPTO																								
31209	EGRESOS	29/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4722 SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLDURDFILM, BOLAS DE RERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN EL EJ. PARAISO EL TINTO.																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cuenta</th> <th>Descripcion</th> <th>Cargos</th> <th>Abonos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8.2.5.0.5163.00034.IS315.2480.2481</td> <td>MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES</td> <td>10,788.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>13306 1664 IS315 5163 Programa de Agua Limpia</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8.2.4.0.5163.00034.IS315.2480.2481</td> <td>MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES</td> <td></td> <td>10,788.00</td> </tr> <tr> <td>13306 1664 IS315 5163 Programa de Agua Limpia</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>SUMAS</b></td> <td><b>10,788.00</b></td> <td><b>10,788.00</b></td> </tr> </tbody> </table>			Cuenta	Descripcion	Cargos	Abonos	8.2.5.0.5163.00034.IS315.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	10,788.00		13306 1664 IS315 5163 Programa de Agua Limpia				8.2.4.0.5163.00034.IS315.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		10,788.00	13306 1664 IS315 5163 Programa de Agua Limpia				<b>SUMAS</b>		<b>10,788.00</b>	<b>10,788.00</b>
Cuenta	Descripcion	Cargos	Abonos																							
8.2.5.0.5163.00034.IS315.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	10,788.00																								
13306 1664 IS315 5163 Programa de Agua Limpia																										
8.2.4.0.5163.00034.IS315.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		10,788.00																							
13306 1664 IS315 5163 Programa de Agua Limpia																										
<b>SUMAS</b>		<b>10,788.00</b>	<b>10,788.00</b>																							
31210	DIARIO	29/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4722 SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE RERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN EL EJ. PARAISO EL TINTO.																								

PRESUPUESTAL,31209,DIARIO,31210

SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE RERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN EL EJ. PARAISO EL TINTO.


000208



DIRECCION DE ADMINISTRACION ALMACEN

RECIBE

JEFE DE ALMACEN  
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ



ENTREGA

PROVEEDOR GABRIEL ANTONIO MORALES HERNANDEZ



# MUNICIPIO DE BALANCAN VALE DE ENTRADA DE ALMACEN

REQUISICION: 4358 PRY IS315 5163 Programa de Agua Limpia

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
Rubro: 5 ADQUISICION

STATUS: ACTIVADO  
  
4722

29/08/2016

ID ALMACEN 4722


### ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Cuenta	34	2	2	3	006	K002	1.1.	6	5163	Descripcion	Cargos	Abonos
1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481										MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	10,788.00	
										1664 IS315 5163 Programa de Agua Limpia		
1.1.1.2.5163.00001.2016.0001										PROVEEDORES Programa de Agua Limpia		10,788.00
										13306 1664 IS315 5163 Programa de Agua Limpia		
<b>SUMAS</b>											10,788.00	10,788.00

PRESUPUESTAL,31209,DIARIO,31210

SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLDUROFILM, BOLAS DE RERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016),EN EL EJ. PARAISO EL TINTO.

00209



DIRECCION DE ADMINISTRACION  
ALMACEN JEFE DE ALMACEN  
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ

ENTREGA

PROVEEDOR GABRIEL ANTONIO MORALES HERNANDEZ

000107



MUNICIPIO DE BALANCAN  
VALE DE SALIDA

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
Rubro: 3 CONSUMO  
ENTRA: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
PAR



30/08/2016

ID ALMACEN 4723

Cantidad	Codigo	Descripcion	U.Med.
1,000	31121	BOMBA DOSIFICADORA MODELO.P141-358SI	EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	CONCEPTO	Cargos	Abonos
1211	DIARIO	30/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4723 CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4722 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLDUROFILM, BOLAS DE RERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016),EN EL EJ. PARAISO EL TINTO.	10,788.00	10,788.00
5.1.2.1.5163.2480.2481		Descripcion: MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	Cargos: 10,788.00	Abonos:
13306	1664 IS315 5163 Programa de Agua Limpia			
1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481		Descripcion: MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		10,788.00
13306	1664 IS315 5163 Programa de Agua Limpia			
SUMAS			10,788.00	10,788.00

DIARIO,31211

CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4722 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE RERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016),EN EL EJ. PARAISO EL TINTO.

000210



DIRECCION DE ADMINISTRACION  
ALMACEN

ENTREGA

JEFE DE ALMACEN  
C. CRISTIAN DIAZ LOREZ

RECIBE  
COORDINACION DEL RAMO 33




# MUNICIPIO DE BALANCAN VALE DE ENTRADA DE ALMACEN

REQUISICION: 4359 PRY IS316 5163 Programa de Agua Limpia

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
Rubro: 5 ADQUISICION

STATUS: ACTIVADO



29/08/2016

ID ALMACEN 4720

### ESTRUCTURA PROGRAMATICA

34 2 2 3 006 K002 6 5163

Cantidad Codigo Descripcion U.Med.  
1,000 31121 BOMBA DOSIFICADORA MODELO P141-358SI EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	CONCEPTO	Cuentas	Descripcion	Cargos	Abonos
31206	EGRESOS	29/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4720 SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE RERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20% DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN LA RA. EL CIBALITO.	8.2.5.0.5163.00034.IS316.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	10,788.00	
13307		1665 IS316 5163 Programa de Agua Limpia				
8.2.4.0.5163.00034.IS316.2480.2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES				10,788.00
13307		1665 IS316 5163 Programa de Agua Limpia				
SUMAS					10,788.00	10,788.00
31207	DIARIO	29/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4720 SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE RERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20% DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN LA RA. EL CIBALITO.	1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	10,788.00	
13307		1665 IS316 5163 Programa de Agua Limpia				
1.2.5163.00001.2016.0001		PROVEEDORES Programa de Agua Limpia				10,788.00
13307		1665 IS316 5163 Programa de Agua Limpia				
SUMAS					10,788.00	10,788.00


### PRESUPUESTAL,31206,DIARIO,31207

SE SOLICITA BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE RERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20% DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN LA RA. EL CIBALITO.



RECIBE

DIRECCION DE ADMINISTRACION DE ALMACEN  
JEFE DE ALMACEN  
CRISTIAN DIAZ LOPEZ



ENTREGA

PROVEEDOR GABRIEL ANTONIO MORALES HERNANDEZ

MUNICIPIO DE BALANCAN  
VALE DE SALIDA



Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
 Rubro: 3 CONSUMO  
 ENTRA: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
 PAR

STATUS: ACTIVADO



30/08/2016

ID ALMACEN 4721

Cantidad Codigo Descripcion U.Me  
 1,000 31121 BOMBA DOSIFICADORA MODELO.P141-358SI EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	CONCEPTO		
308	DIARIO	30/08/2016	INVENTARIO,Folio # 4721 CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4720 POR SOLICITA. BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE RERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/2". 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016). EN LA RA. EL CIBALITO.	EPTO DE SE 17.3 BAR) DE ALVULA DE 4 EL 20 % DEL
Cuenta	Descripcion	Cargos	Abonos	
5.1.2.1.5163.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	10,788.00		
13307 1665 IS316 5163 Programa de Agua Limpia				
1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		10,788.00	
13307 1665 IS316 5163 Programa de Agua Limpia				
		SUMAS	10,788.00	10,788.00

DIARIO,31208

CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4720 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA. BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM. BOLAS DE RERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/2". 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO. INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016) EN LA RA. EL CIBALITO.

000219



DIRECCION DE ADMINISTRACION ALMACEN ENTREGA

JEFE DE ALMACEN  
C. CRISTIAN DIAZ LOREZ



COORDINACION DEL RAMO 33




MUNICIPIO DE BALANCAN  
VALE DE ENTRADA DE ALMACEN

REQUISICION: 4360 PRY IS317 5163 Programa de Agua Limpia

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
Rubro: 5 ADQUISICION

STATUS: ACTIVADO



29/08/2016

ID ALMACEN 4718

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

34 2 2 3 006 K002 6 5163

Cantidad Codigo Descripcion U.Med.  
1,000 31121 BOMBA DOSIFICADORA MODELO.P141-358SI EQUIPO

Póliza de aplicación contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	CONCEPTO	Cargos	Abonos
31203	EGRESOS	29/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4718 SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE RERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN LA RA. ASUNCION.	10,788.00	
8.2.5.0.5163.00034.IS317.2480.2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	10,788.00	
13308	1666 IS317 5163 Programa de Agua Limpia			
31204	DIARIO	29/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4718 SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE RERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016) EN LA RA. ASUNCION.	10,788.00	
1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	10,788.00	
13308	1666 IS317 5163 Programa de Agua Limpia			
2.5163.00001.2016.0001		PROVEEDORES Programa de Agua Limpia		10,788.00
13308	1666 IS317 5163 Programa de Agua Limpia			
SUMAS			10,788.00	10,788.00


00227

PRESUPUESTAL,31203,DIARIO,31204

SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE RERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016) EN LA RA. ASUNCION.



RECIBE  
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE ALMACEN  
ALON CRISTIAN DIAZ LOPEZ



ENTREGA  
PROVEEDOR GABRIEL ANTONIO MORALES HERNANDEZ



MUNICIPIO DE BALANCAN  
VALE DE SALIDA

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
 Rubro: 3 CONSUMO  
 ENTRA: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
 PAR

STATUS: ACTIVADO



4719

30/08/2016

ID ALMACEN 4719

Cantidad Codigo Descripcion U.Med.  
 1,000 31121 BOMBA DOSIFICADORA MODELO.P141-358SI EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	CONCEPTO		
05	DIARIO	30/08/2016	INVENTARIO.Folio # 4719 CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4718 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE RERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN LA RA. ASUNCION.	
Cuenta	Descripcion	Cargos	Abonos	
5.1.2.1.5163.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	10,788.00		
13308 1666 IS317 5163 Programa de Agua Limpia				
1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		10,788.00	
13308 1666 IS317 5163 Programa de Agua Limpia				
		SUMAS	10,788.00	10,788.00

DIARIO,31205

CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4718 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOO. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE RERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN LA RA. ASUNCION.

000228



DIRECCION DE ADMINISTRACION ALMACEN ENTREGA

JEFE DE ALMACEN  
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ



COORDINACION DEL RAMO 33



MUNICIPIO DE BALANCAN  
**VALE DE ENTRADA DE ALMACEN**

REQUISICION: 4361 PRY IS318 5163 Programa de Agua Limpia

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
Rubro: 5 ADQUISICION

STATUS: ACTIVADO



29/08/2016

ID ALMACEN 4644

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

34 2 2 3 006 K002 6 5163

Cantidad Codigo Descripcion U.Med.  
1,000 31136 BOMBA DOSIFICADORA MODELO P151-398SI EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento


ID#	TIPO	CONCEPTO	Cargos	Abonos
31081	EGRESOS	29/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4644 SE SOLICITA BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P151-398SI, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUOROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 3/8" .115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016) EN EL EJ. CUYOS DE CAOBA.		
Cuenta	Descripcion		Cargos	Abonos
8.2.5.0.5163.00034.IS318.2480.2481	MATERIALES CDMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		11,020.00	
13309	1667 IS318 5163 Programa de Agua Limpia			
8.2.4.0.5163.00034.IS318.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES			11,020.00
13309	1667 IS318 5163 Programa de Agua Limpia			
		SUMAS	11,020.00	11,020.00
31082	DIARIO	29/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4644 SE SOLICITA BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P151-398SI, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUOROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 3/8" .115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016) EN EL EJ. CUYOS DE CAOBA.		
Cuenta	Descripcion		Cargos	Abonos
1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		11,020.00	
13309	1667 IS318 5163 Programa de Agua Limpia			
1.2.5163.00001.2016.0001	PROVEEDORES Programa de Agua Limpia			11,020.00
13309	1667 IS318 5163 Programa de Agua Limpia			
		SUMAS	11,020.00	11,020.00

PRESUPUESTAL,31081,DIARIO,31082

SE SOLICITA BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P151-398SI, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUOROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 3/8" .115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016) EN EL EJ. CUYOS DE CAOBA.



DIRECCION DE ADMINISTRACION  
RECIBE  
ALMACEN  
JEFE DE ALMACEN  
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ



ENTREGA

PROVEEDOR GABRIEL ANTONIO MORALES HERNANDEZ

00236



MUNICIPIO DE BALANCAN  
VALE DE SALIDA

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
 Rubro: 3 CONSUMO  
 ENTRA: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
 PAR

STATUS: ACTIVADO  
  
 4645  
 30/08/2016

ID ALMACEN 4645

Cantidad Codigo Descripcion U.Med.  
 1,000 31136 BOMBA DOSIFICADORA MODELO P151-398SI EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	CONCEPTO	Cargos	Abonos
31083	DIARIO	30/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4645 CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4644 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P151-398SI, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUOROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 3/8" ,115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN EL EJ. CUYDS DE CAOBA.		
5.1.2.1.5163..2480.2481		DESCRIPCION: MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	11,020.00	
13309	1667 IS318 5163 Programa de Agua Limpia			
1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481		DESCRIPCION: MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		11,020.00
13309	1667 IS318 5163 Programa de Agua Limpia			
SUMAS			11,020.00	11,020.00

DIARIO,31083

CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4644 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P151-398SI, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUOROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 3/8" ,115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN EL EJ. CUYOS DE CAOBA.



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y ENTREGA ALMACEN  
 JEFE DE ALMACEN  
 C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ

000237

RECIBE  
 COORDINACION DEL RAMO 33



MUNICIPIO DE BALANCAN
VALE DE ENTRADA DE ALMACEN

REQUISICION: 4362 PRY IS319 5163 Programa de Agua Limpia

STATUS: ACTIVADO

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS
Rubro: 5 ADQUISICION



29/08/2016

ID ALMACEN 4716

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

34 2 2 3 006 K002 6 5163

Cantidad Codigo Descripcion U.Med.
1,000 31121 BOMBA DOSIFICADORA MODELO.P141-358SI EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID# TIPO CONCEPTO
31196 EGRESOS 29/08/2016 INVENTARIO.Folio # 4716 SE SOLICITA. BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE RERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 1/4", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN EL EJ. MIGUEL HIDALGO SACAOLAS.

Table with columns: Cuenta, Descripcion, Cargos, Abonos. Includes account details for 8.2.5.0.5163.00034.IS319.2480.2481 and 8.2.4.0.5163.00034.IS319.2480.2481.

31197 DIARIO 29/08/2016 INVENTARIO.Folio # 4716 SE SOLICITA. BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE RERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 1/4", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN EL EJ. MIGUEL HIDALGO SACAOLAS.

Table with columns: Cuenta, Descripcion, Cargos, Abonos. Includes account details for 1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481 and 1.2.5163.00001.2016.0001.

00005


PRESUPUESTAL,31196,DIARIO,31197

SE SOLICITA. BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE RERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 1/4", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN EL EJ. MIGUEL HIDALGO SACAOLAS.



RECIBE

DIRECCION DE ADMINISTRACION DE ALMACEN
JEFE DE ALMACEN
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ



ENTREGA

PROVEEDOR GABRIEL ANTONIO MORALES HERNANDEZ

000115



MUNICIPIO DE BALANCAN  
VALE DE SALIDA

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
Rubro: 3 CONSUMO  
ENTRA: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
PAR

STATUS: ACTIVADD  
4717

30/08/2016

ID ALMACEN 4717

Cantidad Codigo Descripcion  
1,000 31121 BOMBA DOSIFICADORA MODELO.P141-358SI

U.Med.  
EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	CONCEPTO	Cargos	Abonos
31198	DIARIO	30/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4717 CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4716 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE RERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CDNEXIONES DE 1/2", 115V/60 HZ CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APDRTACION DEL 20 % DEL FONDD III RAMO 33(FISM 2016).EN EL EJ. MIGUEL HIDALGO SACAOLAS.	10,788.00	
Cuenta	Descripcion			
5.1.2.1.5163.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES			
13310	1968 IS319 5163 Programa de Agua Limpia			
1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES			10,788.00
13310	1968 IS319 5163 Programa de Agua Limpia			
SUMAS			10,788.00	10,788.00

DIARIO,31198

CONSUMO DE LA CODRDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4716 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPD DE PVC. DIAFRAGMA DE FLDURDFILM, BOLAS DE RERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 HZ. CDN INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APDRTACION DEL 20 % DEL FONDD III RAMO 33(FISM 2016).EN EL EJ. MIGUEL HIDALGO SACAOLAS.

000006



DIRECCION DE ADMINISTRACION  
ENTREGA  
ALMACEN  
JEFE DE ALMACEN  
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ

RECIBE  
COORDINACION DEL RAMO 33

000116



MUNICIPIO DE BALANCAN  
VALE DE ENTRADA DE ALMACEN

REQUISICIÓN: 4363 PRY IS320 5163 Programa de Agua Limpia

STATUS: ACTIVADO

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
Rubro: 5 ADQUISICION



29/08/2016

ID ALMACEN 4742

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Cantidad	Codigo	Descripcion	U.Med.
1,000	31121	BOMBA DOSIFICADORA MODELO.P141-358SI	EQUIPO
1,000	31136	BOMBA DOSIFICADORA MODELO P151-398SI	EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	CONCEPTO	Cargos	Abonos
31239	EGRESOS	29/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4742 SE SOLICITA. BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016). BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P151-398SI, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUOROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 3/8" ,115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN EL EJ. VICENTE GUERRERO.	21,808.00	
8.2.5.0.5163.00034.IS320.2480.2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		
13311	1669 IS320 5163 Programa de Agua Limpia			
8.2.4.0.5163.00034.IS320.2480.2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		21,808.00
13311	1669 IS320 5163 Programa de Agua Limpia			
SUMAS			21,808.00	21,808.00

PRESUPUESTAL,31239,DIARIO,31240


SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).

BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P151-398SI, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUOROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 3/8" ,115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN EL EJ. VICENTE GUERRERO

00015



DIRECCION DE ADMINISTRACION  
ALMACEN JEFE DE ALMACEN  
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ



PROVEEDOR GABRIEL ANTONIO MORALES HERNANDEZ



MUNICIPIO DE BALANCAN
VALE DE ENTRADA DE ALMACEN

REQUISICION: 4363 PRY IS320 5163 Programa de Agua Limpia

STATUS: ACTIVADO

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS
Rubro: 5 ADQUISICION



29/08/2016

ID ALMACEN 4742

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

34 2 2 3 006 K002 8.2 6 5163

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

Table with columns: ID#, TIPO, CONCEPTO, Cuenta, Descripcion, Cargos, Abonos. Includes details for inventory and purchase of water treatment equipment.

PRESUPUESTAL,31239,DIARIO,31240


SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC...

BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P151-398SI, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUOROFILM...

00016



DIRECCION DE ADMINISTRACION ALMACEN
JEFE DE ALMACEN
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ



PROVEEDOR GABRIEL ANTONIO MORALES HERNANDEZ

000118



MUNICIPIO DE BALANCAN  
VALE DE SALIDA

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
Rubro: 3 CONSUMO  
ENTRA: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
PAR

STATUS: ACTIVADO



30/08/2016

ID ALMACEN 4743

Cantidad	Codigo	Descripcion	U.Med.
1,000	31121	BOMBA DOSIFICADORA MODELO.P141-358SI	EQUIPO
1,000	31136	BOMBA DOSIFICADORA MODELO P151-398SI	EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

#	TIPO	CONCEPTO	Cargos	Abonos
1	DIARIO	30/08/2016 INVENTARID.Folio # 4743 CONSUMO DE LA CODRDINACION DEL RAMD 33 Del folio 4742 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA, BOMBA DDSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLOURDFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016). BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P151-398SI, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUOROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 3/8" .115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN EL E.J. VICENTE GUERRERO.	21,808.00	
	Cuenta	Descripcion		
	5.1.2.1.5163.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		
	13311	1668 IS320 5163 Programa de Agua Limpia		
	1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		21,808.00
	13311	1669 IS320 5163 Programa de Agua Limpia		
		SUMAS	21,808.00	21,808.00

DIARIO,31241

CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4742 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLOURDFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).

BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P151-398SI, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUOROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 3/8" .115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMD 33(FISM 2016).EN EL E.J. VICENTE GUERRERO.

00017



ENTREGA  
DIRECCION DE ADMINISTRACION  
JEFE DE ALMACEN  
ALMACEN  
CRISTIAN DIAZ LOPEZ

RECIBE  
COORDINACION DEL RAMO 33



# MUNICIPIO DE BALANCAN VALE DE ENTRADA DE ALMACEN

REQUISICION: 4364 PRY IS321 5163 Programa de Agua Limpia

STATUS: ACTIVADO

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
Rubro: 5 ADQUISICION



29/08/2016

ID ALMACEN 4714

### ESTRUCTURA PROGRAMATICA

34 2 2 3 006 K002 6 5163


Cantidad Codigo Descripcion U.Med.  
1,000 31121 BOMBA DOSIFICADORA MODELO.P141-358SI EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento


TIPO	CONCEPTO	Cuentas	Descripcion	Cargos	Abonos
31191 EGRESOS	29/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4714 SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MDD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BDLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CDN INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016). EN LA RA. LAGUNA COLORADA.	8.2.5.0.5163.00034.IS321.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	10,788.00	
		13312 1670 IS321 5163 Programa de Agua Limpia			
		8.2.4.0.5163.00034.IS321.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		10,788.00
		13312 1670 IS321 5163 Programa de Agua Limpia			
			SUMAS	10,788.00	10,788.00
31192 DIARIO	29/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4714 SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016). EN LA RA. LAGUNA COLORADA.	1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	10,788.00	
		13312 1670 IS321 5163 Programa de Agua Limpia			
		1.1.2.5163.00001.2016.0001	PROVEEDORES Programa de Agua Limpia		10,788.00
		1670 IS321 5163 Programa de Agua Limpia			
			SUMAS	10,788.00	10,788.00

PRESUPUESTAL,31191,DIARIO,31192

SE SOLICITA BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016). EN LA RA. LAGUNA COLORADA.



DIRECCION DE ADMINISTRACION DE ALMACEN  
RECIBE  
CRISTIAN DIAZ LOPEZ



PROVEEDOR GABRIEL ANTONIO MORALES HERNANDEZ

000120



MUNICIPIO DE BALANCAN  
VALE DE SALIDA

STATUS: ACTIVADO



4715

30/08/2016

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
Rubro: 3 CONSUMO  
ENTRA: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
PAR

ID ALMACEN 4715

Cantidad Codigo Descripcion U.Med.  
1,000 31121 BOMBA DOSIFICADORA MODELO.P141-358SI EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	CONCEPTO	Cargos	Abonos
31193	DIARIO	30/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4715 CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4714 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016),EN LA RA. LAGUNA COLORADA.		
Cuenta		Descripcion	Cargos	Abonos
5.1.2.1.5163.2480.2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	10,788.00	
13312	1670 IS321 5163 Programa de Agua Limpia			
1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		10,788.00
13312	1670 IS321 5163 Programa de Agua Limpia			
		SUMAS	10,788.00	10,788.00

DIARIO,31193

CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4714 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016),EN LA RA. LAGUNA COLORADA.

000029



ENTREGA  
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE ALMACEN  
ALMACEN  
CRISTIAN DIAZ LOPEZ


RECIBE  
COORDINACION DEL RAMO 33

MUNICIPIO DE BALANCAN  
VALE DE ENTRADA DE ALMACEN

REQUISICION: 4365 PRY IS322 5163 Programa de Agua Limpia

STATUS: ACTIVADO

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
Rubro: 5 ADQUISICION



29/08/2016

ID ALMACEN 4712

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

34 2 2 3 006 K002 6 5163

Cantidad Codigo Descripcion U.Med.  
1,000 31121 BOMBA DOSIFICADORA MODELO.P141-358SI EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

TIPO	CONCEPTO			
31188 EGRESOS	29/08/2016	INVENTARIO,Folio # 4712 SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOU...		
Cuenta	Descripcion	Cargos	Abonos	
8.2.5.0.5163.00034.IS322.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	10,788.00		
13313 1671 IS322 5163 Programa de Agua Limpia				
8.2.4.0.5163.00034.IS322.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		10,788.00	
13313 1671 IS322 5163 Programa de Agua Limpia				
		SUMAS	10,788.00	10,788.00
31189 DIARIO	29/08/2016	INVENTARIO,Folio # 4712 SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOU...		
Cuenta	Descripcion	Cargos	Abonos	
1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	10,788.00		
13313 1671 IS322 5163 Programa de Agua Limpia				
1.2.5163.00001.2016.0001	PROVEEDORES Programa de Agua Limpia		10,788.00	
1671 IS322 5163 Programa de Agua Limpia				
		SUMAS	10,788.00	10,788.00

PRESUPUESTAL,31188,DIARIO,31189

00037

SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOU... PROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/4", 115V/60 HZ. CON INSTRUC... INCLUYE LA APORTACION DEL 20% DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN LA RA. LAS TARIMAS.



RECIBE  
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE ALMACEN  
JEFE DE ALMACEN  
CRISTIAN DIAZ LOREZ

PROVEEDOR GABRIEL ANTONIO MORALES HERNANDEZ

000122



MUNICIPIO DE BALANCAN  
VALE DE SALIDA

STATUS: ACTIVADO



4713

30/08/2016

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
Rubro: 3 CONSUMO  
ENTRA: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
PAR

ID ALMACEN 4713

Cantidad Codigo Descripcion U.Med.  
1,000 31121 BOMBA DOSIFICADORA MODELO.P141-358SI EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	CONCEPTO	Cargos	Abonos
31190	DIARIO	30/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4713 CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4712 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLOURDFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz, CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN LA RA. LAS TARIMAS.	10,788.00	
5	1.2.1.5163..2480.2481	Descripcion MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		
13313	1671 IS322 5163 Programa de Agua Limpia			
1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		10,788.00
13313	1671 IS322 5163 Programa de Agua Limpia			
SUMAS			10,788.00	10,788.00

DIARIO,31190

CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4712 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLOURDFILM, BDLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz, CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN LA RA. LAS

000038



DIRECCION DE ADMINISTRACION ALMACEN ENTREGA

JEFE DE ALMACEN  
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ



COORDINACION DEL RAMO 33

MUNICIPIO DE BALANCAN  
VALE DE ENTRADA DE ALMACEN

REQUISICION: 4366 PRY IS323 5163 Programa de Agua Limpia

STATUS: ACTIVADO

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
Rubro: 5 ADQUISICION



29/08/2016

ID ALMACEN 4708

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

34 2 2 3 006 K002 | 6 | 5163  
Cantidad Codigo Descripcion U.Med.  
1,000 31121 BOMBA DOSIFICADORA MODELO.P141-358SI EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

TIPO	CONCEPTO	TIPO	CONCEPTO	Cargos	Abonos
31182	EGRESOS	29/08/2016	INVENTARIO,Folio # 4708 SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/2". 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016). EN EL EJ. LIC. GUSTAVO DIAZ ORDAZ.		
Cuenta	Descripcion				
8.2.5.0.5163.00034.IS323.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES			10,788.00	
13314	1672 IS323 5163 Programa de Agua Limpia				
8.2.4.0.5163.00034.IS323.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES				10,788.00
13314	1672 IS323 5163 Programa de Agua Limpia				
			SUMAS	10,788.00	10,788.00
31183	DIARIO	29/08/2016	INVENTARIO,Folio # 4708 SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/2". 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDD III RAMO 33(FISM 2016). EN EL EJ. LIC. GUSTAVO DIAZ ORDAZ.		
Cuenta	Descripcion				
1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES			10,788.00	
13314	1672 IS323 5163 Programa de Agua Limpia				
1.2.5163.00001.2016.0001	PROVEEDORES Programa de Agua Limpia				10,788.00
1672 IS323 5163 Programa de Agua Limpia					
			SUMAS	10,788.00	10,788.00


PRESUPUESTAL,31182,DIARIO,31183

SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/2". 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016). EN EL EJ. LIC. GUSTAVO DIAZ ORDAZ.

000046



RECIBE  
DIRECCION DE ADMINISTRACION  
JEFE DE ALMACEN  
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ  
ALMACEN



PROVEEDOR GABRIEL ANTONIO MORALES HERNANDEZ

ENTREGA

000124



MUNICIPIO DE BALANCAN  
VALE DE SALIDA

STATUS: ACTIVADO



4709

30/08/2016

ID ALMACEN 4709

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
Rubro: 3 CONSUMO  
ENTRA: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
PAR

Cantidad Codigo Descripcion U.Med.  
1,000 31121 BOMBA DOSIFICADORA MODELO.P141-358SI EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	CONCEPTO	Cargos	Abonos
31184	DIARIO	30/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4709 CONSUMO DE LA CDDRDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4708 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016), EN EL EJ. LIC. GUSTAVO DIAZ ORDAZ.	10,788.00	
Cuenta	Descripcion			
5.1.2.1.5163.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES			
13314	1672 IS323 5163 Programa de Agua Limpia			
1.1.5.1 5163.11513.0001.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES			10,788.00
13314	1672 IS323 5163 Programa de Agua Limpia			
	SUMAS		10,788.00	10,788.00

DIARIO,31184

CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4708 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BDLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016), EN EL EJ. LIC. GUSTAVO DIAZ ORDAZ.



DIRECCION DE ADMINISTRACION  
ENTREGA  
ALMACEN EFE DE ALMACEN  
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ

00047

RECIBE  
COORDINACION DEL RAMO 33

000125



MUNICIPIO DE BALANCAN  
VALE DE ENTRADA DE ALMACEN

REQUISICION: 4367 PRY IS324 5163 Programa de Agua Limpia

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
Rubro: 5 ADQUISICION

STATUS: ACTIVADO  
4706  
29/08/2016

ID ALMACEN 4706

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

34 2 2 3 006 K002 6 5163

Cantidad Codigo Descripcion U.Med.  
1,000 31121 BOMBA DOSIFICADORA MODELO.P141-358SI EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

TIPO	CONCEPTO	Cuenta	Descripcion	Cargos	Abonos
31179	EGRESOS 29/08/2016	1673 IS324 5163 Programa de Agua Limpia	INVENTARIO,Folio # 4706 SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016). EN EL EJ.ARROYO EL TRIUNFO 2DA. SECCION.	10,788.00	
		8.2.5.0.5163.00034.IS324.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	10,788.00	
		13315			
		8.2.4.0.5163.00034.IS324.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		10,788.00
		13315			
			SUMAS	10,788.00	10,788.00
31180	DIARIO 29/08/2016	1673 IS324 5163 Programa de Agua Limpia	INVENTARIO,Folio # 4706 SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016). EN EL EJ.ARROYO EL TRIUNFO 2DA. SECCION.	10,788.00	
		1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	10,788.00	
		13315			
		1.2.5163.00001.2016.0001	PROVEEDORES Programa de Agua Limpia		10,788.00
		1673 IS324 5163 Programa de Agua Limpia			
			SUMAS	10,788.00	10,788.00


00055

PRESUPUESTAL,31179,DIARIO,31180

SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016). EN EL EJ.ARROYO EL TRIUNFO 2DA. SECCION.



RECIBI  
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE ALMACEN  
JEFE DE ALMACEN  
CRISTIAN DIAZ LOPEZ



ENTREGA  
PROVEEDOR GABRIEL ANTONIO MORALES HERNANDEZ



MUNICIPIO DE BALANCAN  
VALE DE SALIDA

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
Rubro: 3 CONSUMO  
ENTRA: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
PAR

STATUS: ACTIVADO  
4707

30/08/2016

ID ALMACEN 4707

Cantidad Codigo Descripcion U.Med.  
1,000 31121 BOMBA DOSIFICADORA MODELO.P141-358SI EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	CONCEPTO	Cargos	Abonos
31181	DIARIO	30/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4707 CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4706 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016), EN EL EJ.ARROYO EL TRIUNFO 2DA. SECCION.	10,788.00	
5.1.2.1.5163.2480.2481		Descripcion: MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		
13315	1673 IS324 5163 Programa de Agua Limpia			
1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		10,788.00
13315	1673 IS324 5163 Programa de Agua Limpia			
SUMAS			10,788.00	10,788.00

DIARIO,31181

CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4706 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MDD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLDUROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APDRTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016), EN EL EJ.ARROYO EL TRIUNFO 2DA. SECCION.

00056



DIRECCION DE ADMINISTRACION  
ENTREGA  
ALMACEN DE ALMACEN  
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ

RECIBE  
COORDINACION DEL RAMO 33

000127



MUNICIPIO DE BALANCAN  
VALE DE ENTRADA DE ALMACEN

REQUISICION: 4368 PRY IS325 5163 Programa de Agua Limpia

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
Rubro: 5 ADQUISICION

STATUS: ACTIVADO



29/08/2016

ID ALMACEN 4704

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

34 2 2 3 006 K002 6 5163

Cantidad Codigo Descripcion U.Med.  
1,000 31121 BOMBA DOSIFICADORA MODELO.P141-358SI EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

#	TIPO	CONCEPTO	Cuenta	Descripcion	Cargos	Abonos
31176	EGRESOS	29/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4704 SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO. INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN EL EJ. CAUDILOS DEL SUR.	8.2.5.0.5163.00034.IS325.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	10,788.00	
13316		1674 IS325 5163 Programa de Agua Limpia				
31177	DIARIO	29/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4704 SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO. INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN EL EJ. CAUDILOS DEL SUR.	1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	10,788.00	
13316		1674 IS325 5163 Programa de Agua Limpia				
					SUMAS	10,788.00
6		1674 IS325 5163 Programa de Agua Limpia				
					SUMAS	10,788.00


PRESUPUESTAL,31176,DIARIO,31177

SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO. INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN EL EJ. CAUDILOS DEL SUR.

00064



RECIBE  
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE ALMACEN  
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ



ENTREGA  
PROVEEDOR GABRIEL ANTONIO MORALES HERNANDEZ



MUNICIPIO DE BALANCAN  
VALE DE SALIDA

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
Rubro: 3 CONSUMO  
ENTRA: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
PAR

STATUS: ACTIVADO  
4705

30/08/2016

ID ALMACEN 4705

Cantidad Codigo Descripcion U.Med.  
1,000 31121 BOMBA DOSIFICADORA MODELO.P141-358SI EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	CONCEPTO	Cargos	Abonos
31178	DIARIO	30/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4705 CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4704 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016),EN EL EJ. CAUDILOS DEL SUR.	10,788.00	
5.1.2.1.5163..2480.2481		DESCRIPCION: MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		
13316	1674 IS325 5163 Programa de Agua Limpia			
1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481		MATERIALES COMPLEMENTARIDS PARA BIENES INMUEBLES		10,788.00
13316	1674 IS325 5163 Programa de Agua Limpia			
SUMAS			10,788.00	10,788.00

DIARIO,31178

CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4704 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016),EN EL EJ. CAUDILOS DEL SUR

000065



DIRECCION DE ADMINISTRACION  
ENTREGA  
ALMACEN EFE DE ALMACEN  
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ

RECIBE  
COORDINACION DEL RAMO 33



MUNICIPIO DE BALANCAN  
VALE DE ENTRADA DE ALMACEN

REQUISICION: 4369 PRY IS326 5163 Programa de Agua Limpia

STATUS: ACTIVADO

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
Rubro: 5 ADQUISICION



29/08/2016

ID ALMACEN 4702

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

34 2 2 3 006 K002 6 5163

Cantidad Codigo Descripcion U.Med.  
1,000 31121 BOMBA DOSIFICADORA MODELO.P141-358SI EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

CU#	TIPO	CONCEPTO	Cargos	Abonos
31172	EGRESOS	29/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4702 SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/2". 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20% DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016). EN EL EJ. VICENTE GUERRERO SECCION CUBA.	10,788.00	10,788.00
8.2.5.0.5163.00034.IS326.2480.2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	10,788.00	
13317	1675 IS326 5163 Programa de Agua Limpia			
8.2.4.0.5163.00034.IS326.2480.2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		10,788.00
13317	1675 IS326 5163 Programa de Agua Limpia			
		SUMAS	10,788.00	10,788.00
31173	DIARIO	29/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4702 SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/2". 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20% DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016). EN EL EJ. VICENTE GUERRERO SECCION CUBA.		
1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	10,788.00	
13317	1675 IS326 5163 Programa de Agua Limpia			
1.1.2.5163.00001.2016.0001		PROVEEDORES Programa de Agua Limpia		10,788.00
1.7	1675 IS326 5163 Programa de Agua Limpia			
		SUMAS	10,788.00	10,788.00

00073


PRESUPUESTAL,31172,DIARIO,31173

SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/2". 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20% DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016). EN EL EJ. VICENTE GUERRERO SECCION CUBA.



RECIBE

DIRECCION DE ALMACEN  
ADMINISTRATIVO  
ALMACEN  
CRISTIAN DIAZ LOPEZ



ENTREGA

PROVEEDOR GABRIEL ANTONIO MORALES HERNANDEZ



MUNICIPIO DE BALANCAN  
VALE DE SALIDA

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
Rubro: 3 CONSUMO  
ENTRA: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
PAR

STATUS: ACTIVADO



30/08/2016

ID ALMACEN 4703

Cantidad Codigo Descripcion U.Med.  
1,000 31121 BOMBA DOSIFICADORA MODELO.P141-358SI EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	CONCEPTO	Cargos	Abonos
31174	DIARIO	30/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4703 CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4702 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES* DE 1/4", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016), EN EL EJ. VICENTE GUERRERO SECCIDN CUBA.	10,788.00	
5.1.2.1.5163.2480.2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		
13317	1675 IS326 5163 Programa de Agua Limpia			
1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		10,788.00
13317	1675 IS326 5163 Programa de Agua Limpia			
SUMAS			10,788.00	10,788.00

DIARIO,31174

CDNSUMD DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4702 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 1/4", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016), EN EL EJ. VICENTE GUERRERO SECCION CUBA

00074



DIRECCION DE ADMINISTRACION  
ENTREGA ALMACEN

JEFE DE ALMACEN  
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ

RECIBE  
COORDINACION DEL RAMO 33



MUNICIPIO DE BALANCAN
VALE DE ENTRADA DE ALMACEN

REQUISICION: 4370 PRY IS327 5163 Programa de Agua Limpia

STATUS: ACTIVADO

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS
Rubro: 5 ADQUISICION



29/08/2016

ID ALMACEN 4700

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

34 2 2 3 006 K002 6 5163

Cantidad Codigo Descripcion
1,000 31121 BOMBA DOSIFICADORA MODELO.P141-358SI

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento


Table with columns: ID#, TIPO, Fecha, Descripcion, Cuenta, Cargos, Abonos. Contains multiple rows of accounting entries for materials and services.

PRESUPUESTAL,31169,DIARIO,31170

SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC...



RECIBO
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE ALMACEN
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ



ENTREGA
PROVEEDOR GABRIEL ANTONIO MORALES HERNANDEZ

000132



MUNICIPIO DE BALANCAN  
VALE DE SALIDA

STATUS: ACTIVADO

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
Rubro: 3 CONSUMO  
ENTRA: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
PAR



30/08/2016

ID ALMACEN 4701

Cantidad Codigo Descripcion U.Med.  
1,000 31121 BOMBA DOSIFICADORA MODELO.P141-358SI EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	CONCEPTO	Cargos	Abonos
4701	DIARIO	30/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4701 CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4700 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN EL. EJ. EL CAPULIN.	10,788.00	
Cuenta	Descripcion	Cargos	Abonos	
5.1.2.1.5163.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	10,788.00		
13318 1676 IS327 5163 Programa de Agua Limpia				
1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES			10,788.00
13318 1676 IS327 5163 Programa de Agua Limpia				
	SUMAS	10,788.00		10,788.00

DIARIO,31171

CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4700 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN EL. EJ. EL CAPULIN.



DIRECCION DE ADMINISTRACION ALMACEN ENTREGA

JEFE DE ALMACEN  
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ

000083



COORDINACION DEL RAMO 33

000133

MUNICIPIO DE BALANCAN  
VALE DE ENTRADA DE ALMACEN

REQUISICION: 4371 PRY IS328 5163 Programa de Agua Limpia

STATUS: ACTIVADO



29/08/2016

ID ALMACEN 4698

Almacen: 554  
Rubro: 5

0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
ADQUISICION

ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
34 2 2 3 006 K002 6 5163  
Cantidad Codigo Descripcion  
0,000 31121 BOMBA DOSIFICADORA MODELO.P141-358SI  
Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

U.Med.  
EQUIPO

ID#	TIPO	FECHA	CONCEPTO	Cargos	Abonos
31165	EGRESOS	29/08/2016	INVENTARIO,Folio # 4698 SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLDUROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 HZ. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN EL EJ. TARIMAS (EMILIANO ZAPATA).	10,788.00	
Cuenta					
8.2.5.0.5163.00034.IS328.2480.2481					
DESCRIPCION					
MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES					10,788.00
13319	1677 IS328 5163 Programa de Agua Limpia				
8.2.4.0.5163.00034.IS328.2480.2481					
DESCRIPCION					
MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES					10,788.00
13319	1677 IS328 5163 Programa de Agua Limpia		SUMAS	10,788.00	10,788.00
31166	DIARIO	29/08/2016	INVENTARIO,Folio # 4698 SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLDUROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 HZ. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN EL EJ. TARIMAS (EMILIANO ZAPATA).	10,788.00	
Cuenta					
1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481					
DESCRIPCION					
MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES					10,788.00
13319	1677 IS328 5163 Programa de Agua Limpia				
1.1.2.5163.00001.2016.0001					
DESCRIPCION					
PROVEEDORES Programa de Agua Limpia					10,788.00
13319	1677 IS328 5163 Programa de Agua Limpia		SUMAS	10,788.00	10,788.00


PRESUPUESTAL,31165,DIARIO,31166

SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLDUROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 HZ. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN EL EJ. TARIMAS (EMILIANO ZAPATA).



RECIBE

DIRECCION DE ADMINISTRACION DE ALMACEN  
CRISTIAN DIAZ LOPEZ



PROVEEDOR GABRIEL ANTONIO MORALES HERNANDEZ

00091

000134

MUNICIPIO DE BALANCAN  
VALE DE SALIDA

STATUS: ACTIVADO



30/08/2016

ID ALMACEN 4699

U.Med.  
EQUIPO

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
Rubro: 3 CONSUMO  
ENTRA: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
PAR

Cantidad Codigo Descripcion  
1,000 31121 BOMBA DOSIFICADORA MODELO.P141-358SI

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

TIPO	CONCEPTO	TIPO	CONCEPTO	Cargos	Abonos
DIARIO	30/08/2016	INVENTARIO,Folio # 4699 CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4698 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20,% DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN EL EJ. TARIMAS (EMILIANO ZAPATA).			
Cuenta	Descripcion				
5.1.2.1.5163.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES			10,788.00	
13319 1677 IS328 5163 Programa de Agua Limpia					10,788.00
1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES				
13319 1677 IS328 5163 Programa de Agua Limpia					
	SUMAS			10,788.00	10,788.00

DIARIO,31167

CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4698 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDD III RAMO 33(FISM 2016).EN EL EJ. TARIMAS (EMILIANO ZAPATA)

000092



DIRECCION DE ADMINISTRACION  
ENTREGA  
ALMACEN  
JEFE DE ALMACEN  
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ

RECIBE  
COORDINACION DEL RAMO 33

000135



MUNICIPIO DE BALANCAN  
VALE DE ENTRADA DE ALMACEN

REQUISICION: 4372 PRY IS329 5163 Programa de Agua Limpia

STATUS: ACTIVADO

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
Rubro: 5 ADQUISICION



4696

29/08/2016

ID ALMACEN 4696

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

34 2 2 3 006 K002 6 5163

U.Med.  
EQUIPO

Cantidad Codigo Descripcion  
1,000 31121 BOMBA DOSIFICADORA MODELO.P141-358SI

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	CONCEPTO	Cargos	Abonos
31162	EGRESOS	29/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4696 SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN EL EJ. CIBAL LA GLORIA.	10,788.00	
8.2.5.0.5163.00034.IS329.2480.2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		
13320		1678 IS329 5163 Programa de Agua Limpia		10,788.00
8.2.4.0.5163.00034.IS329.2480.2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		
13320		1678 IS329 5163 Programa de Agua Limpia		10,788.00
		SUMAS	10,788.00	10,788.00
31163	DIARIO	29/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4696 SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN EL EJ. CIBAL LA GLORIA.	10,788.00	
1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		
13320		1678 IS329 5163 Programa de Agua Limpia		10,788.00
1.2.5163.00001.2016.0001		PROVEEDORES Programa de Agua Limpia		
13320		1678 IS329 5163 Programa de Agua Limpia		10,788.00
		SUMAS	10,788.00	10,788.00


100100

PRESUPUESTAL,31162,DIARIO,31163

SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN EL EJ. CIBAL LA GLORIA.



RECIBE



DIRECCION DE ADMINISTRACION  
JEFE DE ALMACEN  
CRISTIAN DIAZ LOPEZ  
ALMACEN

PROVEEDOR GABRIEL ANTONIO MORALES HERNANDEZ

ELABORO: CRISTIANDIAZ  
Formato: MIE01  
SiaSoft SimunAlm 4.0

- Página 1/1 -  
PREDETERMINADO

000136

MUNICIPIO DE BALANCAN  
VALE DE SALIDA

STATUS: ACTIVADO



Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
 Rubro: 3 CONSUMO  
 ENTRA: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
 PAR

30/08/2016

ID ALMACEN 4697

Cantidad Codigo Descripcion U.Med.  
 1,000 31121 BOMBA DOSIFICADORA MODELO.P141-358SI EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

TIPO  
DIARIO

30/08/2016

CONCEPTO  
 INVENTARIO,Folio # 4697 CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4696 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CDNEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN EL EJ. CIBAL LA GLDRIA.

Cuenta	Descripcion	Cargos	Abonos
5.1.2.1.5163..2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	10,788.00	
13320 1678 IS329 5163 Programa de Agua Limpia			10,788.00
1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		
13320 1678 IS329 5163 Programa de Agua Limpia		SUMAS	10,788.00

DIARIO,31164

CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4696 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 20 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN EL EJ. CIBAL LA GLORIA.

000101



DIRECCION DE ENTREGA  
 ADMINISTRACION  
 ALMACEN  
 CRISTIAN DIAZ LOPEZ

RECIBE  
 COORDINACION DEL RAMO 33

000137

MUNICIPIO DE BALANCAN  
VALE DE ENTRADA DE ALMACEN



REQUISICION: 4373 PRY IS330 5163 Programa de Agua Limpia

STATUS: ACTIVADO



macen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
ubro: 5 ADQUISICION

29/08/2016

ID ALMACEN 4672

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

34 2 2 3 006 K002 6 5163

Cantidad Codigo Descripcion U.Med.  
000 31458 BOMBA DOSIFICADORA MODELO B111-398SI EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	FECHA	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS
13321	EGRESOS	29/08/2016	INVENTARIO, Folio # 4672 SE SOLICITA BOMBA DOSIFICADORA, MOD. B111-398SI CAP. MAXIMA DE EQUIPO DE 1.6 GPH (6.1 LPH) @ 150 PSI (10.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAGRAMA DE FLUOROFILM, AROSELLOS DE POLIPROPILENO BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 3/8" ,115V/60Hz. CON INSTRUCTIVO. INCLUYE LA APORTACION DEL 50% DEL FONDO III DEL RAMO 33 (FISM 2016). EN EL POB. CAPITAN FELIPE CASTELLANOS DIAZ (SAN PEDRO).	20,242.00	
8.2.5.0.5163.00034.IS330.2480.2481			MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		20,242.00
13321					
8.2.4.0.5163.00034.IS330.2480.2481			MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		20,242.00
13321					
			SUMAS	20,242.00	20,242.00
31126	DIARIO	29/08/2016	INVENTARIO, Folio # 4672 SE SOLICITA BOMBA DOSIFICADORA, MOD. B111-398SI CAP. MAXIMA DE EQUIPO DE 1.6 GPH (6.1 LPH) @ 150 PSI (10.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAGRAMA DE FLUOROFILM, AROSELLOS DE POLIPROPILENO BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 3/8" ,115V/60Hz. CON INSTRUCTIVO. INCLUYE LA APORTACION DEL 50% DEL FONDO III DEL RAMO 33 (FISM 2016). EN EL POB. CAPITAN FELIPE CASTELLANOS DIAZ (SAN PEDRO).	20,242.00	
1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481			MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		20,242.00
2.1.1.2.5163.00001.2016.0001			PROVEEDORES Programa de Agua Limpia		20,242.00
13321					
			SUMAS	20,242.00	20,242.00


PRESUPUESTAL, 31125, DIARIO, 31126

000109

SE SOLICITA BOMBA DOSIFICADORA, MOD. B111-398SI CAP. MAXIMA DE EQUIPO DE 1.6 GPH (6.1 LPH) @ 150 PSI (10.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAGRAMA DE FLUOROFILM, AROSELLOS DE POLIPROPILENO BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 3/8" ,115V/60Hz. CON INSTRUCTIVO. INCLUYE LA APORTACION DEL 50% DEL FONDO III DEL RAMO 33 (FISM 2016). EN EL POB. CAPITAN FELIPE CASTELLANOS DIAZ (SAN PEDRO).



DIRECCION DE ADMINISTRACION  
RECIBE  
ALMACEN JEFE DE ALMACEN  
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ




PROVEEDOR GABRIEL ANTONIO MORALES HERNANDEZ



MUNICIPIO DE BALANCAN
VALE DE SALIDA

STATUS: ACTIVADO



4673

30/08/2016

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS
Rubro: 3 CONSUMO
ENTRA: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS PAR

ID ALMACEN 4673

Cantidad Codigo Descripcion U.Med.
1,000 31458 BOMBA DOSIFICADORA MODELO B111-398SI EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

Table with columns: ID#, TIPO, CONCEPTO, Cuenta, Descripcion, Cargos, Abonos. Includes details for DIARIO 30/08/2016 and account 5.1.2.1.5163.2480.2481.

DIARIO,31127

CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4672 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA BOMBA DOSIFICADORA, MOD. B111-398SI CAP. MAXIMA DE EQUIPO DE 1.6 GPH (6.1 LPH) @ 150 PSI (10.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAGRAMA DE FLUOROFILM, AROSELLOS DE POLIPROPILENO BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 3/8", 115V/60Hz.CON INSTRUCTIVO. INCLUYE LA APORTACION DEL 50% DEL FONDO III DEL RAMO 33 (FISM 2016).EN EL POB. CAPITAN FELIPE CASTELLANOS DIAZ (SAN PEDRO).



DIRECCION DE ADMINISTRACION
ALMACEN
JEFE DE ALMACEN
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ

000110

RECIBO
COORDINACION DEL RAMO 33

000139

MUNICIPIO DE BALANCAN  
VALE DE ENTRADA DE ALMACEN



REQUISICION: 4374 PRY IS331 5163 Programa de Agua Limpia

STATUS: ACTIVADO



Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
Rubro: 5 ADQUISICION

29/08/2016

ID ALMACEN 4642

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

34 2 2 3 006 K002 6 5163

U.Med.  
EQUIPO

Cantidad Codigo Descripcion  
1,000 31136 BOMBA DOSIFICADORA MODELO P151-398SI  
Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento


ID#	TIPO	FECHA	CONCEPTO	Cargos	Abonos
31078	EGRESOS	29/08/2016	INVENTARIO, Folio # 4642 SE SOLICITA). BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P151-398SI, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUOROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 3/8" ,115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 50 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016), DEL EJ. LEONA VICARIO.	11,020.00	
Cuenta			Descripcion		
8.2.5.0.5163.00034.IS331.2480.2481			MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		
13322			1680 IS331 5163 Programa de Agua Limpia		
8.2.4.0.5163.00034.IS331.2480.2481			MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		11,020.00
13322			1680 IS331 5163 Programa de Agua Limpia		
			SUMAS	11,020.00	11,020.00
31079	DIARIO	29/08/2016	INVENTARIO, Folio # 4642 SE SOLICITA). BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P151-398SI, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUOROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 3/8" ,115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 50 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016), DEL EJ. LEONA VICARIO.	11,020.00	
Cuenta			Descripcion		
1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481			MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		
13322			1680 IS331 5163 Programa de Agua Limpia		
1.1.2.5163.00001.2016.0001			PROVEEDORES Programa de Agua Limpia		11,020.00
13322			1680 IS331 5163 Programa de Agua Limpia		
			SUMAS	11,020.00	11,020.00

000118

SE SOLICITA BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P151-398SI, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUOROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 3/8" ,115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 50 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016), DEL EJ. LEONA VICARIO.



DIRECCION DE ADMINISTRACION  
RECIBE  
ALMACEN  
JEFE DE ALMACEN  
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ



PROVEEDOR GABRIEL ANTONIO MORALES HERNANDEZ



MUNICIPIO DE BALANCAN
VALE DE SALIDA

STATUS: ACTIVADO



4643

30/08/2016

ID ALMACEN 4643

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS
Rubro: 3 CONSUMO
ENTRA: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS PAR

U.Med. EQUIPO

Cantidad Codigo Descripcion
1,000 31136 BOMBA DOSIFICADORA MODELO P151-398SI

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

Table with columns: ID#, TIPO, CONCEPTO, Cuenta, Descripcion, Cargos, Abonos. Includes details for inventory and consumption of a dosing pump.

DIARIO,31080

CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4642 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA). BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P151-398SI, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUOROFILM, BDLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 3/8" ,115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 50 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).DEL EJ. LEONA VICARIO.



DIRECCION DE ADMINISTRACION
ALMACEN
JEFE DE ALMACEN
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ

000119

RECIBE
COORDINACION DEL RAMO 33

MUNICIPIO DE BALANCAN  
VALE DE ENTRADA DE ALMACEN

REQUISICION: 4375 PRY IS332 5163 Programa de Agua Limpia

STATUS: ACTIVADO



29/08/2016

ID ALMACEN 4640

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
Libro: 5 ADQUISICION

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

34 2 2 3 006 K002 6 5163

Cantidad Codigo Descripcion

U.Med.  
EQUIPO

000 31136 BOMBA DOSIFICADORA MODELO P151-398SI  
Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	FECHA	CONCEPTO	Cargos	Abonos
31075	EGRESOS	29/08/2016	INVENTARIO, Folio # 4640 SE SOLICITA) BOMBA DOSIFICADORA, MDD, P151-398SI, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE PLUDROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 3/8" .115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 50 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016). EN EL POB. MISSICAB (LA PITA).	11,020.00	
Cuenta			Descripcion		
8.2.5.0.5163.00034.IS332.2480.2481			MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		11,020.00
13323			1681 IS332 5163 Programa de Agua Limpia		
8.2.4.0.5163.00034.IS332.2480.2481			MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		11,020.00
13323			1681 IS332 5163 Programa de Agua Limpia		
			SUMAS	11,020.00	11,020.00
31076	DIARIO	29/08/2016	INVENTARIO, Folio # 4640 SE SOLICITA) BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P151-398SI, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUOROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 3/8" .115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 50 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016). EN EL POB. MISSICAB (LA PITA).	11,020.00	
Cuenta			Descripcion		
1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481			MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		11,020.00
			1061 IS332 5163 Programa de Agua Limpia		
1.2.5163.00001.2016.0001			PROVEEDORES Programa de Agua Limpia		11,020.00
13323			1681 IS332 5163 Programa de Agua Limpia		
			SUMAS	11,020.00	11,020.00

PRESUPUESTAL, 31075, DIARIO, 31076

SE SOLICITA) BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P151-398SI, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUOROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 3/8" .115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 50 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016). EN EL POB. MISSICAB (LA PITA).



000127



ENTREGA

PROVEEDOR GABRIEL ANTONIO MORALES HERNANDEZ

DIRECCION DE ADMINISTRACION  
RECEBE  
JEFE DE ALMACEN  
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ



MUNICIPIO DE BALANCAN  
VALE DE SALIDA

STATUS: ACTIVADO



Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
Rubro: 3 CONSUMO  
ENTRA: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
PAR

30/08/2016

ID ALMACEN 4641

Cantidad Codigo Descripción U.Med.  
1,000 31136 BOMBA DOSIFICADORA MODELO P151-398SI EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	CONCEPTO	Cargos	Abonos
31077	DIARIO	30/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4641 CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4640 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA). BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P151-398SI, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUOROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CDNEXIONES DE 3/8" ,115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 50 % DEL FONDD III RAMO 33(FISM 2016). EN EL POB. MISSICAB (LA PITA).		
5.1.2.1.5163.2480.2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	11,020.00	
13323	1681 IS332 5163 Programa de Agua Limpia			
1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		11,020.00
13323	1681 IS332 5163 Programa de Agua Limpia			
SUMAS			11,020.00	11,020.00

DIARIO,31077

CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4640 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA). BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P151-398SI, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUOROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 3/8" ,115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 50 % DEL FONDD III RAMO 33(FISM 2016). EN EL POB. MISSICAB (LA PITA).



DIRECCION DE ADMINISTRACION  
ENTREGA ALMACEN  
JEFE DE ALMACEN  
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ

000128

RECIBO  
COORDINACION DEL RAMO 33

000143



# MUNICIPIO DE BALANCAN VALE DE ENTRADA DE ALMACEN

REQUISICION: 4376 PRY IS333 5163 Programa de Agua Limpia

STATUS: ACTIVADO



4638

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
Rubro: 5 ADQUISICION

29/08/2016

ID ALMACEN 4638

### ESTRUCTURA PROGRAMATICA

34 2 2 3 006 K002 6 5163

Cantidad Codigo Descripcion U. Med.  
000 31136 BOMBA DOSIFICADORA MODELO P151-398SI EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	FECHA	CONCEPTO	Cargos	Abonos
31072	EGRESOS	29/08/2016	INVENTARIO, Folio # 4638 SE SOLICITA). BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P151-398SI, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUOROFILM, BDLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 3/8" ,115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 50 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN EL EJ. EL RAMONAL.	11,020.00	

Cuenta	Descripcion	Cargos	Abonos
8.2.5.0.5163.00034.IS333.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	11,020.00	
13324 1682 IS333 5163 Programa de Agua Limpia			11,020.00
8.2.4.0.5163.00034.IS333.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		11,020.00
13324 1682 IS333 5163 Programa de Agua Limpia		11,020.00	
	SUMAS	11,020.00	11,020.00

Cuenta	Descripcion	Cargos	Abonos
31073 DIARIO 29/08/2016	INVENTARIO, Folio # 4638 SE SOLICITA). BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P151-398SI, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUOROFILM, BDLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 3/8" ,115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 50 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN EL EJ. EL RAMONAL.	11,020.00	
1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	11,020.00	

Cuenta	Descripcion	Cargos	Abonos
1.1.2.5163.00001.2016.0001	PROVEEDORES Programa de Agua Limpia		11,020.00
13324 1682 IS333 5163 Programa de Agua Limpia		11,020.00	
	SUMAS	11,020.00	11,020.00


PRESUPUESTAL, 31072, DIARIO, 31073

00136

SE SOLICITA BOMBA DOSIFICADORA, MDD. P151-398SI, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUOROFILM, BDLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 3/8" ,115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 50 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN EL EJ. EL RAMONAL.



DIRECCION DE ADMINISTRACION DE ALMACEN  
CRISTIAN DIAZ LOPEZ



PROVEEDOR GABRIEL ANTONIO MORALES HERNANDEZ

000144



MUNICIPIO DE BALANCAN
VALE DE SALIDA

STATUS: ACTIVADO



30/08/2016

Almacén: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS
Código: 3 CONSUMO
NTR: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS
PAR

ID ALMACEN 4639

U. Med. EQUIPO

Cantidad Codigo Descripción
1,000 31136 BOMBA DOSIFICADORA MODELO P151-398SI

Póliza de aplicación contable-presupuestal simultanea de este documento

Table with columns: Cuenta, Descripción, Cargos, Abonos. Includes entries for 'MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES' and a 'SUMAS' row.

DIARIO,31074

CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4638 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA). BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P151-398SI, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUOROFILM, BDLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 3/8" .115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 50 % DEL FONDD III RAMO 33(FISM 2016), EN EL EJ. EL RAMONAL.

000137



DIRECCION DE ADMINISTRACION
ALMACEN
JEFE DE ALMACEN
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ

RECIBE
COORDINACION DEL RAMO 33



MUNICIPIO DE BALANCAN  
VALE DE ENTRADA DE ALMACEN

REQUISICION: 4377 PRY IS334 5163 Programa de Agua Limpia

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
Rubro: 5 ADQUISICION

STATUS: ACTIVADO  
4670

29/08/2016

ID ALMACEN 4670

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

34 2 2 3 006 K002 6 5163

Cantidad Codigo Descripcion U.Med.  
2,000 31458 BOMBA DOSIFICADORA MODELO B111-398SI EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	CONCEPTO	Cuentas	Descripcion	Cargos	Abonos
31122	EGRESOS	29/08/2016 INVENTARIO, Folio # 4670 SE SOLICITA BOMBA DOSIFICADORA, MDD, B111-398SI CAP. MAXIMA DE EQUIPO DE 1.6 GPH (6.1 LPH) @ 150 PSI (10.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAGRAMA DE FLUOROFILM, AROSELLOS DE POLIPROPILENO BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 3/8" .115V/60Hz. CON INSTRUCTIVO. INCLUYE LA APORTACION DEL 50% DEL FONDO III DEL RAMO 33 (FISM 2016). EN VILLA EL TRIUNFO.	8.2.5.0.5163.00034.IS334.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	40,484.00	
13325		1683 IS334 5163 Programa de Agua Limpia				
			8.2.4.0.5163.00034.IS334.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		40,484.00
			13325	1683 IS334 5163 Programa de Agua Limpia		
				SUMAS	40,484.00	40,484.00
31123	DIARIO	29/08/2016 INVENTARIO, Folio # 4670 SE SOLICITA BOMBA DOSIFICADORA, MOD. B111-398SI CAP. MAXIMA DE EQUIPO DE 1.6 GPH (6.1 LPH) @ 150 PSI (10.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAGRAMA DE FLUOROFILM, AROSELLOS DE POLIPROPILENO BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 3/8" .115V/60Hz. CON INSTRUCTIVO. INCLUYE LA APORTACION DEL 50% DEL FONDO III DEL RAMO 33 (FISM 2016). EN VILLA EL TRIUNFO.	1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	40,484.00	
			1683 IS334 5163 Programa de Agua Limpia			
			2.1.1.2.5163.00001.2016.0001	PROVEEDORES Programa de Agua Limpia		40,484.00
			13325	1683 IS334 5163 Programa de Agua Limpia		
				SUMAS	40,484.00	40,484.00

PRESUPUESTAL, 31122, DIARIO, 31123


SE SOLICITA BOMBA DOSIFICADORA, MOD. B111-398SI CAP. MAXIMA DE EQUIPO DE 1.6 GPH (6.1 LPH) @ 150 PSI (10.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAGRAMA DE FLUOROFILM, AROSELLOS DE POLIPROPILENO BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 3/8" .115V/60Hz. CON INSTRUCTIVO. INCLUYE LA APORTACION DEL 50% DEL FONDO III DEL RAMO 33 (FISM 2016). EN VILLA EL TRIUNFO.

00145



RECIBE

DIRECCION DE ADMINISTRACION DE ALMACEN  
CRISTIAN DIAZ LOPEZ



ENTREGA

PROVEEDOR GABRIEL ANTONIO MORALES HERNANDEZ

000146



MUNICIPIO DE BALANCAN  
VALE DE SALIDA

STATUS: ACTIVADO



30/08/2016

macen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
ubro: 3 CONSUMO  
NTRA: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
PAR

ID ALMACEN 4671

Cantidad Codigo Descripcion U.Med.  
2,000 31458 BOMBA DOSIFICADORA MODELO B111-398SI EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	CONCEPTO	Cargos	Abonos
112	DIARIO	30/08/2016 INVENTARIO, Folio # 4671 CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4670 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA BOMBA DOSIFICADORA, MOD. B111-398SI CAP. MAXIMA DE EQUIPO DE 1.6 GPH (6.1 LPH) @ 150 PSI (10.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAGRAMA DE FLUOROFILM, AROSELLOS DE POLIPROPILENO BDLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 3/8" .115V/60Hz. CON INSTRUCTIVO. INCLUYE LA APORTACION DEL 50% DEL FONDO III DEL RAMO 33 (FISM 2016). EN VILLA EL TRIUNFO.	40,484.00	
5.1.2.1.5163.2480.2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		
13325	1683 IS334 5163 Programa de Agua Limpia			40,484.00
1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		
13325	1683 IS334 5163 Programa de Agua Limpia	SUMAS	40,484.00	40,484.00

DIARIO, 31124

CDNSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4670 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA BOMBA DOSIFICADORA, MOD. B111-398SI CAP. MAXIMA DE EQUIPO DE 1.6 GPH (6.1 LPH) @ 150 PSI (10.3 BAR) DE PRESION. CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAGRAMA DE FLUOROFILM, AROSELLOS DE POLIPROPILENO BDLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 3/8" .115V/60Hz. CON INSTRUCTIVO. INCLUYE LA APORTACION DEL 50% DEL FONDO III DEL RAMO 33 (FISM 2016). EN VILLA EL TRIUNFO.

000146



DIRECCION DE ADMINISTRACION ALMACEN

ENTREGA  
JEFE DE ALMACEN  
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ

RECIBE  
*[Signature]*

COORDINACION DEL RAMO 33

000147



MUNICIPIO DE BALANCAN  
VALE DE ENTRADA DE ALMACEN

REQUISICION: 4378 PRY IS335 5163 Programa de Agua Limpia

STATUS: ACTIVADO

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
Rubro: 5 ADQUISICION



29/08/2016

ID ALMACEN 4694 -

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

34 2 2 3 006 K002 6 5163

Cantidad Codigo Descripcion U.Med.  
1,000 31121 BOMBA DOSIFICADORA MODELO.P141-358SI EQUIPO


Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	CONCEPTO	Cuentas	Descripcion	Cargos	Abonos
31159	EGRESOS	29/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4694 SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 1/4", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 50 % DEL FONDD III RAMO 33(FISM 2016),EN EL EJ. JOSE NARCISO ROVIROSA.	8.2.5.0.5163.00034.IS335.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	10,788.00	
13326		1684 IS335 5163 Programa de Agua Limpia				
8.2.4.0.5163.00034.IS335.2480.2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES				10,788.00
13326		1684 IS335 5163 Programa de Agua Limpia				
		SUMAS			10,788.00	10,788.00
31160	DIARIO	29/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4694 SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 1/4", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 50 % DEL FONDD III RAMO 33(FISM 2016),EN EL EJ. JOSE NARCISO ROVIROSA.	1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	10,788.00	
13326		1684 IS335 5163 Programa de Agua Limpia				
5163.00001.2016.0001		PROVEEDORES Programa de Agua Limpia				10,788.00
13326		1684 IS335 5163 Programa de Agua Limpia				
		SUMAS			10,788.00	10,788.00

000154

PRESUPUESTAL,31159,DIARIO,31160

SE SOLICITA BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 1/4", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 50 % DEL FONDD III RAMO 33(FISM 2016),EN EL EJ. JOSE NARCISO ROVIROSA.



RECIBE  
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE ALMACEN  
GABRIEL ANTONIO DIAZ LOPEZ



ENTREGA  
PROVEEDOR GABRIEL ANTONIO MORALES HERNANDEZ

000178



MUNICIPIO DE BALANCAN  
VALE DE SALIDA

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
 Rubro: 3 CONSUMO  
 ENTRA: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
PAR

STATUS: ACTIVADO



4695

30/08/2016

ID ALMACEN 4695

Cantidad Codigo Descripcion U.Med.  
 1,000 31121 BOMBA DOSIFICADORA MODELO.P141-358SI EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	CONCEPTO	Cargos	Abonos
31161	DIARIO	30/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4695 CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4694 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 50 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN EL EJ. JOSE NARCISO ROVIROSA.	10,788.00	
Cuenta		Descripcion		
5.1.2.1.5163.2480.2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		
13326	1684 IS335 5163 Programa de Agua Limpia			
1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		10,788.00
13326	1684 IS335 5163 Programa de Agua Limpia			
SUMAS			10,788.00	10,788.00

DIARIO,31161

CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4694 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 50 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN EL EJ. JOSE NARCISO ROVIROSA.

000155



DIRECCION DE ADMINISTRACION  
 ENTREGA  
 ALMACEN  
 JEFE DE ALMACEN  
 C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ

RECIBE  
  
 COORDINACION DEL RAMO 33



# MUNICIPIO DE BALANCAN VALE DE ENTRADA DE ALMACEN

REQUISICION: 4379 PRY IS336.5163 Programa de Agua Limpia

STATUS: ACTIVADO



29/08/2016

ID ALMACEN 4692

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
Libro: 5 ADQUISICION

### ESTRUCTURA PROGRAMATICA

34 2 2 3 006 K002 6 5163

Cantidad Codigo Descripcion  
000 31121 BOMBA DOSIFICADORA MODELO.P141-358SI

U.Med.  
EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	FECHA	CONCEPTO	Cargos	Abonos
31156	EGRESOS	29/08/2016	INVENTARIO,Folio # 4692 SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLOURDFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 1/4", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 50 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016),EN EL EJ. SANTA CRUZ	10,788.00	
Cuenta			Descripcion		
8.2.5.0.5163.00034.IS336.2480.2481			MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		
13327			1685 IS336 5163 Programa de Agua Limpia		10,788.00
8.2.4.0.5163.00034.IS336.2480.2481			MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		
13327			1685 IS336 5163 Programa de Agua Limpia		10,788.00
			SUMAS	10,788.00	10,788.00
31157	DIARIO	29/08/2016	INVENTARIO,Folio # 4692 SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLOURDFILM, BDLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 1/4", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 50 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016),EN EL EJ. SANTA CRUZ	10,788.00	
Cuenta			Descripcion		
1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481			MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		
13327			1685 IS336 5163 Programa de Agua Limpia		10,788.00
1.2.5163.00001.2016.0001			PROVEEDORES Programa de Agua Limpia		
13327			1685 IS336 5163 Programa de Agua Limpia		10,788.00
			SUMAS	10,788.00	10,788.00


000163

### PRESUPUESTAL,31156,DIARIO,31157

SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLOURDFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 1/4", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 50 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016),EN EL EJ. SANTA CRUZ



RECIBE  
DIRECCION DE ALMACEN  
ADMINISTRATIVO  
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ



ENTREGA  
PROVEEDOR GABRIEL ANTONIO MORALES HERNANDEZ



MUNICIPIO DE BALANCAN  
VALE DE SALIDA

STATUS: ACTIVADO



4693

Almacén: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS

Rubro: 3 CONSUMO

30/08/2016

ENTRADA: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
PAR

ID ALMACEN 4693

Cantidad Codigo Descripcion U.Med.  
1,000 31121 BOMBA DOSIFICADORA MODELO.P141-358SI EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID	TIPO	CONCEPTO	Cargos	Abonos
311	DIARIO	30/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4693 CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4692 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 1/4", 115V/60 Hz, CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APDRTACION DEL 50 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN EL'EJ. SANTA CRUZ	10,788.00	
Cuenta	Descripcion			
5.1.2.1.5163.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES			
13327	1685 IS336 5163 Programa de Agua Limpia			10,788.00
1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES			
13327	1685 IS336 5163 Programa de Agua Limpia			
	SUMAS		10,788.00	10,788.00

DIARIO,31158

CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4692 POR CDNCEPTO DE SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLOURDFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES CONEXIONES DE 1/4", 115V/60 Hz, CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 50 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN EL EJ SANTA CRUZ

00164



DIRECCION DE ADMINISTRACION  
ENTREGA  
ALMACEN  
JEFE DE ALMACEN  
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ

RECIBI  
COORDINACION DEL RAMO 33

000151

MUNICIPIO DE BALANCAN  
VALE DE ENTRADA DE ALMACEN



REQUISICION: 4380 PRY IS337 5163 Programa de Agua Limpia

STATUS: ACTIVADO



29/08/2016

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
Rubro: 5 ADQUISICION

ID ALMACEN 4636

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

34 2 2 3 006 K002 6 5163

U.Med.  
EQUIPO

Cantidad Codigo Descripcion  
000 31136 BOMBA DOSIFICADORA MODELO P151-398SI

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento


ID#	TIPO	FECHA	CONCEPTO	Cargos	Abonos
31069	EGRESOS	29/08/2016	INVENTARIO, Folio # 4636 SE SÓLICITA). BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P151-398SI, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUOROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 3/8" .115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 50 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN EL POB. EL AGUILA.	11,020.00	
Cuenta			Descripcion		
8.2.5.0.5163.00034.IS337.2480.2481			MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		11,020.00
13328			1686 IS337 5163 Programa de Agua Limpia		
8.2.4.0.5163.00034.IS337.2480.2481			MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		11,020.00
13328			1686 IS337 5163 Programa de Agua Limpia		
31070	DIARIO	29/08/2016	INVENTARIO, Folio # 4636 SE SOLICITA). BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P151-398SI, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUOROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 3/8" .115V/60 Hz. CDN INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 50 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN EL POB. EL AGUILA.	11,020.00	
Cuenta			Descripcion		
1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481			MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		11,020.00
13328			1686 IS337 5163 Programa de Agua Limpia		
1.1.1.2.5163.00001.2016.0001			PROVEEDORES Programa de Agua Limpia		11,020.00
13328			1686 IS337 5163 Programa de Agua Limpia		
			SUMAS	11,020.00	11,020.00

PRESUPUESTAL, 31069, DIARIO, 31070

SE SOLICITA) BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P151-398SI, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUOROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 3/8" .115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 50 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN EL POB. EL AGUILA.



RECIBE  
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE ALMACEN  
JEFE DE ALMACEN  
CRISTIAN DIAZ LOPEZ



ENTREGA  
PROVEEDOR GABRIEL ANTONIO MORALES HERNANDEZ



MUNICIPIO DE BALANCAN
VALE DE SALIDA

STATUS: ACTIVADO



Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS
Cubro: 3 CONSUMO
ENTRA: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS PAR

30/08/2016

ID ALMACEN 4637

Cantidad Codigo Descripcion U.Med.
1,000 31136 BOMBA DOSIFICADORA MODELO P151-398SI EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

Table with columns: ID, TIPO, DIARIO, CONCEPTO, Cuenta, Descripcion, Cargos, Abonos. Includes details for inventory and material consumption.

DIARIO,31071

CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4636 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA). BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P151-398SI, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUOROFILM, 8OLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 3/8" ,115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 50 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016),EN EL POB. EL AGUILA.

000173



DIRECCION DE ENTREGA
ADMINISTRACION DE ALMACEN
JEFE DE ALMACEN
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ

RECIBE
COORDINACION DEL RAMO 33

MUNICIPIO DE BALANCAN  
VALE DE ENTRADA DE ALMACEN



REQUISICION: 4381 PRY IS338 5163 Programa de Agua Limpia

STATUS: ACTIVADO

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
Rubro: 5 ADQUISICION



29/08/2016

ID ALMACEN 4690

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

34 2 2 3 006 K002 6 5163

Cantidad Codigo Descripcion U.Med.  
1,000 31121 BOMBA DOSIFICADORA MODELO.P141-358SI EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento


ID#	TIPO	CONCEPTO	Cuentas	Descripcion	Cargos	Abonos
31152	EGRESOS	29/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4690 SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0 58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO. INCLUYE LA APORTACION DEL 50 % DEL FONDD III RAMO 33(FISM 2016).EN LA RA. LEONA VICARIO.	8.2.5.0.5163.00034.IS338.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	10,788.00	
13329	1687 IS338 5163 Programa de Agua Limpia					
8.2.4.0.5163.00034.IS338.2480.2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES				10,788.00
13329	1687 IS338 5163 Programa de Agua Limpia					
		SUMAS			10,788.00	10,788.00
31153	DIARIO	29/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4690 SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0 58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO. INCLUYE LA APORTACION DEL 50 % DEL FONDD III RAMO 33(FISM 2016).EN LA RA. LEONA VICARIO.	1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	10,788.00	
13329	1687 IS338 5163 Programa de Agua Limpia					
2.5163.00001.2016.0001		PROVEEDORES Programa de Agua Limpia				10,788.00
1687 IS338 5163 Programa de Agua Limpia						
		SUMAS			10,788.00	10,788.00

PRESUPUESTAL,31152,DIARIO,31153

SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO. INCLUYE LA APORTACION DEL 50 % DEL FONDD III RAMO 33(FISM 2016).EN LA RA. LEONA VICARIO.



DIRECCION DE RECEPCION  
ADMINISTRACION DE ALMACEN  
CECILIA DIAZ LOPEZ



PROVEEDOR GABRIEL ANTONIO MORALES HERNANDEZ

000154



MUNICIPIO DE BALANCAN  
VALE DE SALIDA

STATUS: ACTIVADO

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
Rubro: 3 CONSUMO  
ENTRA: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
PAR



30/08/2016

ID ALMACEN 4691

Cantidad Codigo Descripcion U.Med.  
1,000 31121 BOMBA DOSIFICADORA MODELO.P141-358SI EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	CONCEPTO	Cargos	Abonos
4	DIARIO	30/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4691 CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4690 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOURDFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 50 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN LA RA. LEONA VICARIO.	10,788.00	
Cuenta	Descripcion			
5.1.2.1.5163..2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES			
13329	1687 IS338 5163 Programa de Agua Limpia			
1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES			10,788.00
13329	1687 IS338 5163 Programa de Agua Limpia			
SUMAS			10,788.00	10,788.00

DIARIO,31154

CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4690 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 50 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN LA RA. LEDNA VICARIO.

000182



DIRECCION DE ADMINISTRACION DE ALMACEN  
ENTREGA  
ALMACEN  
AL CRISTIAN DIAZ LOPEZ

RECIBE  
COORDINACION DEL RAMO 33

000155



MUNICIPIO DE BALANCAN
VALE DE ENTRADA DE ALMACEN

REQUISICION: 4382 PRY IS339 5163 Programa de Agua Limpia

STATUS: ACTIVADO

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS
Ubicacion: 5 ADQUISICION



29/08/2016

ID ALMACEN 4634

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

34 2 2 3 006 K002 6 5163

Cantidad Codigo Descripcion U.Med.
1,000 31136 BOMBA DOSIFICADORA MODELO P151-398SI EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

Table with columns: ID#, TIPO, CONCEPTO. Row 1: 31066 EGRESOS 29/08/2016 INVENTARIO, Folio # 4634 SE SOLICITA. BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P151-398SI, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUOROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 3/8" .115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 50 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN POB. MULTE.

Table with columns: Cuenta, Descripcion, Cargos, Abonos. Rows include account details for materials and a summary row with SUMAS 11,020.00.


PRESUPUESTAL, 31066, DIARIO, 31067

INVENTARIO, Folio # 4634 SE SOLICITA. BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P151-398SI, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUOROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 3/8" .115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 50 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN POB. MULTE.



DIRECCION DE ADMINISTRACION ALMACEN

JEFE DE ALMACEN C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ



PROVEEDOR GABRIEL ANTONIO MORALES HERNANDEZ

000156



MUNICIPIO DE BALANCAN  
VALE DE ENTRADA DE ALMACEN

REQUISICION: 4382 PRY IS339 5163 Programa de Agua Limpia

STATUS: ACTIVADO

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
Rubro: 5 ADQUISICION



29/08/2016

ID ALMACEN 4634

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Cuenta	Descripcion	Cargos	Abonos
34 2 2 3 006 K002 1.1. 6 5163			
1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	11,020.00	
130 1688 IS339 5163 Programa de Agua Limpia			
163.00001.2016.0001	PROVEEDORES Programa de Agua Limpia		11,020.00
13330 1688 IS339 5163 Programa de Agua Limpia			
	SUMAS	11,020.00	11,020.00

PRESUPUESTAL,31066,DIARIO,31067


SE SOLICITA). BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P151-398SI, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUOROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 3/8" ,115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 50 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN POB. MULTE.

00192



DIRECCION DE  
ADMINISTRACION  
ALMACEN

RECEBE  
JEFE DE ALMACEN  
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ



ENTREGA  
PROVEEDOR GABRIEL ANTONIO MORALES  
HERNANDEZ

000157



MUNICIPIO DE BALANCAN  
VALE DE SALIDA

STATUS: ACTIVADO



30/08/2016

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
Rubro: 3 CONSUMO  
ENTRA: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
PAR

ID ALMACEN 4635

Cantidad Codigo Descripcion U.Med.  
1,000 31136 BOMBA DOSIFICADORA MODELO P151-398SI EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	CONCEPTO
1068	DIARIO	30/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4635 CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4634 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA). BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P151-398SI, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUORDFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 3/8" ,115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 50 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN POB. MULTE.

Cuenta	Descripcion	Cargos	Abonos
5.1.2.1.5163.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	11,020.00	
3330 1688 IS339 5163 Programa de Agua Limpia			
1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		11,020.00
3330 1688 IS339 5163 Programa de Agua Limpia			
	SUMAS	11,020.00	11,020.00

DIARIO,31068

CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4634 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA). BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P151-398SI, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUORDFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 3/8" ,115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 50 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016).EN POB. MULTE.

00193



DIRECCION DE ENTREGA DE BIENES  
BALANCAN  
JEFE DE ALMACEN  
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ

RECIBE  
COORDINACION DEL RAMO 33

000158



MUNICIPIO DE BALANCAN
VALE DE ENTRADA DE ALMACEN

REQUISICION: 4383 PRY IS340 5163 Programa de Agua Limpia

STATUS: ACTIVADO



4688

29/08/2016

ID ALMACEN 4688

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

34 2 2 3 006 K002 6 5163

Cantidad Codigo Descripcion U.Med. EQUIPO
1,000 31121 BOMBA DOSIFICADORA MODELO.P141-358SI

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

Table with columns: ID#, TIPO, Fecha, Descripción, Cuenta, Cargos, Abonos. Includes entries for inventory and materials.

PRESUPUESTAL,31149,DIARIO,31150

SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC...



RECIBE
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE ALMACEN
CRISTIAN DIAZ LOPEZ



ENTREGA
PROVEEDOR GABRIEL ANTONIO MORALES HERNANDEZ

000153



MUNICIPIO DE BALANCAN  
VALE DE SALIDA

STATUS: ACTIVADO



4689

30/08/2016

ID ALMACEN 4689

U. Med.  
EQUIPO

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
Rubro: 3 CONSUMO  
ENTRA: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
PAR

Cantidad Codigo Descripcion  
1,000 31121 BOMBA DOSIFICADORA MODELO.P141-358SI

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	CONCEPTO	Cargos	Abonos
	DIARIO	30/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4689 CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4688 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 50 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016),EN EJ. UQUINA Y LA LOMA.	10,788.00	
Cuenta	Descripcion			
5.1.2.1.5163.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES			
13331	1689 IS340 5163 Programa de Agua Limpia			
1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES			10,788.00
13331	1689 IS340 5163 Programa de Agua Limpia			
SUMAS			10,788.00	10,788.00

DIARIO,31151

CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4688 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, INCLUYE LA APORTACION DEL 50 % DEL FONDO III RAMO 33(FISM 2016),EN EJ. UQUINA Y LA LOMA

00202



DIRECCION DE ADMINISTRACION  
ALMACEN

JEFE DE ALMACEN  
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ

RECIBE  
COORDINACION DEL RAMO 33



MUNICIPIO DE BALANCAN  
VALE DE ENTRADA DE ALMACEN

REQUISICION: 4384 PRY IS341 5163 Programa de Agua Limpia

STATUS: ACTIVADO



29/08/2016

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
Rubro: 5 ADQUISICION

ID ALMACEN 4740

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

34 2 2 3 006 K002 6 5163

Cantidad Codigo Descripcion U.Med.  
1,000 31460 CLORADOR MOD. V-10K EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	FECHA	CONCEPTO
31236	EGRESOS	29/08/2016	INVENTARIO, Folio # 4740 SE SOLICITA UN CLORADOR MOD. V-10K, CON ROTAMETRO TIPO 10" Y PANEL EN ABS DE 34-5/8 X 17" X 7-5/16" PARA MONTAJE EN PARED, CONTROL MANUAL, CAPACIDAD MAXIMA DE 200 LBS/DIA (90 KG7DIA) RANGO DE OPERACION 10:01, DE VACIO REMOTO, INCLUYE: UNIDAD DE CONTROL EN PANEL (90 KG7DIA) RANGO DE OPERACION 10:01, DE VACIO REMOTO, INCLUYE: UNIDAD DE CONTROL EN PANEL VACUOMETRO DE OPERACION, ROTAMETRO CON ESCALA DE 0-45 KG/CL2/DIA, TIPO 10", INYECTOR DE 3/4" CON TOBERA Y GARGANTA 193-S, MONTADO AL PANEL 3 CONECTORES PARA TUBING DE 1/2" PARA LINEA DE VACIO, 4 MTS. DE TUBING DE 3/8" PARA LINEA DE VENTEO, ADAPTADOR DE MANGUERA DE 3/4" NPT HEMBRA, INSTRUCTIVO DE INSTALACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO Y VALVULA REGULADORA DE VACIO W&T, MODELO 210M, CON 3 ICONOS INDICADORES DE CLORADOR TRABAJANDO, CILINDRO VACIO Y CLORADOR FUERA DE SERVICIO CON BOTON DE SEGURIDAD, CAPACIDAD MAXIMA DE 200 LBS/CL2/DIA (90 KG/CL2/DIA), PARA MONTAJE SOBRE CONTENEDOR DE 907 KG., INCLUYE: 1 ADAPTADOR PARA MONTAJE EN CONTENEDOR DE 907 KG., CON PIERNA DE GOTEO Y CALENTADOR 115 V., No. DE PARTE AAB2507, 1 CONECTOR RECTO DE 1/2" NPT X 1/2" D.E. TUBING 10 EMPAQUES DE PLOMO, 1 LLAVE DE CUADRO, 1 SOLUCION AMONIACAL, 1 MALLA DE VENTEO CONTRA INSECTOS, INSTRUCTIVO DE INSTALACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO. INCLUYE LA APORTACION DEL 50% DEL FONDO III DEL RAMO 33 (FISM 2016). EN LA CD. DE BALANCAN.

PRESUPUESTAL, 31236, DIARIO, 31237


SE SOLICITA UN CLORADOR MOD. V-10K, CON ROTAMETRO TIPO 10" Y PANEL EN ABS DE 34-5/8 X 17" X 7-5/16" PARA MONTAJE EN PARED, CONTROL MANUAL, CAPACIDAD MAXIMA DE 200 LBS/DIA (90 KG7DIA) RANGO DE OPERACION 10:01, DE VACIO REMOTO, INCLUYE: UNIDAD DE CONTROL EN PANEL VACUOMETRO DE OPERACION, ROTAMETRO CON ESCALA DE 0-45 KG/CL2/DIA, TIPO 10", INYECTOR DE 3/4" CON TOBERA Y GARGANTA 193-S, MONTADO AL PANEL 3 CONECTORES PARA TUBING DE 1/2" PARA LINEA DE VACIO, 4 MTS. DE TUBING DE 3/8" PARA LINEA DE VENTEO, ADAPTADOR DE MANGUERA DE 3/4" NPT HEMBRA, INSTRUCTIVO DE INSTALACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO Y VALVULA REGULADORA DE VACIO W&T, MODELO 210M, CON 3 ICONOS INDICADORES DE CLORADOR TRABAJANDO, CILINDRO VACIO Y CLORADOR FUERA DE SERVICIO CON BOTON DE SEGURIDAD, CAPACIDAD MAXIMA DE 200 LBS/CL2/DIA (90 KG/CL2/DIA), PARA MONTAJE SOBRE CONTENEDOR DE 907 KG., INCLUYE: 1 ADAPTADOR PARA MONTAJE EN CONTENEDOR DE 907 KG., CON PIERNA DE GOTEO Y CALENTADOR 115 V., No. DE PARTE AAB2507, 1 CONECTOR RECTO DE 1/2" NPT X 1/2" D.E. TUBING 10 EMPAQUES DE PLOMO, 1 LLAVE DE CUADRO, 1 SOLUCION AMONIACAL, 1 MALLA DE VENTEO CONTRA INSECTOS, INSTRUCTIVO DE INSTALACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO. INCLUYE LA APORTACION DEL 50% DEL FONDO III DEL RAMO 33 (FISM 2016). EN LA CD. DE BALANCAN.

00211



RECIBI

DIRECCION DE ADMINISTRACION DE ALMACEN  
JEFE DE ALMACEN  
RODOLFO DIAZ LOPEZ  
ALMACEN



ENTREGA

PROVEEDOR GABRIEL ANTONIO MORALES HERNANDEZ



MUNICIPIO DE BALANCAN  
VALE DE ENTRADA DE ALMACEN

REQUISICION: 4384 PRY IS341 5163 Programa de Agua Limpia

STATUS: ACTIVADO

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
Rubro: 5 ADQUISICION



29/08/2016

ID ALMACEN 4740

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Cuenta	Descripcion	Cargos	Abonos
8.2.5.0.5163.00034.IS341.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	114,320.00	
1690 IS341 5163 Programa de Agua Limpia			
8.2.5.0.5163.00034.IS341.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		114,320.00
1690 IS341 5163 Programa de Agua Limpia			
	SUMAS	114,320.00	114,320.00

31237 DIARIO 29/08/2016 INVENTARIO.Folio # 4740 SE SOLICITA UN CLDRADDR MOD. V-10K, CON ROTAMETRO TIPO 10" Y PANEL EN ABS DE 34-5/8 X 17" X 7-5/16" PARA MONTAJE EN PARED, CONTROL MANUAL, CAPACIDAD MAXIMA DE 200 LBS/DIA (90 KG7DIA) RANGO DE OPERACION 10:01, DE VACIO REMOTO, INCLUYE: UNIDAD DE CONTROL EN PANEL VACUOMETRO DE OPERACION, ROTAMETRO CON ESCALA DE 0-45 KG/CL2/DIA, TIPO 10". INYECTOR DE 3/4" CON TOBERA Y GARGANTA 193-S, MONTADO AL PANEL 3 CONECTORES PARA TUBING DE 1/2" PARA LINEA DE VACIO. 4 MTS. DE TUBING DE 3/8" PARA LINEA DE VENTEO. ADAPTADDR DE MANGUERA DE 3/4" NPT HEMBRA. INSTRUCTIVO DE INSTALACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO Y VALVULA REGULADORA DE VACIO W&T, MODELO 210M, CON 3 ICONOS INDICADORES DE CLORADOR TRABAJANDO, CILINDRO VACIO Y CLORADOR FUERA DE SERVICIO CON BOTON DE SEGURIDAD, CAPACIDAD MAXIMA DE 200 LBS/CL2/DIA (90 KG/CL2/DIA), PARA MONTAJE SOBRE CONTENEDOR DE 907 KG., INCLUYE: 1 ADAPTADOR PARA MONTAJE EN CONTENEDOR DE 907 KG., CON PIERNA DE GDETEO Y CALENTADDR 115 V., No. DE PARTE AAB2507. 1 CONECTOR RECTO DE 1/2" NPT X 1/2" D.E. TUBING 10 EMPAQUES DE PLOMO, 1 LLAVE DE CUADRO, 1 SOLUCION AMONIACAL, 1 MALLA DE VENTEO CONTRA INSECTOS, INSTRUCTIVO DE INSTALACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO. INCLUYE LA APORTACION DEL 50% DEL FONDO III DEL RAMD 33 (FISM 2016). EN LA CD. DE BALANCAN.


PRESUPUESTAL,31236,DIARIO,31237

SE SOLICITA UN CLDRADOR MDD. V-10K, CON ROTAMETRO TIPO 10" Y PANEL EN ABS DE 34-5/8 X 17" X 7-5/16" PARA MONTAJE EN PARED, CONTROL MANUAL, CAPACIDAD MAXIMA DE 200 LBS/DIA (90 KG7DIA) RANGO DE OPERACION 10:01, DE VACIO REMOTO, INCLUYE: UNIDAD DE CONTROL EN PANEL VACUOMETRO DE OPERACION, ROTAMETRO CON ESCALA DE 0-45 KG/CL2/DIA, TIPO 10". INYECTOR DE 3/4" CON TOBERA Y GARGANTA 193-S, MONTADO AL PANEL 3 CONECTORES PARA TUBING DE 1/2" PARA LINEA DE VACIO. 4 MTS. DE TUBING DE 3/8" PARA LINEA DE VENTEO. ADAPTADOR DE MANGUERA DE 3/4" NPT HEMBRA. INSTRUCTIVO DE INSTALACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO Y VALVULA REGULADORA DE VACIO W&T, MODELO 210M, CON 3 ICONOS INDICADORES DE CLORADOR TRABAJANDO, CILINDRO VACIO Y CLORADOR FUERA DE SERVICIO CON BOTON DE SEGURIDAD, CAPACIDAD MAXIMA DE 200 LBS/CL2/DIA (90 KG/CL2/DIA), PARA MONTAJE SOBRE CONTENEDOR DE 907 KG., INCLUYE: 1 ADAPTADOR PARA MONTAJE EN CONTENEDOR DE 907 KG., CON PIERNA DE GOTE Y CALENTADOR 115 V., No. DE PARTE AAB2507. 1 CONECTOR RECTO DE 1/2" NPT X 1/2" D.E. TUBING 10 EMPAQUES DE PLOMO, 1 LLAVE DE CUADRO, 1 SOLUCION AMONIACAL, 1 MALLA DE VENTEO CONTRA INSECTOS, INSTRUCTIVO DE INSTALACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO. INCLUYE LA APORTACION DEL 50% DEL FONDD III DEL RAMO 33 (FISM 2016). EN LA CD. DE BALANCAN.



RECIBI

DIRECCION DE ADMINISTRACION  
JEFE DE ALMACEN  
CRISTIAN DIAZ LOPEZ  
ALMACEN



ENTREGA

PROVEEDOR GABRIEL ANTONIO MORALES HERNANDEZ



MUNICIPIO DE BALANCAN  
VALE DE ENTRADA DE ALMACEN

REQUISICION: 4384 PRY IS341 5163 Programa de Agua Limpia

STATUS: ACTIVADO

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
Rubro: 5 ADQUISICION



29/08/2016

ID ALMACEN 4740

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Cuenta	Descripcion	Cargos	Abonos
1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	114,320.00	
132 1690 IS341 5163 Programa de Agua Limpia			
5163.00001.2016.0001	PROVEEDORES Programa de Agua Limpia		114,320.00
13332 1690 IS341 5163 Programa de Agua Limpia			
	<b>SUMAS</b>	<b>114,320.00</b>	<b>114,320.00</b>


PRESUPUESTAL,31236,DIARIO,31237

SE SOLICITA UN CLORADOR MOD. V-10K, CON ROTAMETRO TIPO 10" Y PANEL EN ABS DE 34-5/8 X 17" X 7-5/16" PARA MONTAJE EN PAREO, CONTROL MANUAL, CAPACIDAD MAXIMA DE 200 LBS/DIA (90 KG7DIA) RANGO DE OPERACION 10:01, DE VACIO REMOTO, INCLUYE: UNIDAD DE CONTROL EN PANEL VACUOMETRO DE OPERACION, ROTAMETRO CON ESCALA DE 0-45 KG/CL2/DIA, TIPO 10", INYECTOR DE 3/4" CON TOBERA Y GARGANTA 193-S, MONTADO AL PANEL 3 CONECTORES PARA TUBING DE 1/2" PARA LINEA DE VACIO, 4 MTS. DE TUBING DE 3/8" PARA LINEA DE VENTEO, ADAPTADOR DE MANGUERA DE 3/4" NPT HEMBRA, INSTRUCTIVO DE INSTALACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO Y VALVULA REGULADORA DE VACIO W&T, MODELO 210M, CON 3 ICONOS INDICADORES DE CLORADOR TRABAJANDO, CILINDRO VACIO Y CLORADOR FUERA DE SERVICIO CON BOTON DE SEGURIDAD, CAPACIDAD MAXIMA DE 200 LBS/CL2/DIA (90 KG/CL2/DIA), PARA MONTAJE SOBRE CONTENEDOR DE 907 KG., INCLUYE: 1 ADAPTADOR PARA MONTAJE EN CDNTENEDOR DE 907 KG. CON PIERNA DE GOTEO Y CALENTADOR 115 V., No. DE PARTE AAB2507, 1 CONECTOR RECTO DE 1/2" NPT X 1/2" D.E. TUBING 10 EMPAQUES DE PLOMO, 1 LLAVE DE CUADRO, 1 SOLUCION AMONIACAL, 1 MALLA DE VENTEO CONTRA INSECTOS, INSTRUCTIVO DE INSTALACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO. INCLUYE LA APORTACION DEL 50% DEL FONDO III DEL RAMO 33 (FISM 2016). EN LA CD. DE BALANCAN.



DIRECCION DE  
ADMINISTRACION  
ALMACEN

JEFE DE ALMACEN  
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ



PROVEEDOR GABRIEL ANTONIO MORALES  
HERNANDEZ

000213



MUNICIPIO DE BALANCAN  
VALE DE SALIDA

STATUS: ACTIVADO



4741

30/08/2016

ID ALMACEN 4741

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
Rubro: 3 CONSUMO  
ENTRA: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
PAR

Cantidad	Codigo	Descripcion	U.Med.
1,000	31460	CLORADOR MOD. V-10K	EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	CONCEPTO
31238	DIARIO	30/08/2016 INVENTARIO.Folio # 4741 CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4740 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA UN CLORADOR MOD. V-10K, CON ROTAMETRO TIPO 10" Y PANEL EN ABS DE 34-5/8 X 17" X 7-5/16" PARA MONTAJE EN PARED, CONTROL MANUAL, CAPACIDAD MAXIMA DE 200 LBS/DIA (90 KG7DIA) RANGO DE OPERACION 10:01, DE VACIO REMOTO, INCLUYE: UNIDAD DE CONTROL EN PANEL VACUOMETRO DE OPERACION, ROTAMETRO CON ESCALA DE 0-45 KG/CL2/DIA, TIPO 10". INYECTOR DE 3/4" CON TOBERA Y GARGANTA 193-S, MONTADO AL PANEL 3 CONECTORES PARA TUBING DE 1/2" PARA LINEA DE VACIO. 4 MTS. DE TUBING DE 3/8" PARA LINEA DE VENTEO. ADAPTADOR DE MANGUERA DE 3/4" NPT HEMBRA. INSTRUCTIVO DE INSTALACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO Y VALVULA REGULADORA DE VACIO W&T, MODELO 210M, CON 3 ICONOS INDICADORES DE CLORADOR TRABAJANDO, CILINDRO VACIO Y CLORADOR FUERA DE SERVICIO CON BOTDN DE SEGURIDAD, CAPACIDAD MAXIMA DE 200 LBS/CL2/DIA (90 KG/CL2/DIA), PARA MONTAJE SOBRE CONTENEDOR DE 907 KG., INCLUYE: 1 ADAPTADOR PARA MONTAJE EN CONTENEDOR DE 907 KG., CON PIERNA DE GOTEO Y CALENTADOR 115 V., No. DE PARTE AAB2507. 1 CONECTOR RECTO DE 1/2" NPT X 1/2" D.E. TUBING 10 EMPAQUES DE PLOMO, 1 LLAVE DE CUADRO, 1 SOLUCION AMONIACAL, 1 MALLA DE VENTEO CONTRA INSECTOS, INSTRUCTIVO DE INSTALACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO. INCLUYE LA APORTACION DEL 50% DEL FONDO III DEL RAMO 33 (FISM 2016).EN LA CD. DE BALANCAN.

Cuenta	Descripcion	Cargos	Abonos
5.1.2.1.5163..2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	114,320.00	
3332 1690 IS341 5163 Programa de Agua Limpia			
SUMAS		114,320.00	114,320.00

DIARIO,31238

CONSUMO DE LA CDORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4740 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA UN CLORADOR MOD. V-10K, CON ROTAMETRO TIPO 10" Y PANEL EN ABS DE 34-5/8 X 17" X 7-5/16" PARA MONTAJE EN PARED, CONTROL MANUAL, CAPACIDAD MAXIMA DE 200 LBS/DIA (90 KG7DIA) RANGO DE OPERACION 10:01, DE VACIO REMOTO, INCLUYE: UNIDAD DE CONTROL EN PANEL VACUOMETRO DE OPERACION, ROTAMETRO CON ESCALA DE 0-45 KG/CL2/DIA, TIPO 10". INYECTOR DE 3/4" CON TOBERA Y GARGANTA 193-S, MONTADO AL PANEL 3 CONECTORES PARA TUBING DE 1/2" PARA LINEA DE VACIO. 4 MTS. DE TUBING DE 3/8" PARA LINEA DE VENTEO. ADAPTADOR DE MANGUERA DE 3/4" NPT HEMBRA. INSTRUCTIVO DE INSTALACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO Y VALVULA REGULADORA DE VACIO W&T, MODELO 210M, CON 3 ICONOS INDICADORES DE CLORADOR TRABAJANDO, CILINDRO VACIO Y CLORADOR FUERA DE SERVICIO CON BOTON DE SEGURIDAD, CAPACIDAD MAXIMA DE 200 LBS/CL2/DIA (90 KG/CL2/DIA), PARA MONTAJE SOBRE CONTENEDOR DE 907 KG., INCLUYE: 1 ADAPTADOR PARA MONTAJE EN CONTENEDOR DE 907 KG., CON PIERNA DE GOTEO Y CALENTADOR 115 V., No. DE PARTE AAB2507. 1 CONECTOR RECTO DE 1/2" NPT X 1/2" D.E. TUBING 10 EMPAQUES DE PLOMO, 1 LLAVE DE CUADRO, 1 SOLUCION AMONIACAL, 1 MALLA DE VENTEO CONTRA INSECTOS, INSTRUCTIVO DE INSTALACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO. INCLUYE LA APORTACION DEL 50% DEL FONDO III DEL RAMD 33 (FISM 2016).EN LA CD. DE BALANCAN.

00214



ENTREGA  
DIRECCION DE ADMINISTRACION ALMACEN  
JEFE DE ALMACEN  
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ



COORDINACION DEL RAMO 33

000164



MUNICIPIO DE BALANCAN  
VALE DE SALIDA

STATUS: ACTIVADO



4741

30/08/2016

ID ALMACEN 4741

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
Rubro: 3 CONSUMO  
ENTRA: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
PAR

Cuenta	Descripcion	Cargos	Abonos
1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		114,320.00
13332	1690 IS341 5163 Programa de Agua Limpia		
SUMAS		114,320.00	114,320.00

DIARIO,31238

CON: DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4740 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA UN CLORADOR MOD. V-10K, CON ROTAMETRO TIPO 10" Y PANEL EN ABS DE 34-5/8 X 17" X 7-5/16" PARA MONTAJE EN PARED, CDNTRDL MANUAL, CAPACIDAD MAXIMA DE 200 LBS/DIA (90 KG/DIA) RANGD DE DPERACION 10:01, DE VACIO REMOTO, INCLUYE: UNIDAD DE CONTROL EN PANEL VACUOMETRO DE OPERACION, ROTAMETRO CON ESCALA DE 0-45 KG/CL2/DIA, TIPO 10". INYECTOR DE 3/4" CON TOBERA Y GARGANTA 193-S, MONTADO AL PANEL 3 CONECTORES PARA TUBING DE 1/2" PARA LINEA DE VACIO, 4 MTS. DE TUBING DE 3/8" PARA LINEA DE VENTEO. ADAPTADOR DE MANGUERA DE 3/4" NPT HEMBRA. INSTRUCTIVO DE INSTALACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO Y VALVULA REGULADORA DE VACIO W&T, MODELD 210M, CON 3 ICONDS INDICADORES DE CLORADOR TRABAJANDO, CILINDRO VACIO Y CLORADOR FUERA DE SERVICIO CON BOTON DE SEGURIDAD, CAPACIDAD MAXIMA DE 200 LBS/CL2/DIA (90 KG/CL2/DIA), PARA MONTAJE SOBRE CONTENEDDR DE 907 KG., INCLUYE: 1 ADAPTADR PARA MONTAJE EN CONTENEDDR DE 907 KG., CON PIERNA DE GDTEO Y CALENTADOR 115 V., No. DE PARTE AAB2507. 1 CONECTOR RECTO DE 1/2" NPT X 1/2" D.E. TUBING 10 EMPAQUES DE PLOMO, 1 LLAVE DE CUADRO, 1 SOLUCION AMONIACAL, 1 MALLA DE VENTEO CONTRA INSECTOS, INSTRUCTIVO DE INSTALACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO. INCLUYE LAAPORTACION DEL 50% DEL FONDO III DEL RAMO 33 (FISM 2016). EN LA CD. DE BALANCAN.

00215



DIRECCION DE ENTREGA  
ADMINISTRACION DE ALMACEN  
JEFE DE ALMACEN  
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ

RECIBE  
COORDINACION DEL RAMO 33

000165



MUNICIPIO DE BALANCAN
VALE DE ENTRADA DE ALMACEN

REQUISICION: 4385 PRY IS342 5163 Programa de Agua Limpia

STATUS: ACTIVADO



Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS
Rubro: 5 ADQUISICION

29/08/2016

ID ALMACEN 4658

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

34 2 2 3 006 K002 6 5163

Cantidad Codigo Descripcion U.Med.
1,000 31121 BOMBA DOSIFICADORA MODELO.P141-358SI EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

Table with columns: ID#, TIPO, FECHA, DESCRIPCION, CARGOS, ABONOS. Includes entries for INVENTARIO, MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES, and DIARIO.

PRESUPUESTAL,31104,DIARIO,31105

SE SOLICITA BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM. BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/2". 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO. EN EL EJ. AGRICULTORES DEL NORTE 1RA. SECCION.



DIRECCION DE ADMINISTRACION ALMACEN

RECIBE
JEFE DE ALMACEN
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ



ENTREGA
PROVEEDOR GABRIEL ANTONIO MORALES HERNANDEZ



MUNICIPIO DE BALANCAN  
VALE DE SALIDA

STATUS: ACTIVADO



30/08/2016

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
Rubro: 3 CONSUMO  
ENTRA: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
PAR

ID ALMACEN 4659

Cantidad Codigo Descripcion U.Med.  
1,000 31121 BOMBA DOSIFICADORA MODELO.P141-358SI EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	CONCEPTO	Cargos	Abonos
31106	DIARIO	30/08/2016 INVENTARIO.Folio # 4659 CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4658 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLDURDFILM, BDLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, EN EL EJ. AGRICULTORES DEL NORTE 1RA. SECCION.		
Cuenta	Descripcion			
5.1.2.1.5163.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		10,788.00	
13333 1691 IS342 5163 Programa de Agua Limpia				
1.1.5.1.5163.11513.0001 2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES			10,788.00
13333 1691 IS342 5163 Programa de Agua Limpia				
SUMAS :			10,788.00	10,788.00

DIARIO,31106

CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4658 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, EN EL EJ. AGRICULTORES DEL NORTE 1RA. SECCION.

000225



DIRECCION DE ADMINISTRACION ALMACEN

ENTREGA

JEFE DE ALMACEN  
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ



COORDINACION DEL RAMO 33

000167



MUNICIPIO DE BALANCAN
VALE DE ENTRADA DE ALMACEN

REQUISICION: 4386 PRY IS343 5163 Programa de Agua Limpia

STATUS: ACTIVADO

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS
Rubro: 5 ADQUISICION



29/08/2016

ID ALMACEN 4686

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

34 2 2 3 006 K002 6 5163

Cantidad Codigo Descripcion U.Med.
2,000 31121 BOMBA DOSIFICADORA MODELO.P141-358SI EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento


Table with columns: TIPO, CONCEPTO, Cuenta, Descripcion, Cargos, Abonos. Includes entries for 31146 (EGRESOS) and 31147 (DIARIO) with detailed descriptions of the dosing pump and its components.

PRESUPUESTAL,31146,DIARIO,31147

SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC...



RECIBE
DIRECCION DE ADMINISTRACION
ALMACEN
CRISTIAN DIAZ LOPEZ



PROVEEDOR GABRIEL ANTONIO MORALES HERNANDEZ

000168



MUNICIPIO DE BALANCAN  
VALE DE SALIDA

STATUS: ACTIVADO

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
 Rubro: 3 CONSUMO  
 ENTRA: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
PAR



30/08/2016

ID ALMACEN 4687


Cantidad Codigo Descripcion U.Med.  
 2,000 31121 BOMBA DOSIFICADORA MODELO.P141-358SI EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	CONCEPTO		
31148	DIARIO	30/08/2016	INVENTARIO,Folio # 4687 CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4686 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO,SE UTILIZARA EN EL EJ. APATZINGAN.	
Cuenta	Descripcion	Cargos	Abonos	
5.1.2.1.5163.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	21,576.00		
13334	1692 IS343 5163 Programa de Agua Limpia			
1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES			21,576.00
13334	1692 IS343 5163 Programa de Agua Limpia			
		SUMAS	21,576.00	21,576.00

DIARIO,31148

CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4686 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO,SE UTILIZARA EN EL EJ. APATZINGAN.



DIRECCION DE ADMINISTRACION  
ALMACEN ENTREGA

JEFE DE ALMACEN  
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ

00234

RECIBÉ  
COORDINACION DEL RAMO 33



MUNICIPIO DE BALANCAN
VALE DE ENTRADA DE ALMACEN

REQUISICION: 4387 PRY IS344 5163 Programa de Agua Limpia

STATUS: ACTIVADO



29/08/2016

ID ALMACEN 4660

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

34 2 2 3 006 K002 6 5163

U.Med. EQUIPO

Cantidad Codigo Descripcion
2,000 31121 BOMBA DOSIFICADORA MODELO.P141-358SI

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento


Table with columns: ID#, TIPO, CONCEPTO, Cuenta, Descripcion, Cargos, Abonos. Includes entries for inventory and materials.

PRESUPUESTAL,31107,DIARIO,31108

SE SOLICITA BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC...



DIRECCION DE ADMINISTRACION ALMACEN
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ



PROVEEDOR GABRIEL ANTONIO MORALES HERNANDEZ

000170

MUNICIPIO DE BALANCAN  
VALE DE SALIDA

STATUS: ACTIVADO



Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
 Rubro: 3 CONSUMO  
 ENTRA: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
 PAR

30/08/2016

ID ALMACEN 4661

U.Med.  
EQUIPO

Cantidad Codigo Descripcion  
 2,000 31121 BOMBA DOSIFICADORA MODELO.P141-358SI

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	CONCEPTO	Cargos	Abonos
31	DIARIO	30/08/2016 INVENTARIO FOLIO # 4661 CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 DEL FOLIO 4660 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BDLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz, CON INSTRUCTIVO, SE UTILIZARA EN EL EJ. ARROYO EL TRIUNFO 2A. SECCION.	21,576.00	
Cuenta	Descripcion			
5.1.2.1.5163..2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES			
13335 1693 IS344 5163 Programa de Agua Limpia				21,576.00
1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES			
13335 1693 IS344 5163 Programa de Agua Limpia				21,576.00
		SUMAS	21,576.00	21,576.00

DIARIO,31109

CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 DEL FOLIO 4660 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BDLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz, CON INSTRUCTIVO, SE UTILIZARA EN EL EJ. ARROYO EL TRIUNFO 2A. SECCION.

00243



DIRECCION DE ADMINISTRACION  
 ALMACEN  
 JEFE DE ALMACEN  
 C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ

RECIBE  
 COORDINACION DEL RAMO 33



MUNICIPIO DE BALANCAN
VALE DE ENTRADA DE ALMACEN

REQUISICION: 4388 PRY IS345 5163 Programa de Agua Limpia

STATUS: ACTIVADO

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS
Rubro: 5 ADQUISICION



29/08/2016

ID ALMACEN 4632

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

34 2 2 3 006 K002 6 5163

Cantidad Codigo Descripcion U.Med.
1,000 31136 BOMBA DOSIFICADORA MODELO P151-398SI EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

TIPO CONCEPTO
EGRESOS INVENTARIO,Folio # 4632 SE SOLICITA). BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P151-398SI, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUOROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 3/8" ,115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO. SE UTILIZARA EN EL EJ. CARLOS A. MADRAZO BECERRA.


Table with columns: Cuenta, Descripcion, Cargos, Abonos. Includes entries for 'MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES' and 'SUMAS'.

Table with columns: Cuenta, Descripcion, Cargos, Abonos. Includes entries for 'MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES' and 'PROVEEDORES Programa de Agua Limpia'.

00251

PRESUPUESTAL,31063,DIARIO,31064

SE SOLICITA). BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P151-398SI, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUOROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 3/8" ,115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO. SE UTILIZARA EN EL EJ. CARLOS A. MADRAZO BECERRA.



DIRECCION DE ADMINISTRACION
RECIBI
JEFE DE ALMACEN
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ

ENTREGA
PROVEEDOR GABRIEL ANTONIO MORALES HERNANDEZ

000172



MUNICIPIO DE BALANCAN  
VALE DE SALIDA

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
Rubro: 3 CONSUMO  
ENTRA: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
PAR

STATUS: ACTIVADO  
4633  
30/08/2016

ID ALMACEN 4633

Cantidad Codigo Descripcion U.Med.  
1,000 31136 BOMBA DOSIFICADORA MODELO P151-398SI EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	CONCEPTO	Cargos	Abonos
31065	DIARIO	30/08/2016 INVENTARIO, Folio # 4633 CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4632 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA). BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P151-398SI, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUOROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 3/8" ,115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO. SE UTILIZARA EN EL EJ. CARLOS A. MADRAZO BECERRA.	11,020.00	
5.1.2.1.5163..2480.2481		Descripcion: MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		
13336	1694 IS345 5163 Programa de Agua Limpia			
1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481		Descripcion: MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		11,020.00
13336	1694 IS345 5163 Programa de Agua Limpia			
SUMAS			11,020.00	11,020.00

DIARIO, 31065

CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4632 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA). BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P151-398SI, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUOROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 3/8" ,115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO. SE UTILIZARA EN EL EJ. CARLOS A. MADRAZO BECERRA.



SECCION DE ADMINISTRACION ALMACEN ENTREGA

JEFE DE ALMACEN  
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ

00252

RECIBO  
COORDINACION DEL RAMO 33



MUNICIPIO DE BALANCAN
VALE DE ENTRADA DE ALMACEN

REQUISICION: 4389 PRY IS346 5163 Programa de Agua Limpia

STATUS: ACTIVADO



4630

29/08/2016

ID ALMACEN 4630

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS
Libro: 5 ADQUISICION

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

34 2 2 3 006 K002 6 5163

Cantidad Codigo Descripcion U.Med.
1,000 31136 BOMBA DOSIFICADORA MODELO P151-398SI EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

Table with columns: ID#, TIPO, CONCEPTO, Cuenta, Descripcion, Cargos, Abonos. Includes entries for INVENTARIO, BOMBA DOSIFICADORA, MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES, and DIARIO.


00260

PRESUPUESTAL, 31060, DIARIO, 31061

SE SOLICITA BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P151-398SI, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUOROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 3/8", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, SE UTILIZARA EN EL EJ. LOS CENOTES.



DIRECCION DE ADMINISTRACION
ALMACEN DE ALMACEN
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ



PROVEEDOR GABRIEL ANTONIO MORALES HERNANDEZ



MUNICIPIO DE BALANCAN  
VALE DE SALIDA

STATUS: ACTIVADO



30/08/2016

ID ALMACEN 4631

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
Rubro: 3 CONSUMO  
ENTRA: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
PAR

Cantidad Codigo Descripcion U.Med.  
1,000 31136 BOMBA DOSIFICADORA MODELO P151-398SI EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	CONCEPTO	Descripcion	Cargos	Abonos
31062	DIARIO	30/08/2016	INVENTARIO, Folio # 4631 CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4630 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA). BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P151-398SI, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUOROFILM, BDLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 3/8" ,115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, SE UTILIZARA EN EL EJ. LOS CENOTES.	11,020.00	
5.1.2.1.5163.2480.2481			MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		
13337	1695 IS346 5163 Programa de Agua Limpia				
1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481			MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		11,020.00
13337	1695 IS346 5163 Programa de Agua Limpia				
SUMAS				11,020.00	11,020.00

DIARIO,31062

CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4630 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA). BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P151-398SI, CAP. MAX. DE 1GPH (3.8 lph) @ 110 PSI (7.6 BAR) DE PRESION DE CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLUOROFILM, BDLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 3/8" ,115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, SE UTILIZARA EN EL EJ. LOS CENOTES.

00261



DIRECCION DE ADMINISTRACION ALMACEN

ENTREGA

JEFE DE ALMACEN  
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ

RECIBE

COORDINACION DEL RAMO 33

000175



MUNICIPIO DE BALANCAN  
VALE DE ENTRADA DE ALMACEN

REQUISICION: 4390 PRY IS347 5163 Programa de Agua Limpia

STATUS: ACTIVADO

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
Libro: 5 ADQUISICION



29/08/2016

ID ALMACEN 4684

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

34 2 2 3 006 K002 6 5163

Cantidad Codigo Descripcion U.Med.  
1,000 31121 BOMBA DOSIFICADORA MODELO.P141-358SI EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIP@	CONCEPTO	Cargos	Abonos
31143	EGRESOS	29/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4684 SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM. BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, QUE SE UTILIZARA EN LA RA. ISLA MISSICAB	10,788.00	
Cuenta	Descripcion	Cargos	Abonos	
8.2.5.0.5163.00034.IS347.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	10,788.00		
13338	1696 IS347 5163 Programa de Agua Limpia			
8.2.4.0.5163.00034.IS347.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES			10,788.00
13338	1696 IS347 5163 Programa de Agua Limpia			
		SUMAS	10,788.00	10,788.00
31144	DIARIO	29/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4664 SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM. BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, QUE SE UTILIZARA EN LA RA. ISLA MISSICAB		
Cuenta	Descripcion	Cargos	Abonos	
1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	10,788.00		
13338	1696 IS347 5163 Programa de Agua Limpia			
1.1.2.5163.00001.2016.0001	PROVEEDORES Programa de Agua Limpia			10,788.00
13338	1696 IS347 5163 Programa de Agua Limpia			
		SUMAS	10,788.00	10,788.00

PRESUPUESTAL,31143,DIARIO,31144

SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM. BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, QUE SE UTILIZARA EN LA RA. ISLA MISSICAB

**DIRECCION DE ADMINISTRACION DE ALMACEN**  
 RECIBE  
 JEFE DE ALMACEN  
 C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ

ENTREGA  
 PROVEEDOR GABRIEL ANTONIO MORALES HERNANDEZ

000176



MUNICIPIO DE BALANCAN  
VALE DE SALIDA

STATUS: ACTIVADO



30/08/2016

ID ALMACEN 4685

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
Libro: 3 CONSUMO  
ENTRA: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
PAR

Cantidad Codigo Descripcion U.Med.  
1,000 31121 BOMBA DOSIFICADORA MODELO.P141-358SI EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	CONCEPTO	Cargos	Abonos
31145	DIARIO	30/08/2016 INVENTARIO.Folio # 4685 CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4684 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLDUROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIDNES DE 1/4", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, QUE SE UTILIZARA EN LA RA. ISLA MISSICAB		
Cuenta	Descripcion	Cargos	Abonos	
1.1.2.1.5163.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	10,788.00		
3338	1696 IS347 5163 Programa de Agua Limpia			
1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES			10,788.00
3338	1696 IS347 5163 Programa de Agua Limpia			
	SUMAS	10,788.00		10,788.00

DIARIO,31145

CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4684 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLDUROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/4", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, QUE SE UTILIZARA EN LA RA. ISLA MISSICAB

00270



DIRECCION DE ADMINISTRACION EN ENTREGA  
ALMACEN  
JEFE DE ALMACEN  
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ



COORDINACION DEL RAMO 33

000177



MUNICIPIO DE BALANCAN
VALE DE ENTRADA DE ALMACEN

REQUISICION: 4391 PRY IS348 5163 Programa de Agua Limpia

STATUS: ACTIVADO

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS
Libro: 5 ADQUISICION



29/08/2016

ID ALMACEN 4682

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

34 2 2 3 006 K002 6 5163

Cantidad Codigo Descripcion U.Med.
1,000 31121 BOMBA DOSIFICADORA MODELO.P141-358SI EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

Table with columns: ID#, TIPO, CONCEPTO. Row 1: 31140 EGRESOS 29/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4682 SE SOLICITA, BOMBA DDSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLDUROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CDNEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, QUE SE UTILIZARA EN LA RA. LA REVANCHA

Table with columns: Cuenta, Descripcion, Cargos, Abonos. Row 1: 2.5.0.5163.00034.IS348.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES 10,788.00

Table with columns: Cuenta, Descripcion, Cargos, Abonos. Row 1: 2.4.0.5163.00034.IS348.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES 10,788.00

Table with columns: Cuenta, Descripcion, Cargos, Abonos. Row 1: 31141 DIARIO 29/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4682 SE SOLICITA, BOMBA DDSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CDN INSTRUCTIVO, QUE SE UTILIZARA EN LA RA. LA REVANCHA

Table with columns: Cuenta, Descripcion, Cargos, Abonos. Row 1: 1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES 10,788.00

Table with columns: Cuenta, Descripcion, Cargos, Abonos. Row 1: 1.1.2.5163.00001.2016.0001 PROVEEDORES Programa de Agua Limpia 10,788.00

Table with columns: Cuenta, Descripcion, Cargos, Abonos. Row 1: 1.1.2.5163.00001.2016.0001 PROVEEDORES Programa de Agua Limpia 10,788.00


SUMAS: 10,788.00 10,788.00

PRESUPUESTAL,31140,DIARIO,31141

SE SOLICITA BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, QUE SE UTILIZARA EN LA RA. LA REVANCHA



DIRECCION DE ADMINISTRACION ALMACEN
RECIBE JEFE DE ALMACEN
CRISTIAN DIAZ LOPEZ



000173



MUNICIPIO DE BALANCAN  
VALE DE SALIDA

STATUS: ACTIVADO



4683

30/08/2016

ID ALMACEN 4683

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
Rubro: 3 CONSUMO  
ENTRA: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
PAR

Cantidad Codigo Descripcion U.Med.  
1,000 31121 BOMBA DOSIFICADORA MODELO.P141-358SI EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	CONCEPTO	Cargos	Abonos
31142	DIARIO	30/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4683 CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4682 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, QUE SE UTILIZARA EN LA RA. LA REVANCHA		
5.1.2.1.5163.2480.2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	10,788.00	
13339	1697 IS348 5163 Programa de Agua Limpia			
1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		10,788.00
13339	1697 IS348 5163 Programa de Agua Limpia			
SUMAS			10,788.00	10,788.00


DIARIO,31142

CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4682 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, QUE SE UTILIZARA EN LA RA. LA REVANCHA

000279



DIRECCION DE ADMINISTRACION  
ALMACEN  
JEFE DE ALMACEN  
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ



COORDINACION DEL RAMO 33

000179



# MUNICIPIO DE BALANCAN VALE DE ENTRADA DE ALMACEN

REQUISICION: 4392 PRY IS349 5163 Programa de Agua Limpia

STATUS: ACTIVADO



4680

29/08/2016

ID ALMACEN 4680

### ESTRUCTURA PROGRAMATICA

34 2 2 3 006 K002 6 5163

U.Med.  
EQUIPO

Cantidad Codigo Descripcion  
1,000 31121 BOMBA DOSIFICADORA MODELO.P141-358SI


Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	FECHA	CONCEPTO	Cargos	Abonos
31137	EGRESOS	29/08/2016	INVENTARIO,Folio # 4680 SE SOLICITA* BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/4", 115V/60 HZ. CON INSTRUCTIVO, QUE SE UTILIZARA EN LA RA. SAN ELPIDIO	10,788.00	
Cuenta	Descripcion				
8.2.5.0.5163.00034.IS349.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES			10,788.00	
13340	1698 IS349 5163 Programa de Agua Limpia				10,788.00
8.2.4.0.5163.00034.IS349.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES				
13340	1698 IS349 5163 Programa de Agua Limpia				
			SUMAS	10,788.00	10,788.00
31138	DIARIO	29/08/2016	INVENTARIO,Folio # 4680 SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/4", 115V/60 HZ. CON INSTRUCTIVO, QUE SE UTILIZARA EN LA RA. SAN ELPIDIO	10,788.00	
Cuenta	Descripcion				
1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES			10,788.00	
13340	1698 IS349 5163 Programa de Agua Limpia				10,788.00
5163.00001.2016.0001	PROVEEDORES Programa de Agua Limpia				
			SUMAS	10,788.00	10,788.00

00287


### PRESUPUESTAL,31137,DIARIO,31138

SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/4", 115V/60 HZ. CON INSTRUCTIVO, QUE SE UTILIZARA EN LA RA. SAN ELPIDIO



RECIBE  
*[Handwritten Signature]*  
JEFE DE ALMACEN  
CRISTIAN DIAZ LOPEZ

DIRECCION DE ADMINISTRACION DE ALMACEN



*[Handwritten Signature]*  
ENTREGA

PROVEEDOR GABRIEL ANTONIO MORALES HERNANDEZ

000180



MUNICIPIO DE BALANCAN  
VALE DE SALIDA

STATUS: ACTIVADO



30/08/2016

ID ALMACEN 4681

U.Med.  
EQUIPO

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
Rubro: 3 CONSUMO  
ENTRA: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
PAR

Cantidad Codigo Descripcion  
1,000 31121 BOMBA DOSIFICADORA MODELO.P141-358SI

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	CONCEPTO	Cargos	Abonos
11	DIARIO	30/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4681 CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4680 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BDLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, QUE SE UTILIZARA EN LA RA. SAN ELPIDIO		
5.1.2.1.5163.2480.2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	10,788.00	
13340	1698 IS349 5163 Programa de Agua Limpia			
1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		10,788.00
13340	1698 IS349 5163 Programa de Agua Limpia			
SUMAS			10,788.00	10,788.00

DIARIO,31139

CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4680 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BDLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, QUE SE UTILIZARA EN LA RA. SAN ELPIDIO

00288



DIRECCION DE ADMINISTRACION  
ENTREGA  
ALMACEN

JEFE DE ALMACEN  
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ



COORDINACION DEL RAMO 33



# MUNICIPIO DE BALANCAN VALE DE ENTRADA DE ALMACEN

REQUISICION: 4393 PRY IS350 5163 Programa de Agua Limpia

STATUS: ACTIVADO



4678

29/08/2016

ID ALMACEN 4678

## ESTRUCTURA PROGRAMATICA

34 2 2 3 006 K002 6 5163

U.Med.  
EQUIPO

Cantidad Codigo Descripcion  
1.000 31121 BOMBA DOSIFICADORA MODELO.P141-358SI

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	FECHA	CONCEPTO	Cargos	Abonos
31134	EGRESOS	29/08/2016	INVENTARIO,Folio # 4678 SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BDLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, QUE SE UTILIZARA EN EL EJ. JAHUACTAL	10,788.00	
Cuenta			Descripcion		
8.2.5.0.5163.00034.IS350.2480.2481			MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		
13341		1699 IS350 5163 Programa de Agua Limpia			10,788.00
8.2.4.0.5163.00034.IS350.2480.2481			MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		
13341		1699 IS350 5163 Programa de Agua Limpia		SUMAS	10,788.00
31135	DIARIO	29/08/2016	INVENTARIO,Folio # 4678 SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BDLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, QUE SE UTILIZARA EN EL EJ. JAHUACTAL	10,788.00	
Cuenta			Descripcion		
1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481			MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		
13341		1699 IS350 5163 Programa de Agua Limpia			10,788.00
1.5163.00001.2016.0001			PROVEEDORES Programa de Agua Limpia		
13341		1699 IS350 5163 Programa de Agua Limpia		SUMAS	10,788.00


PRESUPUESTAL,31134,DIARIO,31135

SE SOLICITA BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BDLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, QUE SE UTILIZARA EN EL EJ. JAHUACTAL



RECIBE

DIRECCION DE ADMINISTRACION DE ALMACEN  
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ



ENTREGA

PROVEEDOR GABRIEL ANTONIO MORALES HERNANDEZ



MUNICIPIO DE BALANCAN
VALE DE SALIDA

STATUS: ACTIVADO



30/08/2016

ID ALMACEN 4679

Imacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS
Libro: 3 CONSUMO
NTRA: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS
PAR

Cantidad Codigo Descripcion U.Med.
1,000 31121 BOMBA DOSIFICADORA MODELO.P141-358SI EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

Table with columns: ID#, TIPO, CONCEPTO, Cuenta, Descripcion, Cargos, Abonos. Includes details for account 5.1.2.1.5163.2480.2481 and 13341 1699 IS350 5163 Programa de Agua Limpia.

DIARIO,31136

CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4678 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MDD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, QUE SE UTILIZARA EN EL E.J. JAHUACTAL

00297



ENTREGA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE ALMACENES
CRISTIAN DIAZ LOPEZ

RECIBE
COORDINACION DEL RAMO 33



# MUNICIPIO DE BALANCAN VALE DE ENTRADA DE ALMACEN

REQUISICION: 4394 PRY IS351 5163 Programa de Agua Limpia

STATUS: ACTIVADO



Almacén: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
Libro: 5 ADQUISICION

29/08/2016

ID ALMACEN 4676

### ESTRUCTURA PROGRAMATICA

34 2 2 3 006 K002 6 5163

Cantidad Codigo Descripcion  
2.000 31121 BOMBA DOSIFICADORA MODELO.P141-358SI

U.Med.  
EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

#### CONCEPTO


ID#	TIPO	FECHA	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS
31131	EGRESOS	29/08/2016	INVENTARIO,Folio # 4676 SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BDLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 HZ. CON INSTRUCTIVO, QUE SE UTILIZARA EN EL EJ. CONSTITUCION	21,576.00	
8.2.5.0.5163.00034.IS351.2480.2481			MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		21,576.00
13342			1700 IS351 5163 Programa de Agua Limpia		
8.2.4.0.5163.00034.IS351.2480.2481			MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		21,576.00
13342			1700 IS351 5163 Programa de Agua Limpia		
			SUMAS	21,576.00	21,576.00
31132	DIARIO	29/08/2016	INVENTARIO,Folio # 4676 SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BDLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 HZ. CON INSTRUCTIVO, QUE SE UTILIZARA EN EL EJ. CONSTITUCION	21,576.00	
1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481			MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		21,576.00
13342			1700 IS351 5163 Programa de Agua Limpia		
5163.00001.2016.0001			PROVEEDORES Programa de Agua Limpia		21,576.00
13342			1700 IS351 5163 Programa de Agua Limpia		
			SUMAS	21,576.00	21,576.00

PRESUPUESTAL,31131,DIARIO,31132

SE SOLICITA BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BDLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 HZ. CON INSTRUCTIVO, QUE SE UTILIZARA EN EL EJ. CONSTITUCION



RECIBI  
DIRECCION DE ADMINISTRACION  
JEFE DE ALMACEN  
ALMACEN  
CRISTIAN DIAZ LOPEZ



PROVEEDOR GABRIEL ANTONIO MORALES HERNANDEZ



MUNICIPIO DE BALANCAN

VALE DE SALIDA

STATUS: ACTIVADO



4677

30/08/2016

ID ALMACEN 4677

U.Med.

EQUIPO

macen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
 ubro: 3 CONSUMO  
 NTRA: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
 PAR

Cantidad Codigo Descripcion U.Med.  
 2,000 31121 BOMBA DOSIFICADORA MODELO.P141-358SI EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	CONCEPTO		
1133	DIARIO	30/08/2016	INVENTARIO,Folio # 4677 CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4676 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOURDFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, QUE SE UTILIZARA EN EL EJ. CONSTITUCION	
Cuenta	Descripcion	Cargos	Abonos	
1.1.2.1.5163.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	21,576.00		
3342 1700 IS351 5163 Programa de Agua Limpia				
1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		21,576.00	
3342 1700 IS351 5163 Programa de Agua Limpia				
	SUMAS	21,576.00	21,576.00	

DIARIO,31133

CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4676 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC. DIAFRAGMA DE FLOURDFILM, BDLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES. CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, QUE SE UTILIZARA EN EL EJ. CONSTITUCION

000306



ENTREGA  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION  
 JEFE DE ADMINISTRACION  
 ALBERTO DIAZ LOPEZ

RECIBE  
 COORDINACION DEL RAMO 33

MUNICIPIO DE BALANCAN  
VALE DE ENTRADA DE ALMACEN

REQUISICION: 4395 PRY IS352 5163 Programa de Agua Limpia

STATUS: ACTIVADO



29/08/2016

ID ALMACEN 4710

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

34 2 2 3 006 K002 | 6 | 5163

U.Med.  
EQUIPO

Cantidad Codigo Descripcion  
1.000 31121 BOMBA DOSIFICADORA MODELO.P141-358SI

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	FECHA	CONCEPTO	Cargos	Abonos
31185	EGRESOS	29/08/2016	INVENTARIO,Folio # 4710 SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 1/4", 115V/60 HZ. CON INSTRUCTIVO, QUE SE UTILIZARA EN EL E.J. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	10,788.00	
Cuenta			Descripcion		
8.2.5.0.5163.00034.IS352.2480.2481			MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		
13343			1701 IS352 5163 Programa de Agua Limpia		10,788.00
8.2.4.0.5163.00034.IS352.2480.2481			MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		
13343			1701 IS352 5163 Programa de Agua Limpia		10,788.00
			SUMAS	10,788.00	10,788.00
31186	DIARIO	29/08/2016	INVENTARIO,Folio # 4710 SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 1/4", 115V/60 HZ. CON INSTRUCTIVO, QUE SE UTILIZARA EN EL E.J. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	10,788.00	
Cuenta			Descripcion		
1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481			MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		
13343			1701 IS352 5163 Programa de Agua Limpia		10,788.00
1.1.5.1.5163.00001.2016.0001			PROVEEDORES Programa de Agua Limpia		
13343			1701 IS352 5163 Programa de Agua Limpia		10,788.00
			SUMAS	10,788.00	10,788.00


000314

PRESUPUESTAL,31185,DIARIO,31186

SE SOLICITA BOMBA DOSIFICADORA, MDD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 1/4", 115V/60 HZ. CON INSTRUCTIVO, QUE SE UTILIZARA EN EL E.J. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA



RECIBE



ENTREGA

DIRECCION DE ADMINISTRACION DE ALMACEN  
JEFE DE ALMACEN  
CRISTIAN DIAZ LOPEZ

PROVEEDOR GABRIEL ANTONIO MORALES HERNANDEZ

000186



MUNICIPIO DE BALANCAN  
VALE DE SALIDA

Almacen: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
Rubro: 3 CONSUMO  
ENTRA: 554 0001.2480.2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
PAR

STATUS: ACTIVADO  
4711

30/08/2016

ID ALMACEN 4711

Cantidad Codigo Descripcion U.Med.  
1,000 31121 BOMBA DOSIFICADORA MODELO.P141-358SI EQUIPO

Póliza de aplicacion contable-presupuestal simultanea de este documento

ID#	TIPO	CONCEPTO	Cargos	Abonos
31187	DIARIO	30/08/2016 INVENTARIO,Folio # 4711 CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4710 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, QUE SE UTILIZARA EN EL EJ. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	10,788.00	
Cuenta	Descripcion			
5.1.2.1.5163.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES			
13343	1701 IS352 5163 Programa de Agua Limpia			
1.1.5.1.5163.11513.0001.2480.2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES			10,788.00
13343	1701 IS352 5163 Programa de Agua Limpia			
<b>SUMAS</b>			<b>10,788.00</b>	<b>10,788.00</b>

DIARIO,31187

CONSUMO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 Del folio 4710 POR CONCEPTO DE SE SOLICITA, BOMBA DOSIFICADORA, MOD. P141-358SI CAP. MAX DE 0.58 GPH (2.2 LPH) @ 250 PSI (17.3 BAR) DE PRESION, CABEZAL Y CUERPO DE PVC, DIAFRAGMA DE FLOUROFILM, BOLAS DE CERAMICA, VALVULA DE 4 FUNCIONES, CONEXIONES DE 1/2", 115V/60 Hz. CON INSTRUCTIVO, QUE SE UTILIZARA EN EL EJ. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA

000315



DIRECCION DE ADMINISTRACION  
ALMACEN DE ALMACEN  
C. CRISTIAN DIAZ LOPEZ

RECIBE  
COORDINACION DEL RAMO 33

000187